

## سند إستلام

رقم المطالبة: CU/210/5515/21/132802

\* هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعبأ باليد

عزيزي مقدم المطالبة : ناصر الشري

شكراً لك لتقديم مطالبتك، نود اشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضوع أدناه.

معلومات المطالبة:

رقم الوثيقة	تاريخ المطالبة	رقم اللوحة	رقم الإتصل	شركة التأمين
P/205/5515/20/01273176/00	25 Jan 2021 15:01 PM	ح ص 9306	920012331	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

حالة المطالبة:

المستندات التي تم تقديمها  مكتملة  
المستندات الناقصة  غير مكتملة  
المستندات المستلمة : 1,2,3,4,5  
المستندات الناقصة :  
(تكون المعاينة خلال 9 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

معلومات هامة - دون إخلال بمبادئ حماية العملاء

تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهة المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مسؤومية خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً هجرياً (لأفراد) و (45) خمسة وأربعين يوماً هجرياً (للشركات) من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات

يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة وذلك من خلال التواصل مع إدارة العناية بالعملاء من خلال:

1- الاتصال على الرقم الموحد للعناية بالعملاء 920012331

2- الموقع الإلكتروني [www.acig.com.sa](http://www.acig.com.sa)

3- البريد الإلكتروني [Customercare@acig.com.sa](mailto:Customercare@acig.com.sa) / [Complaints@acig.com.sa](mailto:Complaints@acig.com.sa)

- في حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى البنك المركزي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، وذلك باستخدام الهاتف: 8001256666 أو الموقع الإلكتروني [www.Samacares.sa](http://www.Samacares.sa)

ملاحظة: لا يتم التعويض عن ضريبة القيمة المضافة إلا بعد تزويدنا بفاتورة بها الرقم الضريبي الخاص بشهادة سجل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة.

الموقع الإلكتروني [www.acig.com.sa](http://www.acig.com.sa)

رقم الهاتف 920012331

التاريخ / الوقت: 25 Jan 2021 15:01 PM

التوقيع

مركز تعويضات المركبات الرياض

waleed.alharbi

البنك السعودي الأمريكي - سلميا

اسم الفرع

اسم الموظف

اسم البنك

رقم الحساب البنكي

الخاص بمالك المركبة

(IBAN)

S A 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 8 8 8 2 7

(على العميل التأكد من صحة رقم الأيبان عند إستلام هذا السند)



التأمين للحياة  
Life Insurance



التأمين البحري  
Marine Insurance



التأمين الصحي  
Medical Insurance



تأمين الدراجات النارية  
Motor Insurance



تأمين المركبات  
Motor Insurance



تأمين الممتلكات  
Property Insurance



تعرف على مراكزنا المنتشرة في أنحاء المملكة لخدمتك



تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني، لمعرفة من المزايد عن ملائمتنا وخدماتنا

[www.acig.com.sa](http://www.acig.com.sa)

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)



رقم المطالبة رقم المطالبة  
مبلغ المطالبة ريال سعودي

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وميات  أخرى

الاسم إدارة العيون آفة الدرعي

البريد الإلكتروني

صندوق البريد / الرمز

رقم الهوية

رقم الجوال

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

اسم السائق ناصر محمد المشركي

رقم هوية سائق المركبة ١٠٤٤٣٢٧١٦٩

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث الديار - ط الملك فهد

تاريخ ووقت وقوع الحادث / /

رقم تقرير الحادث

مباشرة الحادث من قبل  نجم  أخرى

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق  0%  25%  50%  75%

رقم لوحة مركبة المستفيد

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلامه لمبلغ التعويض المستحق له نظاماً ومقاً للتقديرات المرمقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في سب  
حالاً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) 58834000000000009000288827

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

## 5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإمضاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإمضاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

## أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر

اسم مقدم المطالبة ناصر المشركي

الصفة النظامية مفوض

رقم هوية مقدم المطالبة ١٠٤٤٣٢٧١٦٩

رقم جوال مقدم المطالبة

التوقيع تاريخ / /

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة  نعم  لا

رقم / اسم الموظف 2092

التوقيع تاريخ 2021 / 1 / 25

## مبادئ حماية العملاء

### حقوق ومسؤوليات المستهلك:

١. تلتزم الشركة عند تلقي المطالبة أن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة.
٢. تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الجهات المختصة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
٣. يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى للبنك المركزي السعودي من خلال (ساما تهتم) وذلك باستخدام الهاتف: 8001 256666 أو الموقع الإلكتروني: [www.samacares.sa](http://www.samacares.sa)
٤. تلتزم الشركة بإبلاغ مُقدم المطالبة بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة كلياً أو جزئياً تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:
  - أ. تزويد مُقدم المطالبة بأسباب الرفض الكُلي أو الجزئي.
  - ب. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع (ساما تهتم) [www.samacares.sa](http://www.samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل اللجان.
  - ج. تزويد مُقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.
٥. تلتزم الشركة بتعويض المُستهلك عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة.
٦. لا يحق لشركة التأمين الاستناد في احتساب التعويض على تقدير شيخ المعارض إلا في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة تتجاوز ٥٠٪ من القيمة السوقية للمركبة أو ظهر من المعاينة أن المركبة تالفة ولا يمكن إصلاحها من خلال حصول العميل على نسخة من التقرير المعتمد من المعايين التابع للشركة و تتحمل شركة التأمين المصاريف المتعلقة بسحب المركبة وتقديرها.
٧. حقوقه تجاه الشركة :
  - أ. تسقط الحقوق الناشئة لمقدم المطالبة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو مقدم المطالبة أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة ، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو مقدم المطالبة أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الحق بالرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مُشاركاً أو متواطئاً ، على أن تلتزم الشركة بتعويض مقدم المطالبة إذا كان حسن النية.
  - ب. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه المطالبة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
  - ج. لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه المطالبة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تفتتح به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
٨. لا يحق لشركة التأمين طلب مستندات إضافية غير المذكورة في سند الإستلام كنواقص للمطالبة.

## المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة (المستهلك)

أضرار بالمركبة	ممتلكات عامة	ممتلكات خاصة	إصابة	وفاة
أ + ب	١ + ١	١ + ج	أ + ١١ + ١٣	أ + ١٢ + ١٣ + ١٤

البند	الرقم	المستندات المطلوبة	البند	الرقم	المستندات المطلوبة
أ	١	أصل تقرير الحادث والكروكي	ج	٨	صورة من إثبات ملكية الممتلكات
	٢	صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة المستهلك		٩	صور لأضرار الممتلكات
	٣	صورة من هوية مالك المركبة (المستهلك)	د	١٠	أصل الإيصال المستلم عن أضرار الممتلكات العامة
٤	رقم الحساب البنكي (الابيان) لمالك المركبة	١١		أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى في حالات الإصابات	
ب	٥	أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار / تقدير شيخ المعارض		١٢	أصل شهادة الوفاة ( في حال وجود حالة وفاة )
	ج	٦		أصول ثلاث تقديرات لأضرار الممتلكات	١٣
٧		أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة)	١٤	أصل صك حصر البضاعة الصادر من المحكمة	



20/01/2021 12:51:08 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	ايصال تقدير أضرار من مئمن <b>Damage Assessment Receipt from Appraiser</b>
20/01/2021 12:19:27 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
DA2001211319	رقم التقرير - DA Report No	
6001052402	رقم الحادث - Accident No	
المروور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	

مقدر الحادث	
1صناعية الشمال المالكي	مئمن - Appraiser
	العنوان - Address

### Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز  
شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

### Taqdeer Details

بيانات التقدير	
Owner name : الإدارة العامة للتموين	اسم المالك : الإدارة العامة للتموين
Mobile No. : 0544882212	الجوال : 0544882212
Vehicle type : شيفورلية	نوع المركبة : شيفورلية
Model : Other	الموديل : آخر
Plate No. : 9306 H X J	رقم اللوحة : ح ص هـ 9306

### Labor Cost of Appraiser

قيمة تقدير مئمن	
Before Accident Vehicle Cost: 38,000.00 ريال	قيمة المركبة قبل الضرر:
After Accident Vehicle Cost: 20,000.00 ريال	قيمة المركبة بعد الضرر:
Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال	رسوم تقدير مئمن:

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>



# الدائرة المنتظمة

لنقل السيارات المصدومة والمعطلة

(استعداد تام ٢٤ ساعة)

السائق/ أبو محمود

جوال : ٠٥٠٦٧٦١٥٥٨

0223

فاتورة سطحة

التاريخ / / ١٤ هـ

الموافق / / ٢٠ م

المطلوب مبلغ وقدره فقط لا غير

وذلك قيمة نقل

من

إلى

توقيع المستلم

توقيع السائق



مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	20/01/2021 12:52:15 PM
تاريخ التقدير - DA Date	20/01/2021 12:19:27 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA2001211319
رقم الحادث - Accident No	6001052402
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	المرور
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	مرور
رقم - Pages	1/1

إيصال تقدير الأضرار  
Damage Assessment  
Receipt

**Dear Customer**

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز  
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً




يوم الجمعة و السبت : مغلق

**Taqdeer Details**

Owner name :	الإدارة العامة للتموين	اسم المالك :	الإدارة العامة للتموين
Mobile No. :	0544882212	الجوال :	0544882212
Vehicle type :	شيفورلية	نوع المركبة :	شيفورلية
Model :	Other	الموديل :	آخر
Plate No. :	9306 H X J	رقم اللوحة :	ح ص هـ 9306
Payment By :	الإدارة العامة للتموين	الدفع بواسطة :	الإدارة العامة للتموين
Payment Method :	POS	طريقة الدفع :	نقاط البيع
Taqdeer Fees :	150.00 ريال	رسوم التقدير :	
VAT (15%) :	22.50 ريال	مبلغ الضريبة المستحق (15%) :	
Total Fees :	172.50 ريال	مجموع الرسوم :	
VAT Registration Number :	300727857100003	الرقم الضريبي :	

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.  
\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

\* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.  
\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>



بشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور منطقة الرياض

رقم الحادث: 6001052402

### معلومات الحادث


فرع المرور: شعبة مرور شرق الرياض

تاريخ الحادث: 22:21	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-01-19 22:55	تاريخ الحادث: 6/6/1442
سبب الحادث: استدارة مفاجئة	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	حالة الحادث: تقدير
اسم الشارع: طريق الملك فهد جنوب قبل	نوع الموقع: مستقيم	اتجاه سير الطريق: شمال
تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو	تلفيات خاصة: محلات تجارية
حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف	نطاق العمران: داخل المدينة
وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع وحسب الاقوال اتضح بان الطرف الاول قام بالرجوع الى الخلف ومن ثم ارتطم به الطرف الثاني من الخلف		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى :

رقم اللوحة: ح ص ر 2791

مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
	2014	جديدة	خاصي
	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	فضي		أمل محمد عبدالله الباقوث
	اتجاه سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
	شمال	1016972091	تويوتا
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
	تالفة	6T1BF9FK0EX526292	خلفي
	وصف نقطة التصادم		تاريخ انتهاء الاستمارة
	خلفية المركبه		1441/10/14
	تاريخ إنتهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين
	24/7/1442	P/205/5515/20/01273176/0	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيح)



وضع السيارة صالحة

الاسم الادارة العامة لتموين والامداد

رقم البطاقة ٧٠٠٠٨٧٣٤٠١ الجنسية / / تاريخ الميلاد

العنوان الرياض

المدينة رمز ص.ب المنزل

النشاط الجوال ٥٦٧٣٢٢٨٦٧

المستخدم الفعلى ٧٠٠١٥٦٧٥١٥ الاسم الادارة العامة لتموين والامداد

مكان التسجيل ١٠٤٠ مرور وسط المدينة رقم الملف ٨٢٤٨ - ٥٠٠ - ١٠٤٠

بطاقة الجمرك ٣٠١٣١٧٠٥٣٠ ميناء الدخول الدمام تاريخ الدخول ٠٨ / ١١ / ١٤٣٤

التاريخ القديم / / الصلاحية ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٨

تاريخ التسجيل ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٥ الرقم التسلسلي ١٩٨٠٤٥٣١٠

اللوحة الحرفية ح ص ه ٩٣٠٦ التسجيل ٠١ خاص

اللوحة الرقمية التسجيل رقم الهيكل 2G1175S33E9127710

النوع ٠٢ سيارة ركوب نوع الهيكل ٠٥ ٩ راكب فاقل

مآركة السيارة شيفورلية طراز السيارة امبالا شهادة الفحص

سنة السيارة ٢٠١٤ وزن السيارة ٠١٧٠٠ حمولة السيارة ٠٠٠٠٥ عدد السلندرات ٠٦

اللون الرئيسي ذهبي فاتح اللون الآخر عدد المحاور ١

المعرض المدينة رقم العقد

الملاحظات

المستخدمين المفوضين F٥ المالكين السابقين F٦ المعلومات المعدلة F٧

العمليات على السيارة F٨ المخالفات غير المسددة F٩ الرسوم المستحقة F١٠

# نظام الحوادث المرورية

## تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٦/٠٦ والموافق : ٢٠٢١/٠١/١٩ في يوم : الثلاثاء تمام الساعة : ٢٢:٢١:٠٠  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : طريق الملك فهد جنوب قبل المعذر  
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٢  
وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع وحسب الاقوال اتضح بان الطرف الاول قام بالرجوع الى الخلف ثم ارتطم به الطرف الثاني من الخلف

### المركبة رقم (٠١)

السايق : خالد العبد الرحمن رقم السجل : ١٠٩٠٦٧٦٢٥٣ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/١١/٠٩ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : امل الباحث رقم السجل : ١٠١٦٦٧٢٠٩١  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٥/٠٩/١١ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٠/٠٩/١١  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
تويوتا كامري فضي ٩ راكب فافل ح صر ٢٧٩١ خاص ٥٥٢٠٧٥٣١٠  
شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٧/٢٤ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

### المركبة رقم (٠٢)

السايق : ناصر الشنري رقم السجل : ١٠٤٤٣٢٧١٦٩ تاريخ الميلاد : ١٤٠٦/٠٥/١١ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : الادارة العامة للتأمين والامداد رقم السجل : ٧٠٠٠٨٧٣٤٠١  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٢٤/٠٧/٠٦ تاريخ التجديد : ١٤٣٩/٠٤/١٣ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٧/٠٦  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
شيفورليه امبالا ذهبي فاتح ٩ راكب فافل ح ص ٩٣٠٦ خاص ١٩٨٠٤٥٣١٠  
شركة التأمين : تاريخ إنتهاء التأمين : نوع التأمين :  
مكان الصدمة : زاويه نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : محلات تجارية لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : استدارة مفاجئة

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : محمد الثبيتي

الرتبة :

التوقيع :

مدير الإدارة







رقم اللوحة : ح ص ر ٢٧٩١ التسجيل ٠١ النوع : كامري السنة : ٢٠١٤  
رقم البطاقة : ١٠١٦٩٧٢٠٩١ اللون : فضي  
الاسم : أمل محمد عبد الله الباحث

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : P/٢٠٥/٥٥١٥/٢٠./٠١٢٧٣١٧٦/٠٠  
نوع التأمين : طرف ثالث الحالة : سارية المفعول  
اسم الشركة : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)  
تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٥/١٠ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٥/١١ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٧/٢٤

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين : الحالة :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين : الحالة :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية تاريخ النهاية :





السادة / شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بأن السيارة نوع شيفرولية أمبالا موديل ٢٠١٤ رقم اللوحة (ح ص هـ ٩٣٠٦) تعرضت لحادث مروري، وحيث أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمنة من قبلكم.

لذا نفوض المستفيد / ناصر محمد عبدالله الشثري هوية وطنية رقم (١٠٤٤٣٢٧١٦٩) لإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالحادث وإيداع مبلغ التعويض في حسابه لدى بنك سامبا رقم الأيبان (SA8340000000009000288827)

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

حالي  
٦/١١

مدير الإدارة العامة للتموين والإمداد

اللواء /

غيثان بن صالح العمري




## معلومات المركبات

### المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ج ص هـ 9306

مكان الضرر:



X للضرر المتعلقة بالحادثة O للضرر الغير المتعلقة بالحادثة

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2014	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
الإدارة العامة للتموين والامداد		ذهبي فاتح	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
شيفورليه	7000873401	شمال	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
زاويه	2G1175S33E9127710	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1438/09/25	زاوية المقدمه ايمن		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول :

اسم الشخص: خالد محمد خالد العبدالرحمن


النوع: ذكر	رقم الهوية: 1090676253	الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: 1416/11/09	لوحة السيارة: ج ص ر 2791	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 100%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966550452241	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1440/09/11	نوع الرخصة: خاصة


### الشخص الثاني :

اسم الشخص: ناصر محمد عبدالله الشثري

النوع: ذكر	رقم الهوية: 1044327169	الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: 1406/05/11	لوحة السيارة: ج ص هـ 9306	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 0%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966544882212	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/07/06	نوع الرخصة: خاصة

## صور الحادث









**تقدير**  
TACDEER

20/01/2021 12:51:08 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	Damage Assessment Receipt from Appraiser
20/01/2021 12:19:27 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA2001211319	DA Report No - رقم التقرير	
6001052402	Accident No - رقم الحادث	
Accident Attended by - منسق الحادث من طرف		

مكتب الحادث	مشن - Appraiser
اسمهاجه الشمال العفكي	العنوان - Address

**Dear Customer**

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complaints.

Customer care: 020000460

Email: [cs@taqdeer.sa](mailto:cs@taqdeer.sa)

Opening Hours  
Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM  
Fri and Sat: Closed

مكاتبنا الإلكتروني  
مكاتبنا لتقديم طلبكم لتقديم الأضرار وسنقوم بمتابعة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للمستفسرات والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:  
الخط الساخن: 020000460  
بريد إلكتروني: [cs@taqdeer.sa](mailto:cs@taqdeer.sa)  
الوقت للإصدار:  
الأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 3 مساءً  
الجمعة والسبت: مغلق

Taqdeer Details		معلومات التقدير	
Owner name : <small>الإدارة العامة للتأمين</small>		اسم المشتري	الإدارة العامة للتأمين
Mobile No. : 0544882212		الهاتف	0544882212
Vehicle type : <small>سيارة</small>		نوع المركبة	سيارة
Model : Other		النموذج	أخر
Plate No. : 9306 H X		رقم الترخيص	ح ص 9306

Labor Cost of Appraiser		قيمة تقدير مشن	
Before Accident Vehicle Cost	SAR 38,000.00	قيمة المركبة قبل الحادث	
After Accident Vehicle Cost	SAR 20,000.00	قيمة المركبة بعد الحادث	
Appraiser Assessment Fees	SAR 67.50	رسوم تقدير مشن	

\* The receipt issued electronically through TACDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.  
\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TACDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

هذا الإصدار مطبوع إلكترونياً من خلال تقديم طلبكم لتقديم الأضرار ولا يحتاج إلى ختم.  
\* للتأكد من مطابقتها من الجهات الرسمية لتأكيد التقرير النهائي يرجى الإبلاغ على الموقع الإلكتروني: <http://da.taqdeer.sa>

