



| | | |
|--|----------------------------------|---|
| 21/07/2019 | تاريخ طباعة / Print Date | تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report |
| RD210719257 | رقم الحالة / Case Number | |
| 21/07/2019 08 57 50 | وقت الحادث / Accident Time | تقرير نهائي Final Report |
| نوحه الحوادث مخرج بوكر مرسيس كرس كور | مكان الحادث Accident Location | |
| 24 7295164 46 718007 | احداثيات الحادث / Coordinate | جهة التحويل مرور الشمال |

| Party (2) / طرف (2) | Party (1) / طرف (1) | Name / الاسم | معلومات السائق Driver Info. |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| عادل محمد صالح معهدي | عبد الكريم عبد العزيز محمد معهدي | | |
| 38 28/08/1982 | 28 20/11/1991 | | Age / عمر |
| 0502100200 | 0553307123 | | Mobile No. / رقم الاتصال |
| 1004286348 | 1074234020 | | License No. / رقم الرخصة |
| رخصة خاصة | رخصة خاصة | | License Type / نوع الرخصة |

| Owner Name / اسم المالك | Make/Model / طراز المركبة | Year & color / سنة و لون | Plate No / رقم اللوحة | معلومات المركبة Veh. Info. |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| عادل محمد صالح | هوندا / كور | بيضا / | ح ظه 7998 / خصوصي | |
| مرسيدس / ادال 350 | | بيضا / 2014 | ح في 5491 / خصوصي | |

| Company Name / اسم الشركة | Policy No. / رقم الوثيقة | Expiry Date / تاريخ الانتهاء | التأمين Ins. Info. |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| شركة مجموعة المتحدة للتأمين والتأمين - سيج | P/206/5515/18/05488851/00 | 26/12/2019 | |

| عدد اطراف الحادث 2 عدد الاصدمات 0 عدد الوفيات 0 | | معلومات الحادث Accident Info | |
|---|--|---------------------------------|--------------|
| Cause of Acc. / سبب الحادث | no sufficient distance, عدم ترك مسافة كافية | LD% / نسبة المسؤولية | 100% |
| Laws Violated / الأنظمة المخالفة | | Indicators / مؤشرات | 2/2*174IIIF |
| Damage Area / جهة التصادم | التياس الجوانبية, Airbags, مقدمة front (الاربعة) | جهة التصادم | الخلفية Rear |
| Properties / الممتلكات | | Reason / سبب احتسالية حق الرجوع | |
| Recovery / احتسالية حق الرجوع | | | |
| Recover Reason / سبب احتسالية حق الرجوع | | | |

| Surveyor ID / رقم المحقق | Accident Description / وصف الحادث | معلومات المحقق Surveyor Info |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1082438126 / 3481 | بعد التعمية والاصلاح والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن كل الطرفين على صريح الحادثة بتحدد الحركه وكان الطرفين في الحركه الأيسر الضرف الأول نجدهم في مسافة كافية عند التصادم بالضرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار مادية في المركبات الضرف الأول المقدمة والضرف الثاني الخواصر وعلى ذلك بحمل الضرف الأول نسبة 100% كاملة 100% لعدم ترك مسافة كافية استنادا إلى المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور السعودي و الصور والرسد يوضح لك ذلك استنادا إلى إزاحة المركبات من قبل الاصطاف قبل وصول محقق نجد استنادا إلى المادة رقم 63/1/1 من نظام المرور السعودي | |

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

| | |
|--|---------------------------------|
| RD210719267 | رقم الحانئة / CaseNumber |
| 21/07/2019 08:57:50 AM | وقت الحادث / Accident Time |
| الواحة, العروبة.. اتج الغرب .. قبل مخرج ابو بكر ... مرسيديس .. لكزس .. اكورد | مكان الحادث / Accident Location |

طريق العروبة باتجاه الغرب



2



1



2

1

21 Jul 2019 0916





RD210719267



 نجم
 najm

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 18/11/1440 | التاريخ |
| 7/28/2019 11:29:02 AM | الموافق |
| RD210719267 | المرجع |
| 3833 | تمت الطباعة بواسطة |

المحترمين

إدارة مرور الشمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD210719267

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 18/11/1440 الموافق 21/07/2019 في تمام الساعة 08:57 AM على النحو التالي :

| # | إسم السائق | رقم الهوية | إسم المالك | نوع المركبة | رقم اللوحة | نسبة المسؤولية |
|---|----------------------------|------------|------------------|---------------------|------------|----------------|
| 1 | . عبدالكريم عبدالعزيز محمد | 1074234020 | | هوندا/أكورد | ح ط د 7998 | %100 |
| 2 | . عادل محمد صالح | 1004286348 | . عادل محمد صالح | مرسيدس/ام ال 350 | ح ق ك 5491 | %0 |

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD210719267 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

| # | نوع المركبة | طراز المركبة | رقم اللوحة | نسبة المسؤولية | المخالفة |
|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------------|
| 1 | هوندا | أكورد | ح ط د 7998 | %100 | عدم ترك مسافة كافية |

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل استمارة

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

| رقم الحالة | تاريخ الإرسال | رقم المرجع لدى علم |
|-------------|---------------------|--|
| RD210719267 | 2019-07-21 09:26:30 | وجود عائق تقني عند رفع بيانات الحادث عبر أنظمة علم |

وبناءً على طلب الطرف الثاني لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Youssef Ahmed Almalkey for Valuation | مركز التقدير - DA Center | <p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p> |
| Riyadh | مدينة المركز - Center City | |
| 25/07/2019 04:20:44 PM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 21/07/2019 02:29:00 PM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 24/07/2019 02:53:30 PM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA2107191770 | رقم التقرير - DA Report No | |
| rd210719267 | رقم الحادث - Accident No | |
| Najm | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |
| 1/2 | رقم - Pages | |

| معلومات المركبة Vehicle Details | | المالك Owner | معلومات التقدير Assessment Details |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| عادل محمد صالح | اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name | | |
| 1004286348 | رقم الهوية / ID | | |
| 0502100200 | رقم الجوال / Mobile No | | |
| MERCEDES | صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | بيانات المركبة Vehicle Info | |
| ML 350 | الموديل / Model | | |
| White 2014 | اللون والسنة / Color & Year | | |
| K G J 5491 | رقم اللوحة / Plate No | | |
| WDCDA5HB8EA302990 | رقم الهيكل / Chasis No | | |
| yousef ahmed al malki | التقدير بواسطة / Estimated By | أجور الأيدي العاملة Labor Estimation | |
| 2500.00 | التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost | قطع الغيار Spare Parts | |
| 9,840.60 | تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost | أجمالي التكلفة Final Estimation | |
| 12340.60 | التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost | | |
| | | | ملاحظات Comments |

| الدفع بواسطة Payment By | طريقة الدفع Payment Method | نسبة المسؤولية (%) Liability(%) |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| عادل محمد صالح | POS | 0 |





تاسم
Tamm

معلومات لخدمة سيارتك



| | |
|----------------|-----------------------|
| الملك | عقل محمد صالح المصري |
| هوية الملك | ١٠٠٤٢٨٦٢٤٨ |
| المستخدم | |
| هوية المستخدم | |
| رقم الهيكل | WDCDA5HB8EA302990 |
| رقم اللوحة | 5491 K G J ح ق ك ٥٤٩١ |
| نوع التسجيل | خاص |
| مärke المركبة | مرسيدس |
| طراز المركبة | ام ال 350 |
| وزن المركبة | ٢١٣٥ |
| عمولة المركبة | ٥ |
| اللون | ابيض |
| سنة الصنع | ٢٠١٤ |
| تاريخ الانتهاء | ١٤٤٢/٠٣/٢٠ |
| الرقم التسلسلي | ١٠٩٠٦٩٢١٠ |



