

التاريخ : 2020/02/11

المحترمين

السادة : ساك موتر

المحترم


عناية : مدير الورشة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

طلب تقدير إصلاح

رقم المطالبة	نوع السيارة	رقم النوحة	سنة الصنع	اسم العميل
C/111/5501/20/000414	سوناتا	د ق ي . 3771	2020	شركة هلا

نرجو منكم الكشف على السيارة الموضحة بياناتها أعلاه و عمل تقدير الإصلاح اللازم حيث أن مكان الضرر المقدمة + المؤخرة



ملاحظة هامة:

- الرجاء ارسال التسعيرات على الايميل التالي :
- [AALKHAYBARI@AICC.COM.SA](mailto:AALKHAYBARI@AICC.COM.SA)
- [JALRASHED@AICC.COM.SA](mailto:JALRASHED@AICC.COM.SA)
- [AHUSSAIN@AICC.COM.SA](mailto:AHUSSAIN@AICC.COM.SA)
- [MOWAYED@AICC.COM.SA](mailto:MOWAYED@AICC.COM.SA)

يعتبر هذا الخطاب ملغي بعد مرور ( اربعة ايام ) من تقديم المطالبة .

في حالة كون المركبة تالف يتم استلام تقرير من المركز بتلف المركبة والتواصل مع مؤسسة دنيا جنا على الرقم 0566116002 لتسليم المركبة.

\*\* للتواصل مع دائرة حوادث السيارات الرجاء الاتصال على الرقم: 920005002

رقم الجوال :


اسم العميل شركة هلا

دائرة مطالبات السيارات

## معلومات المركبات

### المركبة الثانية

رقم اللوحة: ب ط ي 7213




نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2011
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
علاء بن فهد الشرف الحوسبي		فضي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
شيفورليه	1048644080	شمال
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
خالص	TGNSK8E32BR316056	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1441/07/20		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

X اتجاه السير التالفة بالحدث O اتجاه غير التالفة بالحدث

### المركبة الثالثة

رقم اللوحة: د ق ي 3771



نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2020
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
الملكة عبد العزيز جميل المتحدة لعمولات شركة مساهمة مغلقة سعودية		فضي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
هونداي	7001715155	شمال
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
خالص	WML24108LA037919	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1444/02/21		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
شركة التأمين العربية التعاونية	P/111/5501/19/000256	3/7/1441

X اتجاه التالفة بالحدث O اتجاه غير التالفة بالحدث

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول

اسم الشخص: سلطان دابس محمد الحوسبي

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: حسن الله تعالى

البلد:

نوع التغطية:

النوع: دق

تاريخ الميلاد: 01/07/1981

نسبة المسؤولية: 100%

الدوال: 19810701

الاسم:

رقم الهوية: 1048574147

لوحة السيارة: 3250

هل الشخص معترض على النسبة:

رقم الايبان:

تاريخ إنتهاء الرخصة:



رقم الحادث: 6000784833



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
شعبة مرور الجبيل

رقم الحادث: 6000784833


### معلومات الحادث

رقم المرور: شعبة مرور الجبيل	وقت الحادث: 19:52	تاريخ الحادث: 2020-02-07 21:18
تاريخ الحادث: 13/6/1441	سبب الحادث: خلوس في صندوق المركبة	نوع الحادث: تدمر مركبة واقعه
حالة الحادث: تقدير	اسم الشارع: طريق الحجاز	نوع الموقع: مستقيم
اتجاه سير الطريق: شمال	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
تلفيات خاصة: سيارات	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
نطاق العمران: داخل المدينة	وصف الحادث: انفراج صاحب الكامري وصندامه بسيارتين واقعه خارج الطريق	

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: د ب م 3250



مكان الضرر:

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2012
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
سكائل فارس محمد العمري الدوسري	البحرين	البحرين
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
تويوتا	1048574147	شمال
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
وجها لوجه	6110190050337999	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1441/07/19	الاصابة من الشاحنة الكاميون	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

X الاضرار المغطاة بالحادث O الاضرار غير المغطاة بالحادث



## معلومات الشخص







### الشخص الثاني:

اسم الشخص: فيصل عبدالرحمن محمد الحربي	رقم الهوية: 1091524171	النوع: م
الجنسية: سعودي	لوحة السيارة: ح ق ي 3771	تاريخ الميلاد: 1427/02/14
نوع المشاركة: سائق	هل الشخص معترض على النسبة: لا	نسبة المسؤولية: 0%
الحالة الصحية: سليم	رقم الايبان:	الحوال: 926505912408
البنك:	تاريخ انتهاء الرخصة:	اليعمل:
نوع الرخصة:		



### الشخص الثالث:

اسم الشخص: فالح بن فريم بن فالح الدوسري	رقم الهوية: 1048644080	النوع: م
الجنسية: سعودي	لوحة السيارة: ب ط ي 7213	تاريخ الميلاد: 1389/11/26
نوع المشاركة: سائق	هل الشخص معترض على النسبة: لا	نسبة المسؤولية: 0%
الحالة الصحية: سليم	رقم الايبان:	الحوال: 926505912408
البنك:	تاريخ انتهاء الرخصة:	اليعمل:
نوع الرخصة:		

## صور الحادث



رقم الحادث: 6000784833





600078

4833



AL RAJHI TAKAFUL & INSURANCE COMPANY LTD.



ACCIDENT (DRIVER) REPORT

(TO BE FILLED BY THE DRIVER WHO MAKE ACCIDENT)

CLAIM NO.

DATE OF ACCIDENT (E)	9/2/2020	تاريخ الحادث بالمويلدي
DATE OF ACCIDENT (H)		تاريخ الحادث بالعربي
TIME OF ACCIDENT		وقت الحادث
LOCATION OF ACCIDENT	المنامة	مكان الحادث
NAME OF ROAD/STREET		اسم الطريق او الشارع
AREA/LOCALITY/ETC	الحي السكني	محافظة الحادث
CITY/ HIGHWAY NAME/ETC	المنامة	البلدية / الحي
VEHICLE PLATE NO.	3771 VG/D	رقم لوحة السيارة
VEHICLE TYPE	سيارة	نوع السيارة
VEHICLE MODEL	2020	موديل السيارة
DRIVER ID	191658111	بطاقة او اقامة السائق
NATIONALITY	سعودية	جنسية السائق
DATE OF BIRTH (G)	1996/06/30	تاريخ الميلاد
HALA CUSTOMER ID & NAME	م. محمد بن عبد العزيز	اسم العميل ورقم الترخيص
LEASE/CORP./IND.	أفراد	أفراد / ايجار طويل الاجل
ACCIDENT MISTAKE %	HALA 70 THIRD-PARTY	مسؤولية الحادث

HOW ACCIDENT OCCURRED

(DETAILED EXPLANATION TO BE WRITTEN BY THE DRIVER MADE ACCIDENT)

وصف الحادث ( بالتفصيل )

شرح تفاصيل الحادث عن طريق السائق مستخدماً

كنت واقفاً اذ انزلت من السيارة فخرجت من باب الخلف ووجدت سيارة اخرى واقفة امامي فاصطدمت بها من الخلف وسقطت من السيارة.

السائق  
DRIVER

*[Signature]*

مساعد المراقب  
INSURANCE COORDINATOR

مدير التأمين  
INSURANCE MANAGER

Date:

AVIS  
11400

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



بطاقة الهوية الوطنية  
نسخة ٣

فيصل بن عبد الرحمن بن محمد العوفي الحربي

١٠٩١٥٣٤١٧١

الرقم

١٤٤٤/٠٥/٠٨ هـ

تاريخ الانتهاء

الجبيل

جهة الإصدار

الرياض

مكان الميلاد

١٤١٧/٠٢/١٤ هـ

تاريخ الميلاد



تاريخه

١٤٣٢/١١/١٢ هـ

جهة الحفظ

الجبيل

رقم الحفظ

٣٢٩٤٢



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

فيصل بن عبد الرحمن بن محمد الحاربي

FAISAL ABDULRAHMAN MOHAMMED ALHARBI

No. 1091524171 الرقم ١٠٩١٥٢٤١٧١

DOB 30/06/1996 تاريخ الميلاد ١٤١٧/٠٦/١٤

Exp 24/04/2027 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٨/١١/١٧

O+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٢٦/١١/١٧

النوع الخاصة  
الفيز بدون قيود

سعودي الجنسية



AVIS  
Rental Car

For more information, please contact us at 800-1100000 or visit our website at www.avis.com.sa  
Avis Rent a Car is a member of the Avis Rent a Car Group, a leading global provider of car rental services.  
Avis Rent a Car is a member of the Avis Rent a Car Group, a leading global provider of car rental services.  
Avis Rent a Car is a member of the Avis Rent a Car Group, a leading global provider of car rental services.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك

شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للموبيلشر شركة مساهمة مقفلة سعودية  
المستخدم شركة هــلا العربية

هوية المالك ٧٠٠١٧١٥١٥٥ هوية المستخدم ٧٠٠٠٠٣٩٥٦٥

رقم الهيكل KMHL241B8LA037919

رقم اللوحة ٣٧٧١ د ق ي

3771 V G D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة سموناتا

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة هونداي

وزن المركبة ١٤٨٠

لون فضي

٢٤٠٩٢٤٧١٠



رقم التسلسلي





Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
25/02/2020 12:10:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/02/2020 03:36:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/02/2020 12:09:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2302202196	رقم التقرير - DA Report No	
6000794833	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة عبداللطيف جميل		7001715155	
		0592456783	رقم الجوال / Mobile No
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		بيانات المركبة Vehicle Info
سوناتا	الموديل / Model		
Silver 2020	اللون والسنة / Color & Year		
V G D 3771	رقم اللوحة / Plate No		
KMHL241B8LA037919	رقم الهيكل / Chasis No		
Nayef Al-Naeem appreciation office	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
6000,00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
28,550.40	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	Spare Parts	
34550.40	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	Final Estimation
			ملاحظات Comments


الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة عبداللطيف جميل	POS	



Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
25/02/2020 12:10:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/02/2020 03:36:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/02/2020 12:09:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2302202196	رقم التقرير - DA Report No	
6000794833	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
28,550.40	20%	35688.00	Foundation Falhan Musaat Subaie

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2573.00	0%	0%	2573.00	1	رفرف خلفي يسار 1
1179.00	0%	0%	1179.00	1	صدام خلفي 1
1153.00	0%	0%	1153.00	1	اصططب خلفي يسار 1
185.00	0%	0%	185.00	1	غطاء بتروول 1
912.00	0%	0%	912.00	1	جسر صدام خلفي 1
480.00	0%	0%	480.00	1	كشافة صدام خلفي يسار 1
265.00	0%	0%	265.00	1	لحية صدام خلفي 1
451.00	0%	0%	451.00	1	زريق نيكل وسط الصدام الخلفي 1
70.00	0%	0%	70.00	1	قاعدة صدام خلفي يسار 1
85.00	0%	0%	85.00	1	هوايه رفرف خلفي يسار 1
272.00	0%	0%	272.00	1	بطانه رفرف خلفي يسار 1
2753.00	0%	0%	2753.00	1	باب خلفي يسار 1
2491.00	0%	0%	2491.00	1	عتبه الجانب الأيسر 1
846.00	0%	0%	846.00	1	ديكور العتبه الجانب الأيسر 1
1441.00	0%	0%	1441.00	1	رفرف امامي يسار 1
1450.00	0%	0%	1450.00	1	صدام امامي 1
5267.00	0%	0%	5267.00	1	شمعة نور امامي يسار 1
1816.00	0%	0%	1816.00	1	كيبوت 1
2653.00	0%	0%	2653.00	1	شيك امامي 1



Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
25/02/2020 12:10:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/02/2020 03:36:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/02/2020 12:09:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2302202196	رقم التقرير - DA Report No	
6000794833	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	النسبة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

1345.00	0%	0%	1345.00	1	واجهه امامي 1
232.00	0%	0%	232.00	1	حشوت صدام امامي 1
746.00	0%	0%	746.00	1	مقصد ثامسي 1
1133.00	0%	0%	1133.00	1	مقصد سفلي 1
335.00	0%	0%	335.00	1	مقصد عند الكر 1
975.00	0%	0%	975.00	1	فلنجه 1
435.00	0%	0%	435.00	1	مقصد علوي 1
173.00	0%	0%	173.00	1	زيق نيكل وسط الصدام الامامي 1
28.00	0%	0%	28.00	1	قاعدة صدام امامي يسار 1
363.00	0%	0%	363.00	1	ديكور نيكل فوق الرفرف الامامي الایسر 1
255.00	0%	0%	255.00	1	ديكور فوق الواجهة الامامية 1
600.00	0%	0%	600.00	1	كفر مقاس 17 1
2345.00	0%	0%	2345.00	1	2جندل كروم مقاس 215/55/17 1
381.00	0%	0%	381.00	1	حساس 1