

استمارة بلاغ عن حادث سيارة


أ- بيانات السيارة المؤمن عليها:


بيانات المؤمن: اسم المؤمن له: المهندس الاطاهي البكري
 الشخص المسؤول: مهندس الدكتور
 هاتف رقم: الجوال: ٥٥٧٧٧٥٩٩٧
 فاكس رقم: فاكس رقم:
 البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني:
 نوع السيارة: كاديلاك رقم اللوحة: ١٧٧٧٥٥
 فئة رخصة القيادة: خاصي عمومي
 رقم وثيقة التأمين: عمر السائق:

ب- وصف الحادث:

نوع المطالبة:
 1. أضرار السيارة المؤمنة 2. طرف ثالث 3. سرقة 4. حريق 5. حادث انقلاب 6. الكوارث الطبيعية
 التاريخ وقوع الحادث: 20/07/2022 الوقت: 23:31:58 المكان: الرياض طريق الملك عبدالعزيز
 نسبة الخطأ علي المؤمن له: ٤٥ %
 كيفية وقوع الحادث (مع رسم بسيط):
الطريق الأول كان يسير بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق باتجاه مكة وكان
طريقنا مساره الأول يسير من الطرف الثاني كان يسير بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق
بمكان طريقنا مساره الأول بين اثنين آخرين الطرف الأول من المسار الأول يسير في
المسار الأول بين ليدونه بطريق ثلاثين اخطىم بفائد المركبة التي تم التذكير كان سائقها
مساره الأول بين نتائج اضرار المركبة الأولى والطرف الثالث من الطريق الثاني، الجانب الأول يسير
مؤخره المركبة وتكون في الطرف الأول بين اثنين آخرين الطريق الثاني من المسار الأول يسير في
 هل تم إبلاغ المرور بالحادث؟ نعم لا رقم السجل في تقرير المرور: قسم المرور المختص
 هل تم إعداد تسعيرة للأضرار بالسيارة؟ نعم لا تقدير قيمة الإصطاح: رس
 ماهو العرض الذي استخدمت له السيارة وقت الحادث؟ شخصي تجاري أخرى
 هل السيارة قابلة للتحرير؟ نعم لا

ج - أضرار السيارة المؤمن عليها:

الموقع الحالي للسيارة المتضررة: وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة):
 عين الأجزاء المتضررة على الرسم:


سيارات <input type="checkbox"/>	ممتلكات <input type="checkbox"/>
العاكس:	
1 -	2 -
3 -	4 -
وصف الضرر [الأجزاء المتضررة بالسيارة]:	
عين الأجزاء المتضررة على الرسم:	
	

هـ- الأشخاص المصابون:

الاسم	طبيعة الإصابة	اسم المستشفى	صلة القرابة للمؤمن له

و- المرفقات:

<input type="checkbox"/> أصل تقرير المرور / الشركة / تقرير شركة نجم لخدمات التأمين	<input type="checkbox"/> صورة استمارة السيارة المؤمن عليها
<input type="checkbox"/> صورة من إذن الإصلاح + رسم كروكي الحادث	<input type="checkbox"/> صورة رخصة قيادة السائق سارية الصلاحية
<input type="checkbox"/> تقارير الإصلاح / سيج المعارض / صور الحادث	<input type="checkbox"/> صورة الهوية / السجل التجاري

يتم التعميد بعد عمليات الإصلاح بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه و اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يتم تسليم المركبة للعميل بعد دفع مبلغ التحمل و الإستهلاك المحدد في وثيقة التأمين.

ز- إقرار:

إقرار المؤمن له	إقرار السائق
أقر أنا الموقع أدناه بأنه ليست هناك أية وثيقة تأمين أخرى يمكن التعويض من خلالها فيما يتعلق بهذا الحادث أو الخسارة. كما أقر بأن هذه السيارة ملك لي. و أنه في حالة قبول هذه المطالبة باني/بأنيقاد أحت/أحتنا جميع حقوقني / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بياناته أعلاه إلى الشركة الوطنية. وبعدها أتنازل/تنازل عن كامل مبلغ الأسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث ولأمانع لدي/لدينا من دفع جميع المبالغ و المستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية و إصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.	أقر أنا الموقع أدناه حسب علمي و اعتقادي التام بأن البيانات المدونة أعلاه حقيقية و صحيحة و أنه في حالة قبول هذه المطالبة باني/بأنيقاد أحت/أحتنا جميع حقوقني / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بياناته أعلاه إلى الشركة الوطنية. وبعدها أتنازل/تنازل عن كامل مبلغ الأسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث ولأمانع لدي/لدينا من دفع جميع المبالغ و المستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية و إصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.
توقيع المؤمن له: _____ التاريخ: _____	توقيع السائق: _____ التاريخ: _____

للاستعمال الرسمي فقط

ملاحظات:
رقم المطالبة:
التحمل: _____ عدد التحملات: _____
نسبة الأستهلاك: _____ % من قيمة: _____
مستلم المطالبة: _____ التاريخ / الوقت: _____ التوقيع: _____


الخبر
ص.ب. ١٩٣٣، الرياض ٣١٩٥٢
هاتف: ٨٢٥٣٥٧ (٠٣)
فاكس: ٨٢٦٩٩٢ (٠٣)


الرياض
ص.ب. ٨٦، الرياض ١١٤١١
هاتف: ٤٧٧٨٦١٣ (٠١)
فاكس: ٤٧٦٢٢٩٠ (٠١)

جدة (المركز الرئيسي)
ص.ب. ٥٨٢٢، جدة ٢١٤٣٢
هاتف: ٦٦٠٦٢٠٠ (٠٢)
فاكس: ٦٦٧٤٥٣٠ (٠٢)


20/07/2020 نسخة رقم - 1 RD2007201030	تاريخ الإصدار / Version Date رقم الحالة / Case Number	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report		
20/07/2020 23 31 01	وقت الحادث / Accident Time	التقرير النهائي Final Report		
الرياض الطليح // طر الملك حياتة // اسواق التمهيدي بيمار // كافري // وايت	موقع الحادث Accident Location	جهة التحويل مركز الرياض		
24.7785893. 46.788018	أحداثيات الحادث / Coordinate			
معلومات السائق / Driver Info.				
الطرف (2) / Party (2)	الطرف (1) / Party (1)	Name / الاسم		
محمود مضمون عبيدالله الدوميري	ناهد نورا خان خان	Nationality / الجنسية		
سعودي	باكستاني	Age / العمر		
31 18/08/1989	39 01/01/1982	Mobile No. / رقم الاتصال		
0557775997	0591381448	ID Number / رقم الهوية		
1082147438	2278984600	License Type / نوع الرخصة		
رخصة خاصة	رخصة نقل ثقيل	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		
13/08/1444	28/02/1442	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		
20/07/2020	20/07/2020			
معلومات المركبة / Veh. Info.				
اسم المالك / Owner Name	سليم بن فلاح عتيق العنزي	اسم المالك / Owner Name		
أحمد الاضي شويخي الشجيري	موسى بن فلاح عتيق العنزي	نوع المركبة / Make/Model		
تويوتا / كامري	ميرسيدس / سبنهه	سنة ووقت / year & color		
بيض / 2017	برنشي / 1992	رقم اللوحة / Plate No		
ن ب ب 1747 / خصوصي	ا س ر 2930 / نقل عام			
التأمين / Ins. Info.				
اسم الشركة / Company Name	كفيلة للتأمين	رقم الوثيقة / Policy No.		
		P-01-2018-4-411-000951/R2		
		30/04/2021		
		01/05/2020		
		شامل		
معلومات الحادث / Accident Info.				
عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الرقيات : 0				
سبب الحادث / Cause of Acc.	التحرف / sudden change of lane مضيق	الأخطاء المتوقعة / Laws Violated		
		نسبة المسؤولية / LD%		
		0%	100%	
جهة التصادم / Damage Area	الجزء الأيمن الأمامي / Front Right	جهة التصادم / Damage Area		
		Left Side الأيسر		
الممتلكات / Properties		الممتلكات / Properties		
إمكانية حق الرجوع / Recovery		إمكانية حق الرجوع / Recovery		
سبب إمكانية حق الرجوع / Recover Reason		سبب إمكانية حق الرجوع / Recover Reason		
معلومات المحقق / Surveyor Info.				
رقم المحقق / Surveyor ID	1036856407 / 1414	رقم المحقق / Surveyor ID		
بعد المعاينة و الاطلاع و الإستماع الى اقول الشرفين تبين لي		وصف الحادث / Accident Description		
أن الطرف الأول كان يسير بصريق الملك باتجاه الشرق بالسرعة وكان سائق مساره الأيسر والطرف الثاني كان يسير بصريق الملك باتجاه الشرق بالسرعة وكان سائق مساره الأيمن أثناء انحراف الطرف الأول من المسار الأيسر إلى المسار الأيمن لسخوته بصريق تحذير أصطمم بتأيد المركبة التي كان سائق مساره الأيمن وتنتج اضرار للمركبة الأولى إضرار المركبة الأمامي الأيمن والطرف الثاني الجانب الأيسر + مؤخره للمركبة وتكون نسبة الطرف الأول 100% بسبب انحرافه المفاجئ وتنتج عن الحادث اضرار مائة كما هو موضح بالرصد الكروكي التقريبي وتمت اراحة المركبات من موقع الحادث من قبل الأطراف بسبب عوقفة السير بوسط الحادث		 العمليات Operations		
		CR. 1010229751		








2	رقم الحادث: RD2007201030	
د ب ب 1717	رقم اللوحة	
National Commercial Bank (Auto Lease)	اسم المالك	
الوطنية للتأمين	شركة التأمين	
تأمين شامل	التصنيف	
Toyota	الموديل	
2017	تاريخ الصنع	
01/05/2020	تاريخ الفاعلية	
30/04/2021	تاريخ الانتهاء	
P-01-2018-4-411-000951/R2	رقم الوثيقة	
6T1BF9FK4HX692559	رقم الهيكل	
592210610	الرقم 21 Jul 2020	





صفحة ١ من ١

KHAN

HAJI AAM NAWAZ

KHAN NAHEED NAWAZ

حائل

ت ٢٥٩.٢٣٥

العنوان : حي شراف

تاريخ الميلاد : ١٤٠٢/٠٣/٠٦

رقم الهاتف :

الجنسية : باكستان

المهنة : سائق شاحنة

رقم الرخصة القديمة :

الطول : ١٧٠ لون العينين : أسود

نوع الرخصة الأجنبية :

لون الشعر : أسود فصيلة الدم : +A

مصدر الرخصة الأجنبية :

رقم الرخصة الأجنبية :

رقم الرخصة : ٢٢٧٨٩٨٤٦٠٠ مكان اصدار الرخصة : مرور الخبر-دله

مكان اصدار البطاقة : جوازات حائل تاريخ اصدار البطاقة : ١٤٣٠/١١/١٤

رقم الملف : ٢٢٤٤٥٤ رقم مشغل الالة : ١٠٣٤٨١٧٧٥٧

المؤهل : شهادة مدرسة تعليم قيادة

القيود : بدون قيود

نوع الرخصة : نقل ثقيل وضع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد تاريخ الا انتهاء

صالحة ١٤٣٢/٠٢/٢٨ ١٤٣٧/٠٢/٢٦ ١٤٤٢/٠٢/٢٨

رقم الحالة الجنائية : ١٣٨٢٦ تاريخ صحيفة الحالة الجنائية : ١٤٣٢/٠٢/٢٥

الملاحظات :

F٦ - عمليات الرخصة F٧ - الملف التاريخي F٨ - سجل الايقاف/السحب



رقم اللوحة : ٩ ب ر ٢٩٣ التسجيل ٠٤ النوع : شاحنه عادي : السنة : ١٩٩٢
رقم البطاقة : ١٠١٨٣٠١٢٢٤ : اللون : برتقالي : العنزي
الاسم : سليمان بن فالح : بن عقيل

الا سطر ١ الى ١ من ١

٢/٢/١/٢٩/٥/١٩/١٢٦٨ :

طرف ثالث :

الحالة : سارية المفعول

شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني
١٤٤١/٠٢/٢٣ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٣/١٥ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٣/٢٦

رقم الوثيقة
نوع التأمين
اسم الشركة
تاريخ الاصدار

رقم الوثيقة
نوع التأمين
اسم الشركة
تاريخ الاصدار

تاريخ البداية

تاريخ النهاية :

الحالة :

تاريخ النهاية :

تاريخ البداية

رقم الوثيقة
نوع التأمين
اسم الشركة
تاريخ الاصدار



بن عقيل
تاريخ الميلاد ٢٠ / ٠٢ / ١٣٨٢
ص.ب (٥٩٨٨١٣٢)
المنزل
الجوال ٣٣٩١٢٧٠٠٠

رقم الملف ٦٤٤٨ - ٠٢٧٩ - ١٠٤١
تاريخ الدخول ١٣ / ٠٥ / ١٤٢٩
الصلاحيه ٢٨ / ٠٦ / ١٤٣٥
الرقم التسلسلي ١٤٠١٤٧٨٠٠

وضع السيارة
الا سم
رقم البطاقة
العنوان
المدينة
النشاط

صاحبة
سليمان
١٠١٨٣٠١٢٢٤ الجنسية
الرياض النسيم
مؤسسه سليمان فالح العنزي للتجارة

رمز الاسم
مكان التسجيل ١٠٤١ مرور شرق الرياض
بطاقة الجمرك ١٠٠٨١٩٠٩٦٤ ميناء الدخول جدة
التاريخ التقديم
تاريخ التسجيل
الطوحة الحرفية ٢٨ / ٠٦ / ١٤٢٩
الطوحة الرقمية ٢٩٣٠ ب ر
النوع

٠٢ نقل عام
رقم الهيكل
نوع الهيكل
شاحنه عادي
طراز السيارة
٧٠٠٠ حمولة السيارة
اللون الاخر
المدينة


٠٣ نقل
مرسيدس
سنة السيارة ١٩٩٢ وزن السيارة
اللون الرئيسي برتقالي
المعرض
الملاحظات

المستخدمين المفوضين F٥
العمليات على السيارة F٨

F٦ المالكين السابقين
F٩ المخالفات غير المسددة

F٧ المعلومات المعدلة
F٨٠ الرسوم المستحقة














Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
23/07/2020 09:40:53 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
21/07/2020 01:04:46 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
21/07/2020 02:23:51 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2107201098	رقم التقرير - DA Report No	
RD2007201030	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner	معلومات التقدير Assessment Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID		
7000025887	رقم الجوال / Mobile No		
0557775997	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
TOYOTA	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	
كامري	اللون والسنة / Color & Year		
White 2017	رقم اللوحة / Plate No		
B B D 1717	رقم الهيكل / Chasis No		
6T1BF9FK4HX692559	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
DA-Saudi Specialized Laboratories Company	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3500.00	
	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	8,849.60	
	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	12349.60	
	ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
البنك الاهلي التجاري	POS	0

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
23/07/2020 09:40:53 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
21/07/2020 01:04:46 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
21/07/2020 02:23:51 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2107201098	رقم التقرير - DA Report No	
RD2007201030	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
8,849.60	20%	11062.00	Dar Adim Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1970.00	0%	0%	1970.00	1	باب خلفي يسار 6700406230
1645.00	0%	0%	1645.00	1	رفرف خلفي يسار 6160206230
946.00	0%	0%	946.00	1	صدام خلفي 521590X908
361.00	0%	0%	361.00	1	لحيه صدام خلفي 5216906100
231.00	0%	0%	231.00	1	عضمة صدام خلفي يسار 5257606150
495.00	0%	0%	495.00	1	اسطب خلفي يسار 8156106700
134.00	0%	0%	134.00	1	يد باب أمامي يسار 6921006936
426.00	0%	0%	426.00	1	زيق باب خلفي يسار 7585406150
895.00	0%	0%	895.00	1	ديكور سمكه جنب يسار 7585206935
2828.00	0%	0%	2828.00	1	١٦ جنط كروم عدد واحد مقاس 4261106791
350.00	0%	0%	350.00	1	عازل باب خلفي يسار 111
350.00	0%	0%	350.00	1	عازل باب أمامي يسار 111
431.00	0%	0%	431.00	1	بطانة رفرف خلفي يسار 6563806140