

Comprehensive claim form:
Vehicle's Accident Notification Form

نموذج مطالبة التأمين الشامل:
إستمارة بلاغ عن حادث سيارة

Particulars of Insured Vehicle
Insured Info

بيانات السيارة المؤمن عليها
بيانات المؤمن له

Name of Insured	البنك الأهلي		إسم المؤمن له
Person In-charge	محمد خالد فهد يمين السوادم		الشخص المسؤول
Tel. No		هاتف رقم	
Mobile No	٠٥٦٧٨٦٠٠١٠	رقم الجوال	
Fax No.		فاكس	
E-mail		البريد الالكتروني	
Type of Vehicle	هواثري سوناتا	نوع السيارة	
Plate No.	د أ ك ٩٨١٨	رقم اللوحة	
Policy No		رقم وثيقة التأمين	

Driver Info

بيانات السائق

Name of Vehicle's Driver	محمد خالد فهد يمين السوادم		إسم سائق السيارة
Tel. No	٠٥٦٧٨٦٠٠١٠	هاتف رقم	
Mobile No		رقم الجوال	
Fax No.		فاكس	
E-mail		البريد الالكتروني	
Type of D/ License	Public <input type="checkbox"/> عمومي Private <input checked="" type="checkbox"/> خصوصي	منه رخصة القيادة	
Driver's Age	٣٩	عمر السائق	
Driver's ID Card No.	١٠٥٧٦٢٩٩٨٩	رقم هوية السائق	

Description of Accident

وصف الحادث

Claim Type	Damages to insured vehicle <input checked="" type="checkbox"/>	أضرار السيارة المؤمنة	نوع المطالبة
	Third Party <input type="checkbox"/>	طرف ثالث	
	Theft <input type="checkbox"/>	سرقة	
	Fire <input type="checkbox"/>	حريق	
	Overturn <input type="checkbox"/>	حادث انقلاب	
	Catastrophe <input type="checkbox"/>	الكوارث الطبيعية	
Accident Date	٢٠٢٠/٩/١٣	تاريخ وقوع الحادث	
Time	٤:٢٠	الوقت	
Location	حي الصفا	المكان	
Percentage of Insured's Fault	صفر	نسبة الخطأ على المؤمن له	

Was Traffic Police / Najm notified with this accident	No <input type="checkbox"/> لا Yes <input checked="" type="checkbox"/> نعم	هل تم إبلاغ المرور / نجم بالحادث
Register No. in Traffic Report / Najm	٤٠٥٧٩٤٤٤	رقم الحادث في تقرير المرور / نجم
Was the vehicle's damages estimated	No <input type="checkbox"/> لا Yes <input checked="" type="checkbox"/> نعم	هل تم إعداد تسعيرة للأضرار بالسيارة
Estimation of Repair Cost	ر.س. SAR	تقدير قيمة الإصلاح
For what purpose was the vehicle used at the time of accident	Personal <input checked="" type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Other Purposes <input type="checkbox"/>	شخصي تجاري أخرى
Is the Vehicle Movable	No <input type="checkbox"/> لا Yes <input checked="" type="checkbox"/> نعم	هل السيارة قابلة للتحرك

Description of Accident
(Draw a Simple Sketch)

كيفية وقوع الحادث
(مع رسم كروكي مبسط)

كنت ذاعشي بالطريق العام ورجعت سيارة
للخلف خارج هذا كبقالة وحدم الجنب
الأيمه كافل

الأسم :
محمد خويش لبيد

التاريخ :
١٦ / ٩ / ٢٠٢٠

التوقيع /
محمد خويش لبيد



تاريخ الحادث : ١٤٤٦/٠١/٢٥ الموافق : ٢٠٢٠/٠١/١٣ في يوم : الأحد تمام الساعة : ٠٤:٤٧:٠٠ م
المدينة : مدينة جدة مكان الحادث : الامير سعود بن فيصل

نوع الحادث : صدم مركبة بمركبة
عدد الوفيات :
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والإستماع الى أقوال اطراف الحادث تبين لي ان الطرف الثاني يسير بشوارع سعود الفيصل بحي الصفا اتجاه الغرب والطرف الأول متوقف وعند رجوعه الى الخلف حتم التصادم ونتج المركبة 1 المؤخرة يسار والمركبة 2 الجانب الأيمن الطرف الأول بتحمل النسبة 100 للرجوع الى الخلف دون تذبذب

المركبة رقم (٠١)

السايق : MUHAMMAD KHAN رقم السجل : ٢٢٧٧٩١٦٢٥١ تاريخ الميلاد : ١٣٩٤/٠٧/١٣ الجنس : ذكر الجنسية : باكستان
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : عدل السعي
نوع الرخصة : نقل ثقيل تاريخ الاصدار : ١٤٣٠/٠٨/١٤ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٧/١٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠٨/١٤
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
هونداي الشترا ابيض ثجرة ٨ ركاب قفل ا د ب ١٥٧١ نقل
شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٦/٠٩/٠٥ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السايق : سعد السواط رقم السجل : ١٠٥٧٦٣٩٩٨٩ تاريخ الميلاد : ١٤٠٩/٠٤/٢٥ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : البنك الاملي التجاري
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٢٩/٠٧/٢٦ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٤/٢٦ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٩/٠٧/٢٦
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
هونداي سونتا ابيض ٩ ركاب قفل د ا ك ٩٨١٨ خمس
شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سيف) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٩/١٨ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

#٩٧٦٥#

الحادث قيد التحقيق لدى توثيق الحادث

نتج عن الحادث : أخرى أخرى
مسئولية الحادث والأسباب : أخرى
انتهى الحادث :
الضابط المحقق :


الختم الرسمي
مدير الإدارة
الاسم : حسن السبلي
الرتبة :
التوقيع :

توقف التحقيق

التاريخ : 15/09/2020

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

1 نسخة رقم - 13/09/2020	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
JD130920310	Case Number / رقم الحادثة	التقرير النهائي Final Report
13/09/2020 16:47:30	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحویل مرور شرق جدة
جدة الصفا الأمير سعود بن فيصل - مخازن ومركز التبيدي للتسوق بين 11 سوقاً 11 ليوزين	مکان الحادث Accident Location	
21.5740085, 39.2038165	Coordinate / إحداثيات الحادث	



Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)
	محمد نهد خويتم سعودي	محمد تمار عتري باكستاني	Name / الاسم
	32 05/12/1988	47 01/03/1974	Nationality / الجنسية
	0567860010	0542408821	Age / العمر
	1057639989	2272916251	Mobile No. / رقم الاتصال
	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة نقل تشيل	ID Number / رقم الهوية
		24/02/2024	License Type / نوع الرخصة
		13/09/2020	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
			Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	عادل عوض السعدي
Make/Model / طراز المركبة <td>هيونداي / شترا</td>	هيونداي / شترا
year & color / سنة و لون <td>أبيض / 2014</td>	أبيض / 2014
Plate No / رقم الرخصة <td>1571 ب / نقل عام</td>	1571 ب / نقل عام

Company Name / اسم الشركة	شركة لتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة <td>P-01-2018-4-411-000951/R2</td>	P-01-2018-4-411-000951/R2
Expiry Date / تاريخ الانتهاء <td>30/04/2021</td>	30/04/2021
Start Date / تاريخ البداية <td>01/05/2020</td>	01/05/2020
Insurance type / نوع التأمين <td>شامل</td>	شامل

Cause of Acc. / سبب الحادث	رجوع لظلف go back
Laws Violated / الأنظمة المخالفة <td>100%</td>	100%
نسبة المسؤولية / LD% <td>0%</td>	0%
Damage Area / جهة الصدمة <td>الجنب الأيمن, Right Side</td>	الجنب الأيمن, Right Side
الممتلكات / Properties <td>المؤخرة, Rear</td>	المؤخرة, Rear
احتمالية حق الرجوع / Recovery <td></td>	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع <td></td>	


1063439796 / 1588	Surveyor ID / رقم المحقق
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال أطراف الحادث تبين لي أن الطرف الثاني يسير باتجاه سعود الفيصل بحي الصفا إجماع الغرب والطرف الأول متوقف وعند رجوعه إلى الخلف حتم التصادم وتنتج المركبة 1 المؤخرة يسار والمركبة 2 الجنب الأيمن الطرف الأول يتحمل النسبة 100 للرجوع إلى الخلف نون تبة	Accident Description / وصف الحادث
	نجم العمليات Operations

التاريخ : 15/09/2020

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

JD130920310	رقم الحالة / CaseNumber
9/13/2020 4:47:30 PM	وقت الحادث / Accident Time
الصفاء الامير سعود بن فيصل - مخابز ومركز النهدي للتسوق يمين \ سوناتا \ ليموزين	مكان الحادث / Accident Location





JD130920310

نجم
najm

25/01/1442	التاريخ
9/15/2020 9:24:53 AM	الموافق
JD130920310	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم JD130920310

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 25/01/1442 الموافق 13/09/2020 في تمام الساعة 04:47 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	محمد نثار غازي	2272916251	عادل عوض السحيمي	هيونداي/النترا	ا د ب 1571	%100
2	محمد فهد خويتم	1057639989	البنك الاهلي ا	هيونداي/سوناتا	د ا ك 9818	%0

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث بلاغ رقم JD130920310 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	النترا	ا د ب 1571	%100	رجوع للخلف

تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
JD130920310	9/13/2020 4:47:30 PM	4005793744

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،

	الاسم	البنك الالهى الت جارى	صالحه	وضع السيارة
	رقم البطاقة	٧٠٠٠٢٥٨٨٧ الجنسية		الا سسم
	العنوان	جده البلد شارع الملك عبدالعزيز هاتف ٦٤٤٦٦٤٤		رقم البطاقة
	المدينة	رمز ص. ب		العنوان
	النشاط	المنزل الجوال	٥٦٧٨٦٠٠١٠	النشاط
	المستخدم الفعلى	الاسم محمد	١٠٥٧٦٣٩٩٨٩	المستخدم الفعلى
	مكان التسجيل	مرور الطائف	٤٤٤١	مكان التسجيل
	بطاقة الجمرک	ميناء الدخول الدمام	٣٠١٧٠٣١٤٦١	بطاقة الجمرک
	التاريخ القديم	/ /		التاريخ القديم
	تاريخ التسجيل	١٤٣٨ / ٠٨ / ٢٦		تاريخ التسجيل
	اللوحة الحرفية د ١ ك	٩٨١٨ التسجيل	١٤٣٨ / ٠٨ / ٢٦	اللوحة الحرفية د ١ ك
	اللوحة الرقمية	التسجيل		اللوحة الرقمية
	النوع	سيارة ركوب	٢	النوع
	ماركة السيارة	هونداي		ماركة السيارة
	سنة السيارة	٢٠١٧	وزن السيارة ٢٠٠٠	سنة السيارة
	اللون الرئيسي	ابيض	اللون الاخر	اللون الرئيسي
	رقم الهيكل	KMHE241G2HA320831		رقم الهيكل
	نوع الهيكل	٩٠٥ راكب فائق		نوع الهيكل
	شهادة الفحص	عدد السندرات	٠٤	شهادة الفحص
	عدد المحاور	١		عدد المحاور

الاسم :	محمد	فهد	فهد	فهد
العنوان :	الطائف الملعب	الطائف الملعب	الطائف الملعب	الطائف الملعب
الجنسية :	سعودي	سعودي	سعودي	سعودي
المهنة :	عسكري، الامن العام	عسكري، الامن العام	عسكري، الامن العام	عسكري، الامن العام
الطول :	١٧٠	لون العينين	عسلي	عسلي
لون الشعر :	اسود	فصيلة الدم	+B	+B
رقم الرخصة الاجنبية :				
رقم الرخصة :	١٠٥٧٦٣٩٩٨٩	مكان اصدار الرخصة	مرور الطائف	مرور الطائف
مكان اصدار البطاقة :	احوال الطائف	تاريخ اصدار البطاقة :	١٤١٠/٠٣/٠٧	١٤١٠/٠٣/٠٧
رقم الملف :	١٣٧٣٠٤	رقم مشغل الالة :	١٠٥٧٦٣٩٩٨٩	١٠٥٧٦٣٩٩٨٩
المؤهل :	اختبار قيادة			
القيود :	بدون قيود			
نوع الرخصة :	خاصة	وضع الرخصة :	صالحة	صالحة
		تاريخ الاصدار	١٤٢٩/٠٧/٢٦	١٤٢٩/٠٧/٢٦
		تاريخ التجديد	١٤٤٠/٠٤/٢٦	١٤٤٠/٠٤/٢٦
		تاريخ الانتهاء	١٤٤٩/٠٧/٢٦	١٤٤٩/٠٧/٢٦


المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية - الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور محافظة جدة
شعبة الحوادث

قسم مرور سرفله




ورقة تقدير


المقدمة



المؤخرة



الجانب الأيسر



الجانب الأيمن

تصديقها من رئيس طائفة ورش السمكرة والميكانيكا والكهرباء

نوع السيارة	موديلها	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
لهوداي-سوناتا	٢٠١٧	البيضاء	٩٨١٨ ر أ ك	الجانب الأيمن

إسم السائق/ محمد فهد طويتم السوالا / العنوان / ٥١٢

المكرم/ رئيس طائفة ورش السمكرة والميكانيكا والكهرباء بمحافظة جدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لاعتقاد تقدير قيمة إصلاح السيارة الموضحة أوصافها أعلاه من ثلاث ورش مع تزويدنا بفاتورة قطع للغيار لقاء التلفيات التي حدثت بها نتيجة حادث مروري وإفادتنا كالمتبع مع ملاحظة تصديق فواتير التقدير ودمتم ...

ضابط حوادث المرور

الختم الرسمي

مستلم الحادث

سواف لسلي

المكرم ضابط حوادث مرور المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تم الإطلاع على التقدير الوارد لنا من عدد (٢) ورش على تلفيات حدثت بالسيارة الموضحة أوصافها بعاليه وحيث يقدر في الورشة الأولى بمبلغ () والورشة الثانية بمبلغ () والورشة الثالثة بمبلغ ()
علماً بأننا قد أشرنا في تقدير الإصلاح بيان بقطع الغيار المطلوبة.

رئيس طائفة ورش السمكرة والميكانيكا والكهرباء
بمحافظة جدة

ولكم تحياتي ...

كمال بن عبدالقادر العيتاني

الختم

رقم لوحة سيارة السحب	إسم الحجز	إسم السائق	رقم الجوال

Malqeron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
15/09/2020 09:22:29 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/09/2020 09:04:18 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/09/2020 12:00:00 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA140920240	رقم التقرير - DA Report No	
9818 د ا ك	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
البنك الاهلي التجاري	رقم الهوية / ID	7000025887	
	رقم الجوال / Mobile No	0567860010	
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	سوناتا	
	موديل / Model	White 2017	بيانات المركبة Vehicle Info
	اللون والسنة / Color & Year	K A D 9818	
	رقم اللوحة / Plate No	KMHE241G2HA320831	
	رقم الهيكل / Chasis No		
Malkiron Center For Assessmet	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
3000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
6,765.44	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
9765.44	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
البنك الاهلي التجاري	POS	

Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
15/09/2020 09:22:29 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/09/2020 09:04:18 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/09/2020 12:00:00 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA140920240	رقم التقرير - DA Report No	
9818 اك	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
6,765.44	0%	6765.44	Zawaya Altamayz Information Technology Co.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1511.84	0%	12%	1718.00	1	باب امامي يمين 76004C1010
2946.24	0%	12%	3348.00	1	باب خلفي يمين 77004C1020
2239.60	0%	12%	2545.00	1	رفرف خلفي يمين 71504C1C00
67.76	0%	12%	77.00	1	ديكور سمكه جنب يمين 85820C1000PPB