


Description of Accident
(Draw a Simple Sketch)

كيفية وقوع الحادث
(مع رسم كروكي مبسط)



أضرار السيارة المؤمن عليها


Present location of damaged vehicle

عند الطابق ٥ من المبنى

Damaged Description (Affected Parts)

الحلق الخلفي

Please specify the damaged parts on the drawing



الموقع الحالي للسيارة المتضررة

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة)

حدد الأجزاء المتضررة على الرسم

بيانات الطرف الثالث

Property

سيارات

Owner

المالك


Four empty rectangular boxes for owner information.

Damaged Description (Affected Parts)

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة)

Empty rectangular box for damaged description.

Please specify the damaged parts on the drawing



حدد الأجزاء المتضررة على الرسم

Injured Persons

الأشخاص المصابون

Nature of Injury

طبيعة الإصابة

Name

الاسم

Table with 2 columns: Nature of Injury, Name. The table contains several empty rows for data entry.

المرفقات

Original of Traffic Authorities / Police Report/ Najm Report
Copy of Insured Vehicle's Registration (Estimara)
Copy of Repair Permission + Accident's Sketch
Copy of valid Driver's license
Repair estimates or Chief auctioneer estimation
Copy of owner ID. card/Commercial registration

Mandate to begin repair processes shall be finalized after completing the said documents and taking the procedures required.
The insured can receive the vehicle after paying the specified deductible and depreciation.



أصل تقرير المرور / الشركة / تقرير شركة نجم لخدمات التأمين
صورة استمارة السيارة المؤمن عليها
صورة من إذن الإصلاح + رسم كروكي الحادث
صورة رخصة قيادة السائق سارية الملاجية
تقديرات الإصلاح / شيخ المعارض / صور الحادث
صورة الهوية/ السجل التجاري

يتم التعميد بدء عمليات الإصلاح بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يتم تسليم المركبة للعميل بعد دفع مبلغ التكميل والاستهلاك المحدد في وثيقة التأمين.

Insured Declaration

I, the undersigned do hereby declare that there is no other insurance policy under which I can be indemnified in respect of this accident or loss. I do further declare that I own this vehicle and that in case of accepting this claim, I/we have subrogated all my/our rights arising of the accident detailed above to Wataniya By virtue of this declaration I/we have waived the full sum of recovery entitled to me/ us against this loss and I/we have no objection to pay all amounts and accruals arising of this accident to Wataniya as well as issuance of relevant cheques in its name. Based on this declaration, I shall have no right, whatsoever, to claim this amount at any time.

Driver Declaration

I, the undersigned do hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, that the particulars entered above are true and correct. In case of accepting this claim, I/we have subrogated all my/our rights arising of the accident detailed above to Wataniya By virtue of this declaration I/we have waived the full sum of recovery entitled to me/ us against this loss and I/we have no objection to pay all amounts and accruals arising of this accident to Wataniya as well as issuance of relevant cheques in its name. Based on this declaration, I shall have no right, whatsoever, to claim this amount at any time.

إقرار المؤمن له

أقر أنا الموقع أدناه بأنه ليست هناك أية وثيقة تأمين أخرى يمكن التعويض من خلالها فيما يتعلق بهذا الحادث أو الخسارة. كما أقر بأن هذه السيارة ملك لي، و أنه في حالة قبول هذه المطالبة بأني / بأننا قد أخلت/أخلنا جميع حقوقني / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بياناته إلى الشركة الوطنية وبهذا أتنازل/تتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث والمعان لدي/ لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث والمتنازل/تتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث وإلى الشركة الوطنية وإصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي أو وجه أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.

إقرار السائق

أقر أنا الموقع أدناه حسب علمي واعتقادي التام بأن البيانات المدونة أعلاه حقيقية وصحيحة وأنه في حالة قبول هذه المطالبة بأني / بأننا قد أخلت/ أخلنا جميع حقوقني / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بياناته إلى الشركة الوطنية وبهذا أتنازل/تتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث ولا مانع لدي / لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية وإصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي أو وجه أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.

Insured's Signature:.....

Driver's Signature:.....

Date: / /

توقيع المؤمن له:.....

توقيع السائق:.....

التاريخ: ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤

For Official Use Only

Remarks	ملاحظات
Claim Number	رقم المطالبة
Deductible	التحمل
No. of Deductibles	عدد التحملات
Damage Location	موقع الضرر
Depreciation percentage of spare parts / according to the policy	نسبة الاستهلاك على قطع الغيار / على حسب شروط الوثيقة

التوقيع: / /

التاريخ: / /

مستلم المطالبة:.....

Received By:.....

Date: / /

Signature:.....



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٧/٢٦ الموافق : ٢٠٢٠/٠٩/٠٤ في يوم : الاثنين
المدينة : تمام الساعة : ٠٥:٠١:٠٠ مكان الحادث : الامم الشامي

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٢

عدد أطراف الحادث: ٢

وصف الحادث : بعد المعالجة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفان كانا يسران ف فرعي شارع المكرونة بحي القيصية باتجاه الشمال الطرف الثاني أراد الدخول الى شارع غير مسمى على يمينه فصدمهم به الطرف الأول من الخلف وتبع عن ذلك احمرار بكلا المركبتين الطرف الأول المتقدم من جهة اليمين والركن الأمامي الأيمن وأضرار الطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر والمؤخره من جهة اليسار والكفل الخلفي الأيسر وعلى ذلك يتم عمل الطرف الأول كامل المسؤولية بنسبة 100% لعدم ترك مسافة كافية تم تجنب المركبة من قبل الطرف الأول لتسهيل حركة السير.

المركبة رقم (٠١)

السائق : ABUBAKAR TIJANI رقم السجل : ٢٣٢١٩٧٧٧٤٠ تاريخ الميلاد : ١٤٢١/٢/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : تشاد
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : SULTAN TIJANI تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٢/٢٢
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : الطراز اللون نوع الهيكل رقم اللوحة رقم التسجيل نوع التسجيل # التسلسلي
فرود جر التماركيز ازرق غمق ٩ راكب فاقل ح د ط ٩٠٢٦ ٣٣٥٨٩٠٨٠٠ خاص
شركة التأمين : شركة بروج التأمين التعاوني تاريخ انتهاء التأمين : ١٤٣٦/٠٢/٢٢ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جثتي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم

رقم البطاقة

الحالة الصحية

المركبة رقم (٠٢)

السائق : خالد ميول رقم السجل : ١٠٠٨٨٣٢١٨٠ تاريخ الميلاد : ١٣٩٣/٠/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة عبداللطيف جميل بالتجزئة المحدودة تاريخ التجديد : ١٤٣٨/٠٧/٢٥
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : الطراز اللون نوع الهيكل رقم اللوحة رقم التسجيل نوع التسجيل # التسلسلي
تويوتا راف فور ابيض ٩ راكب فاقل ح ق ن ٢٩٩٩ ٣٣٤١٤٤٦٠ خاص

شركة التأمين : الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (سينيك) تاريخ انتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٥/٢٦ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم

رقم البطاقة

الحالة الصحية

نتج عن الحادث : أخرى أخرى
مسؤولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية
انتهى الحادث :
الضابط المحقق

الختم الرسمي

مدير الإدارة

الاسم :
الرتبة :
التوقيع :

محمد ادريس محمد انان التالحي
مدير الإدارة

محمد ادريس محمد انان التالحي
مدير الإدارة



رقم التقرير
رقم المشغل
الموقع
تاريخ الاصدار
رقم الحادث

٤٠٥٧٦٦٩١١

التسجيل

خاص

رقم اللوحة

ح ق ن ٢٩٩٩

موديلها

٢٠١٥

طراز المركبة

راف فور

المركبة

تويوتا

اسم المالك :

الساقي : خالد سيال

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٢/١٠/٢٦ الامم الشاقي


مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير :

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات



التوقيع :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ

الختم الرسمي

ملاحظات

نسخة رقم - 1	تاريخ إصدار / Version Date	14/09/2020
رقم الحالة / Case Number	JD140920372	
وقت الحادث / Accident Time	14/09/2020 17:51:29	
موقع الحادث / Accident Location	جدة الفيصلية الامام الشافعي - تقارب من كلاسيك بروجي - تقريبا - جيراند سافيز	
تفاصيل الحادث / Coordinate	21.5768074, 39.1891038	

تقرير تحديد المسؤولية Final Report
جهة التحول مرور جدة



معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	شرف (1) شرف
الجنسية / Nationality	ابو بكر سلطان حمدان
العمر / Age	19 21/10/2001
رقم الاتصال / Mobile No.	0543619104
رقم الهوية / ID Number	2331977740
نوع الرخصة / License Type	رخصة قيادة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	26/08/2024
تاريخ تصديق الرخصة / Upload Date	14/09/2020

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	سلطان حمدان لوجي
نموذج السيارة / Make/Model	تويوتا / جرمسي
سنة ولون / year & color	1998 / قزح
رقم اللوحة / Plate No	ح د ط 9026 / خرمسي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	شرفية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2019-4-411-009187
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/12/2020
تاريخ البداية / Start Date	01/01/2020
نوع التأمين / Insurance type	شامل

معلومات الحادث Accident Info	
عدد الحوادث / Cause of Acc.	عدد ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية عدم الانتباه, Not to take caution, كافية و عدم طء الحيلولة والحذر
النقطة المخالفة / Laws Violated	100%
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	الجزء الأمامي الأيمن, front, الأمامية
الخصائص / Properties	الجزء الخلفي الأيسر, Rear, الخلف, الأيمن, الأمامية
التعافي / Recovery	
سبب التعافي / Recover Reason	
سبب التعافي حتى الرجوع / Recover Reason / حتى الرجوع	


معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	1084350741 / 3745
وصف الحادث / Accident Description	بعد التصادم والإضرار والإضرار لأعمال الطريق تبين لي ان الضمان كان يسيران في فرعي شارع الكورنية بحي الفيصلية باتجاه الشمال الطرف الثاني أراء الدوران إلى شارع غير مسمى حتى يتجه فستخدم به الطرف الأول من الخلف وتبع حتى ذلك اضرار بكل المركبتين الطرف الأول المتقدم من جهة اليمين والركن الأمامي الأيمن وأضرار الخلف الثاني الركن الخلفي الأيسر والمؤخر من جهة اليسار والكفر الخلفي الأيسر وعلى ذلك يحمل الطرف الأول كامل المسؤولية بنسبة ١٠٠% لعدم ترك مسافة كافية تم تحييب المركبة من قبل الطرف الأول لتسهيل حركة السير.
العمليات / Operations	نجم Operations

CR.1010229751

Va Najm Information System

رسم كروي الحادث / Accident Sketch

JD140920372	رقم الحالة / CaseNumber
9/14/2020 5:51:29 PM	وقت الحادث / Accident Time
الفيصلية، الامام الشافعي-----يقرب من كلاسيك برجر -----توبوتا -----جراند ماركيز	مكان الحادث / Accident Location





JD140920372

نجم
hajim

التاريخ	26/01/1442
الموافق	9/15/2020 1:03:00 PM
المرجع	JD140920372
تمت الطباعة بواسطة	تمت الطباعة من خلال موقع نجم

المحترمين

إدارة مرور جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد //

الموضوع : حادث مروري رقم JD140920372

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 26/01/1442 الموافق 14/09/2020 في تمام الساعة 05:51 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
2	خالد محمد سيال	1008813618	شركة عبداللطيف جميل	تويوتا/راف فور	ح ق ن 3999	%0
1	أبو بكر سلطان حامد	2331977740	سلطان حامد تجاني	فورد/جراندماركيز	ح د ط 9026	%100

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث بلاغ رقم JD140920372 والذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	فورد	جراندماركيز	ح د ط 9026	%100	عدم ترك مسافة كافية، عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطة والحذر

تفاصيل الحادث
تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني الإلكتروني بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	JD140920372
تاريخ الإرسال	9/14/2020 5:51:29 PM
رقم المرجع لدى علم	4005796911



وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.

وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،



JD1409203722490

نجم
najm

التاريخ : 15/09/2020 01:02:56 PM
المستخدم : OfficerName

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)


رقم الحادث : JD140920372

تاريخ الحادث : 14/09/2020 05:51:29 PM

السادة / السادة مركز تقدير المدينة الذكية صناعية الشمال ،
صناعية الجنوب (الجوهرة)
نرجو منكم تسعير المركبة لتقديرات الورش مع تزويدة بتسعيرة قطع الغيار

اسم مالك المركبة / Owner Name	شركة عبد اللطيف جميل
سنة الصنع / Manu. Year	2015
لون المركبة / Vehicle Color	أبيض
طراز المركبة / Vehicle Model	راف فور
نوع المركبة / Vehicle Type	تويوتا
رقم الهيكل / Chassis NO	53825
رقم اللوحة / Plate Number	ح ق ن 3999

الرسم التوضيحي لمكان الضرر



مكان الضرر بالمركبة
الركن الخلفي الأيسر، المؤخرة، عجلات



JD1409203729866

نجم
najm

التاريخ : 15/09/2020 01:02:59 PM
المستخدم : Officer Name :

إشعار تسليم حادث الى شركة التأمين الكترونياً

عميلنا العزيز ،،،
بناء على مراجعتكم وطلبكم لمستندات الحادث الخاص بكم والموضح بياناته ادناه ، نحيطكم علماً بأنه تم تسليم الحادث الى شركة التأمين الكترونياً كما هو موضح بالجدول التالي :

رقم الحالة / Case Number	JD140920372
وقت الحادث / Accident Time	9/14/2020 5:51:29 PM
المدينة / City	جدة

تعليق / Comments	تاريخ تسليم الحادث لشركة / شركة التأمين / Case send date to Insurance Company	اسم شركة / شركة التأمين / Insurance Company	الطرف
		الوطنية للتأمين	1



ملاحظة / في حال وجود ملاحظات أو إستفسارات يسعدنا خدمتكم بالتواصل مع وحدة خدمة العملاء على البريد الإلكتروني cc@najm.sa



JD1409203721937

نجم
hajm

التاريخ : 15/09/2020 01:02:58 PM

المستخدم : Officer Name

إشعار للمراجعة (بدل فاقد)

رقم الحالة / Case Number	JD140920372
وقت الحادث / Accident Time	9/14/2020 5:51 PM
مكان الحادث / Accident Location	الفيصلية, الامام الشافعي-----يقرب من كلاسيك برجر - جراند ماكينز

رقم / رقم وثيقة التأمين	اسم / Insurance شركة التأمين	نوع / Vehicle المركبة	رقم / رقم اللوحة	الطرف
P-01-2019-4-411- 009187	الوطنية للتأمين	راف فور	ح ق ن 3999	1

عميلنا العزيز يمكنك مراجعة شركة التأمين , بعد 48 ساعة من وقت وتاريخ الحادث , كما يرجى أخذ موافقة شركة التأمين خطياً قبل اصلاح المركبة .

Dear Customer,
Please visit insurance company after the 48 hours of the accident time to take approval letter for the vehicle repair.





JD1409203725678

نجم
najm

التاريخ : 15/09/2020 01:02:55 PM
المستخدم : OfficerName :


نموذج طلب أذن اصلاح مركبة (بدل فاقد)

السادة / إدارة المرور مرور جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من سعادتكم الاعياز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة.

رقم الحادث / Case Number	JD140920372
تاريخ الحادث / Accident Time	9/14/2020 5:51:29 PM
اسم مالك المركبة / Owner Name	شركة عبداللطيف جميل
سنة الصنع / Manu. Year	2015
لون المركبة / Vehicle Color	أبيض
طراز المركبة / Vehicle Model	راف فور
نوع المركبة / Vehicle Type	تويوتا
رقم الهيكل / Chassis NO	53825
نوع التسجيل / Reg Card Type	رخصة سير المركبة
رقم اللوحة / Plate Number	3999 ح ق ن
نسبة المسؤولية(%) / LD %	0 %

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
الركن الخلفي الأيسر، المؤخرة، عجلات

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
16/09/2020 04:31:21 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
15/09/2020 11:15:43 AM	تاريخ التقرير - DA Date
15/09/2020 11:31:56 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA150920922	رقم التقرير - DA Report No
3999	رقم الحادث - Accident No
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

معلومات المركبة Vehicle Details		معلومات التقدير Assessment Details	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	أجر الأيدي العاملة Labor Estimation	ملاحظات Comments
رقم الهوية / ID	بيانات المركبة Vehicle Info	قطع الغيار Spare Parts	
رقم الجوال / Mobile No		أجمالي التكلفة Final Estimation	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	موديل / Model	التقدير بواسطة / Estimated By	طريقة الدفع Payment Method
اللون والسنة / Color & Year	رقم اللوحة / Plate No	التقدير بوساطة / (A) Estimation Cost	
رقم الهيكل / Chassis No	رقم الهيكل / Chassis No	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
رقم التقرير بوساطة / (A) Estimation Cost	رقم اللوحة / Plate No	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
شركة عبداللطيف جميل	7001398895	2200.00	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
0565205854	رقم الجوال / Mobile No	3,776.40	
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	5976.40	
راف فور	موديل / Model		الدفع بواسطة Payment By
White 2014	اللون والسنة / Color & Year		
N G J 3999	رقم اللوحة / Plate No		شركة عبداللطيف جميل
JTDYF9EV9FD053825	رقم الهيكل / Chassis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By		طريقة الدفع Payment Method
2200.00	التقدير بوساطة / (A) Estimation Cost		
3,776.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		POS
5976.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
16/09/2020 04:31:21 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
15/09/2020 11:15:43 AM	تاريخ التقدير - DA Date
15/09/2020 11:31:56 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA150920922	رقم التقرير - DA Report No
3999	رقم الحادث - Accident No
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	3,776.40	Discount for total الخصم الإجمالي	10%	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	4196.00	Spare part dealer تاجر قطع الغيار	Amal Tamm Co
--	----------	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	---------	--------------------------------------	--------------

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2155.00	0%	0%	2155.00	1	ررف خلفي بيسار 6160242100
170.00	0%	0%	170.00	1	بطانته ررف خلفي بيسار 6563842010
273.00	0%	0%	273.00	1	فيلر دائري الررف الخلفي بيسار 7560642190
133.00	0%	0%	133.00	1	نساقه كفر خلفي بيسار 7662642200
734.00	0%	0%	734.00	1	صدام خلفي 5215942190
98.00	0%	0%	98.00	1	قاعدة بيسار الصدام الخلفي 5215642010
155.00	0%	0%	155.00	1	اسطبل عاكس بيسار الصدام الخلفي 8149042040
478.00	0%	0%	478.00	1	حساس عدد واحد للصدام الخلفي 1