

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
Jeddah	مدينة التقدير - Assessment City	
17/10/2021 09:08:14 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/09/2020 04:33:59 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/09/2020 02:47:45 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2709202930	رقم التقرير - DA Report No	
4005830250	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	

البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
7000025887	رقم الهوية / ID		
0554658322	رقم الجوال / Mobile No		
جيب	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
Other	الموديل / Model		
2019 رصاصي غامق	اللون والسنة / Color & Year	بيانات المركبة Vehicle Info	
E T D 3358	رقم اللوحة / Plate No		
1C4PJMCX9KD219384	رقم الهيكل / Chasis No		
Standard	نوع المركبة / Vehicle Type		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessm	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
	اسم الورشة / Workshop Name		
	اسم المقيم / Assessor Name		
	تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date-Damage Assessment Center		
	سبب التحويل إلى مئمن Transferring Reason to Appraiser		
	ملاحظات التحويل Transferring Comment		
Saad Meshal Al-Otaibi South	اسم المعرض / Showroom Name		
30/09/2020 02:47:45 PM	تاريخ تقدير مئمن Assessment Date-Appraiser		
68000.00	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost		
40000.00	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost		
تم تقدير الجانب الأيسر عجلات تم تحويل المركبة لقسم التئمين قبل و بعد الحادث بناء على طلب مرور وسط جدة لغرض المحكمة	ملاحظات مئمن Appraiser Comment		
28000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Cost	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
البنك الاهلي التجاري	POS	