

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
04/10/2020 11:29:52 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/10/2020 03:04:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/10/2020 11:29:14 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA031020985	رقم التقرير - DA Report No	
RD03102018	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك Owner	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات المركبة Vehicle Details
1127484515	رقم الهوية / ID	
0508075151	رقم الجوال / Mobile No	
بيانات المركبة Vehicle Info	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	معلومات التقدير Assessment Details
TOYOTA	الموديل / Model	
بكب غمارتين	اللون والسنة / Color & Year	
White 2016	رقم اللوحة / Plate No	
L J B 8268	رقم الهيكل / Chasis No	
MR0GX8CDXG2246609	رقم الهيكل / Chasis No	
أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	التقدير بواسطة / Estimated By	Taqdeer Co
1500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3885.60
قطع الغيار Spare Parts	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	3885.60
أجمالي التكلفة Final Estimation	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	3885.60
ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
04/10/2020 11:29:52 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/10/2020 03:04:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/10/2020 11:29:14 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA031020985	رقم التقرير - DA Report No	
RD03102018	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	


Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2,385.60	0%	2385.60	ALSarmini Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
392.80	0%	20%	491.00	1	ركن صدام خلفي يسار نيكول 521510K050
365.60	0%	20%	457.00	1	ركن صدام خلفي يمين نيكول 521520K050
152.80	0%	20%	191.00	1	ديكور ركن صدام خلفي يسار 521640K030
152.80	0%	20%	191.00	1	ديكور ركن صدام خلفي يمين 521630K030
205.60	0%	20%	257.00	1	ديكور صدام خلفي وسط 521590K290
302.40	0%	20%	378.00	1	حساس صدام خلفي يسار PZ645-84257
302.40	0%	20%	378.00	1	حساس صدام خلفي يمين PZ645-84257
511.20	0%	20%	639.00	1	جسر صدام خلفي وسط 520230K030

03/10/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report																																																																																																																																																																	
RD03102018	Case Number / رقم الحالة	التقرير النهائي Final Report																																																																																																																																																																	
03/10/2020 00:16:33	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحویل سجبت لتقدم																																																																																																																																																																	
الرياض الدار البيضاء، الدار البيضاء، 65 الرياض	مكتب الحادث Accident Location																																																																																																																																																																		
24.573225, 46.7862266	تحداثيات الحادث / Coordinate																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>الطرف (2) Party (2)</td> <td>الطرف (1) Party (1)</td> <td colspan="2">الاسم / Name</td> <td rowspan="10">معلومات السائق Driver Info.</td> </tr> <tr> <td>مطلق علي صالح</td> <td>متعب محمد علي</td> <td colspan="2">Nationality / الجنسية</td> </tr> <tr> <td>سعودي</td> <td>سعودي</td> <td colspan="2">Age / العمر</td> </tr> <tr> <td>34 02/03/1987</td> <td>25 11/02/1996</td> <td colspan="2">رقم الاتصال / Mobile No.</td> </tr> <tr> <td>0508075151</td> <td>0537610244</td> <td colspan="2">رقم الهوية / ID Number</td> </tr> <tr> <td>1127484515</td> <td>1089642167</td> <td colspan="2">نوع الرخصة / License Type</td> </tr> <tr> <td>رخصة خاصة</td> <td>رخصة خاصة</td> <td colspan="2">تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date</td> </tr> <tr> <td>10/07/1441</td> <td>05/08/1440</td> <td colspan="2">تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date</td> </tr> <tr> <td>03/10/2020</td> <td>03/10/2020</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">اسم المالك / Owner Name</td> <td rowspan="4">معلومات المركبة Veh. Info.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">مطلق علي صالح</td> <td colspan="2">العلامة الاشي التجاري</td> </tr> <tr> <td colspan="2">تويوتا / توب شماتين</td> <td colspan="2">هيونداي / سولتا</td> </tr> <tr> <td colspan="2">تيش / 2018</td> <td colspan="2">جي / 2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ب ح ل 8268 / نقل خاص</td> <td colspan="2">د ح م 1671 / خصوصي</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>اسم الشركة / Company Name</td> <td>الوطنية للتأمين</td> <td colspan="2">اسم الشركة / Company Name</td> <td rowspan="5">التأمين Ins. Info.</td> </tr> <tr> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> <td>P-01-2018-4-411-001675/R2</td> <td colspan="2">رقم الوثيقة / Policy No.</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> <td>31/08/2021</td> <td colspan="2">تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> </tr> <tr> <td>تاريخ البداية / Start Date</td> <td>01/09/2020</td> <td colspan="2">تاريخ البداية / Start Date</td> </tr> <tr> <td>نوع التأمين / Insurance type</td> <td>شامل</td> <td colspan="2">نوع التأمين / Insurance type</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td colspan="5">عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عند التوقيت : 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">سبب الحادث / Cause of Acc.</td> <td colspan="3">عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">الأنظمة المخالفة / Laws Violated</td> <td colspan="3">نسبة المسؤولية / LD%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0%</td> <td colspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">جهة الصدمة / Damage Area</td> <td colspan="3">المنطقة الأمامية / front</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rear المنطقة الخلفية</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">الممتلكات / Properties</td> <td colspan="3">استردادية حق الرجوع / Recovery</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Yes/نعم</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason</td> <td colspan="3">انتهاء الرخصة</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>رقم المحقق / Surveyor ID</td> <td>3720</td> <td colspan="2">معلومات المحقق Surveyor Info</td> </tr> <tr> <td colspan="2">وصف الحادث / Accident Description</td> <td colspan="3"> <p>بعد المعايير والإصلاح والاستماع لافراد الأطراف تبين لي أن كلا الطرفين سيوران على ختمه طريق الميزية العام اتجاه الشمال في المسار الأيسر وعندما قام الطرف الثاني بالتهديده ولحتم ترك الطرف الأول مسافة كافيه حتى التصدم بينهما ونتج عنيا أضرار مادية موضحة بالرسم والصور وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافيه حسب المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور . تم تحريك الأطراف تلك الزحام</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">العمليات / Operations</td> <td colspan="3">CR. 1010229751</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name		معلومات السائق Driver Info.	مطلق علي صالح	متعب محمد علي	Nationality / الجنسية		سعودي	سعودي	Age / العمر		34 02/03/1987	25 11/02/1996	رقم الاتصال / Mobile No.		0508075151	0537610244	رقم الهوية / ID Number		1127484515	1089642167	نوع الرخصة / License Type		رخصة خاصة	رخصة خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		10/07/1441	05/08/1440	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		03/10/2020	03/10/2020					اسم المالك / Owner Name		معلومات المركبة Veh. Info.	مطلق علي صالح		العلامة الاشي التجاري		تويوتا / توب شماتين		هيونداي / سولتا		تيش / 2018		جي / 2018		ب ح ل 8268 / نقل خاص		د ح م 1671 / خصوصي			<table border="1"> <tr> <td>اسم الشركة / Company Name</td> <td>الوطنية للتأمين</td> <td colspan="2">اسم الشركة / Company Name</td> <td rowspan="5">التأمين Ins. Info.</td> </tr> <tr> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> <td>P-01-2018-4-411-001675/R2</td> <td colspan="2">رقم الوثيقة / Policy No.</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> <td>31/08/2021</td> <td colspan="2">تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> </tr> <tr> <td>تاريخ البداية / Start Date</td> <td>01/09/2020</td> <td colspan="2">تاريخ البداية / Start Date</td> </tr> <tr> <td>نوع التأمين / Insurance type</td> <td>شامل</td> <td colspan="2">نوع التأمين / Insurance type</td> </tr> </table>					اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name		التأمين Ins. Info.	رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-001675/R2	رقم الوثيقة / Policy No.		تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/08/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date		تاريخ البداية / Start Date	01/09/2020	تاريخ البداية / Start Date		نوع التأمين / Insurance type	شامل	نوع التأمين / Insurance type		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عند التوقيت : 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">سبب الحادث / Cause of Acc.</td> <td colspan="3">عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">الأنظمة المخالفة / Laws Violated</td> <td colspan="3">نسبة المسؤولية / LD%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0%</td> <td colspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">جهة الصدمة / Damage Area</td> <td colspan="3">المنطقة الأمامية / front</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rear المنطقة الخلفية</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">الممتلكات / Properties</td> <td colspan="3">استردادية حق الرجوع / Recovery</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Yes/نعم</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason</td> <td colspan="3">انتهاء الرخصة</td> </tr> </table>					عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عند التوقيت : 0					سبب الحادث / Cause of Acc.		عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance.			الأنظمة المخالفة / Laws Violated		نسبة المسؤولية / LD%			0%		100%			جهة الصدمة / Damage Area		المنطقة الأمامية / front			Rear المنطقة الخلفية					الممتلكات / Properties		استردادية حق الرجوع / Recovery			Yes/نعم					سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		انتهاء الرخصة			<table border="1"> <tr> <td>رقم المحقق / Surveyor ID</td> <td>3720</td> <td colspan="2">معلومات المحقق Surveyor Info</td> </tr> <tr> <td colspan="2">وصف الحادث / Accident Description</td> <td colspan="3"> <p>بعد المعايير والإصلاح والاستماع لافراد الأطراف تبين لي أن كلا الطرفين سيوران على ختمه طريق الميزية العام اتجاه الشمال في المسار الأيسر وعندما قام الطرف الثاني بالتهديده ولحتم ترك الطرف الأول مسافة كافيه حتى التصدم بينهما ونتج عنيا أضرار مادية موضحة بالرسم والصور وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافيه حسب المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور . تم تحريك الأطراف تلك الزحام</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">العمليات / Operations</td> <td colspan="3">CR. 1010229751</td> </tr> </table>					رقم المحقق / Surveyor ID	3720	معلومات المحقق Surveyor Info		وصف الحادث / Accident Description		<p>بعد المعايير والإصلاح والاستماع لافراد الأطراف تبين لي أن كلا الطرفين سيوران على ختمه طريق الميزية العام اتجاه الشمال في المسار الأيسر وعندما قام الطرف الثاني بالتهديده ولحتم ترك الطرف الأول مسافة كافيه حتى التصدم بينهما ونتج عنيا أضرار مادية موضحة بالرسم والصور وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافيه حسب المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور . تم تحريك الأطراف تلك الزحام</p>								العمليات / Operations		CR. 1010229751		
الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name		معلومات السائق Driver Info.																																																																																																																																																															
مطلق علي صالح	متعب محمد علي	Nationality / الجنسية																																																																																																																																																																	
سعودي	سعودي	Age / العمر																																																																																																																																																																	
34 02/03/1987	25 11/02/1996	رقم الاتصال / Mobile No.																																																																																																																																																																	
0508075151	0537610244	رقم الهوية / ID Number																																																																																																																																																																	
1127484515	1089642167	نوع الرخصة / License Type																																																																																																																																																																	
رخصة خاصة	رخصة خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date																																																																																																																																																																	
10/07/1441	05/08/1440	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date																																																																																																																																																																	
03/10/2020	03/10/2020																																																																																																																																																																		
		اسم المالك / Owner Name			معلومات المركبة Veh. Info.																																																																																																																																																														
مطلق علي صالح		العلامة الاشي التجاري																																																																																																																																																																	
تويوتا / توب شماتين		هيونداي / سولتا																																																																																																																																																																	
تيش / 2018		جي / 2018																																																																																																																																																																	
ب ح ل 8268 / نقل خاص		د ح م 1671 / خصوصي																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>اسم الشركة / Company Name</td> <td>الوطنية للتأمين</td> <td colspan="2">اسم الشركة / Company Name</td> <td rowspan="5">التأمين Ins. Info.</td> </tr> <tr> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> <td>P-01-2018-4-411-001675/R2</td> <td colspan="2">رقم الوثيقة / Policy No.</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> <td>31/08/2021</td> <td colspan="2">تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> </tr> <tr> <td>تاريخ البداية / Start Date</td> <td>01/09/2020</td> <td colspan="2">تاريخ البداية / Start Date</td> </tr> <tr> <td>نوع التأمين / Insurance type</td> <td>شامل</td> <td colspan="2">نوع التأمين / Insurance type</td> </tr> </table>					اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name		التأمين Ins. Info.	رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-001675/R2	رقم الوثيقة / Policy No.		تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/08/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date		تاريخ البداية / Start Date	01/09/2020	تاريخ البداية / Start Date		نوع التأمين / Insurance type	شامل	نوع التأمين / Insurance type																																																																																																																																											
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name		التأمين Ins. Info.																																																																																																																																																															
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-001675/R2	رقم الوثيقة / Policy No.																																																																																																																																																																	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/08/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date																																																																																																																																																																	
تاريخ البداية / Start Date	01/09/2020	تاريخ البداية / Start Date																																																																																																																																																																	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	نوع التأمين / Insurance type																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عند التوقيت : 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">سبب الحادث / Cause of Acc.</td> <td colspan="3">عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">الأنظمة المخالفة / Laws Violated</td> <td colspan="3">نسبة المسؤولية / LD%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0%</td> <td colspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">جهة الصدمة / Damage Area</td> <td colspan="3">المنطقة الأمامية / front</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rear المنطقة الخلفية</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">الممتلكات / Properties</td> <td colspan="3">استردادية حق الرجوع / Recovery</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Yes/نعم</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason</td> <td colspan="3">انتهاء الرخصة</td> </tr> </table>					عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عند التوقيت : 0					سبب الحادث / Cause of Acc.		عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance.			الأنظمة المخالفة / Laws Violated		نسبة المسؤولية / LD%			0%		100%			جهة الصدمة / Damage Area		المنطقة الأمامية / front			Rear المنطقة الخلفية					الممتلكات / Properties		استردادية حق الرجوع / Recovery			Yes/نعم					سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		انتهاء الرخصة																																																																																																																				
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عند التوقيت : 0																																																																																																																																																																			
سبب الحادث / Cause of Acc.		عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance.																																																																																																																																																																	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		نسبة المسؤولية / LD%																																																																																																																																																																	
0%		100%																																																																																																																																																																	
جهة الصدمة / Damage Area		المنطقة الأمامية / front																																																																																																																																																																	
Rear المنطقة الخلفية																																																																																																																																																																			
الممتلكات / Properties		استردادية حق الرجوع / Recovery																																																																																																																																																																	
Yes/نعم																																																																																																																																																																			
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		انتهاء الرخصة																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>رقم المحقق / Surveyor ID</td> <td>3720</td> <td colspan="2">معلومات المحقق Surveyor Info</td> </tr> <tr> <td colspan="2">وصف الحادث / Accident Description</td> <td colspan="3"> <p>بعد المعايير والإصلاح والاستماع لافراد الأطراف تبين لي أن كلا الطرفين سيوران على ختمه طريق الميزية العام اتجاه الشمال في المسار الأيسر وعندما قام الطرف الثاني بالتهديده ولحتم ترك الطرف الأول مسافة كافيه حتى التصدم بينهما ونتج عنيا أضرار مادية موضحة بالرسم والصور وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافيه حسب المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور . تم تحريك الأطراف تلك الزحام</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">العمليات / Operations</td> <td colspan="3">CR. 1010229751</td> </tr> </table>					رقم المحقق / Surveyor ID	3720	معلومات المحقق Surveyor Info		وصف الحادث / Accident Description		<p>بعد المعايير والإصلاح والاستماع لافراد الأطراف تبين لي أن كلا الطرفين سيوران على ختمه طريق الميزية العام اتجاه الشمال في المسار الأيسر وعندما قام الطرف الثاني بالتهديده ولحتم ترك الطرف الأول مسافة كافيه حتى التصدم بينهما ونتج عنيا أضرار مادية موضحة بالرسم والصور وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافيه حسب المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور . تم تحريك الأطراف تلك الزحام</p>								العمليات / Operations		CR. 1010229751																																																																																																																																														
رقم المحقق / Surveyor ID	3720	معلومات المحقق Surveyor Info																																																																																																																																																																	
وصف الحادث / Accident Description		<p>بعد المعايير والإصلاح والاستماع لافراد الأطراف تبين لي أن كلا الطرفين سيوران على ختمه طريق الميزية العام اتجاه الشمال في المسار الأيسر وعندما قام الطرف الثاني بالتهديده ولحتم ترك الطرف الأول مسافة كافيه حتى التصدم بينهما ونتج عنيا أضرار مادية موضحة بالرسم والصور وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافيه حسب المادة رقم 50/1/37 من نظام المرور . تم تحريك الأطراف تلك الزحام</p>																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																			
العمليات / Operations		CR. 1010229751																																																																																																																																																																	

Via Najm Information System.

CR. 1010229751



KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	رخصة سير VEHICLES REGISTRATION	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية
الملك	البنك الاهلي التجاري	المستخدم
هوية المالك	متعب محمد علي بن شيه الصحبي	هوية المالك
رقم الهيكل	٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧	رقم الهيكل
رقم اللوحة	١٠٨٩٦٤٢١٦٧ هوية المستخدم	رقم اللوحة
	KMHE341G9JA454237	
نوع التسجيل خصوصي	١٦٧١ م ح د	سارقة
طراز المركبة سوناتا	1671 Z J D	هونداي
حمولة للمركبة ٥		وزن المركبة ١٢٢٠
سنة الصنع ٢٠١٨		لون بني
	١٧٠٣٥٧٦١٠	رقم الترخيص
		
		03 Oct 2020 0053









