

22/10/2020 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
JD22102080	رقم الحالة / Case Number
22/10/2020 10:10:49	وقت الحادث / Accident Time
جدة 8231، حي الأجاويد، جدة 22442 3815، السعودية حي الأجاويد: المنطقة	مكان الحادث Accident Location
21.4071968, 39.2961056	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	اصيل عمر احمد	يوسف حسن الزعبي
الجنسية / Nationality	يمني	سوري
العمر / Age	27 06/04/1994	27 01/01/1994
رقم الاتصال / Mobile No.	0541446760	0591094604
رقم الهوية / ID Number	2163494277	2108368784
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل
تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date	23/05/1442	
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	البنك الاهلي التجاري
طراز المركبة / Make/Model	نيسان / اكس تريل	دودج / شارجر
سنة ولون / year & color	أبيض / 2015	أحمر / 2009
رقم اللوحة / Plate No	ح م م 1852 / خصوصي	ا ك هـ 6819 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-001940/R1	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/10/2020	
تاريخ البداية / Start Date	01/11/2019	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع للخلف, go back
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear
المتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	2543
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين كانا يسيران بشارع حي الأجاويد الطرف الثاني يسير باتجاه الجنوب والطرف الاول واقف باتجاه الغرب وعند رجوعه للخلف وعدم الانتباه تم حتم الاصطدام ونتج عن ذلك اضرار الطرف الثاني الركن الامامي يمين والطرف الاول المؤخره وعلى ذلك تكون النسبه 100 % على الطرف الاول لعدم الانتباه عند رجوعه للخلف حسب نظام المرور	
العمليات Operations	

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية المقيمين
RESIDENT IDENTITY

مازن محمد غزوان الحلواني
MAZEN MOHAMMED GAZOAN ALHALWANI



الرقم ٢٠٤٧٧٨١٧٨٢ نسخة ٩

مكار الإصدار الخدمات الالكترونية

الإصدار ١٤٣٩/٠٥/٢٢ البلاد ١٤١٠/٠٨/٠٣

المهنة طبيب اختصاصي طب عام

الجنسية سوريا المدينة الاسلام

صاحب العمل شركة سلام التميز للخدمات الطبية

2047781782

KINGDOM OF SAUDI ARABIA



ايصال تقدير اضرار من مئمن

Damage Assessment Receipt
from Appraiser

22/10/2020 11:55:41 AM

تاريخ الطباعة - Print Date

22/10/2020 11:26:51 AM

تاريخ التقدير - DA Date

DA221020781

رقم التقرير - DA Report No

JD22102080

رقم الحادث - Accident No

نجم

مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by

مقدر الحادث

عبدالرحمن العتيبي

مئمن - Appraiser

العنوان - Address

عميلنا العزيز

نشكركم لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني : cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

بيانات التقدير

اسم المالك :

مازن محمد غزوان

الجوال :

0501604910

نوع المركبة :

دودج

الموديل :

شارجر

رقم اللوحة :

اك ه 6819

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

Taqdeer Details

Owner name : مازن محمد غزوان

Mobile No. : 0501604910

Vehicle type : DODGE

Model : شارجر

Plate No. : 6819 H K A

Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost:

ريال 15,000.00

After Accident Vehicle Cost:

ريال 10,000.00

Appraiser Assessment Fees:

ريال 57.50

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر المواقع الإلكترونية <http://da.taqdeer.sa>

نقليات السامر

لنقل السيارات لجميع أنحاء المملكة


جوال : ٠٥٩٠٢٥٦٧٢١

التاريخ : / / ١٤

الموافق : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٠ م

0399

فاتورة



نوع السيارة : د.م

رقم اللوحة : ٦٨١٩٠١

اللون : أحمر

إسم صاحب السيارة :

تليفون : ٠٥١٦٠٩٩١٠

رقم تليفون السائق :

خدوش / طعوج / كسور

الأجرة (٣٠٠ \$) ثلاثية - ريال

ملاحظات : من موقع الكادح إلى تقديس

الورشة المتباعدة مع الأشرطة

من التقديس إلى الورشة