

11/11/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
KM11112074	Case Number / رقم الحالة	
11/11/2020 20:47:05	Accident Time / وقت الحادث	
خميس مشيط   طيب الاسم, الملك فهد---إشارة الغروي---بالقرب من مجمع الشامل-----تويوتا	مكان الحادث Accident Location	التقرير النهائي Final Report
18.3062319, 42.7028584	Coordinate / إحداثيات الحادث	جهة التحويل مرور خميس مشيط

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Driver Info. السائق
	فهد مسفر ا ا	Name / الاسم
	سعودي	Nationality / الجنسية
0	27   22/07/1994	Age / العمر
0582120009	0598501129	Mobile No. / رقم الاتصال
	1087242663	ID Number / رقم الهوية
لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
	07/07/2030	Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
	11/11/2020	Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

g g البنك العربي	g g سفر فهد	Owner Name / اسم المالك
هيونداي / توسان	تويوتا / بكب غمارتين	Make/Model / طراز المركبة
أسود / 2015	أبيض / 1999	year & color / سنة ولون
ح ك ص 1794 / خصوصي	ا ا ن 7492 / نقل خاص	Plate No / رقم اللوحة

شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	Company Name / اسم الشركة
4004845	P/204/5515/20/01457713/00	Policy No. / رقم الوثيقة
12/05/2021	17/06/2021	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
13/05/2020	17/06/2020	Start Date / تاريخ البداية
شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	Insurance type / نوع التأمين

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0		
تجاوز الإشارة الحمراء, crossing redlight		Cause of Acc. / سبب الحادث
		Laws Violated / الأنظمة المخالفة
0%	100%	LD% / نسبة المسؤولية
الامكياس الهوائية, Airbags, المقدمة, front, (الايرباق)	Rear Left, الركن الخلفي الأيسر, Rear Right, الركن الخلفي الأيمن	Damage Area / جهة الصدمة
		Properties / الممتلكات
	Yes/نعم	Recovery / احتمالية حق الرجوع
	تجاوز الإشارة الحمراء	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

1055648321 / 1532	Surveyor ID / رقم المحقق
بعد المعاينة والاطلاع وسماع أقوال الطرفين تبين لي بأن في طريق((الملك فهد))بتجاه((شرق))(( 1 )) الطرف في طريق((صلاح الدين))بتجاه((شمال))(( 2 )) والطرف ١٠٠% (( 1 )) الإشارة الحمراء احتتم التصادم فيتحمل الطرف (( 1 )) ولي تجاوز الطرف اضرار الطرف (( 1 الجانب الأيمن و الركن الخلفي الأيسر اضرار الطرف (( 2 ))المقدمه	Accident Description / وصف الحادث
	نجم najm العمليات Operations