

مركز لمك للصيانة

ميكانيكا - سمكرة - بوية

ج: ٠٥٣١٩٢٨٣٧١

ص.ب. ٤٠٨

بيشة - الصناعية الجديدة



التاريخ: ١٤ / ٥ / ٢٠١٤ هـ

الموافق: ١٩ / ٤ / ٢٠١٤ م

0139

تسعيرة

٣٤٠٤

مكرم بن سليمان بن محمد (الله) النوع السيارة: مازدا الموديل: ٢٠١٥ رقم اللوحة: دف ١

اتفاقية شغل يد

سمكرة بوية رفرف خلع مع تركيب قطع منيا، بدون كهربائي بدون

ميكانيكي بدون قطع منيا، شغل يد # 1000 # بال

م	قطع الغيار	م	قطع الغيار
١	باب خلع سيارة	٢	
٢		٤	
٣		٦	
٤		٨	
٥		١٠	
٦		١٢	
٧		١٤	
٨		١٦	
٩		١٨	
١٠		٢٠	
١١		٢٢	
١٢		٢٤	
١٣		٢٦	
١٤		٢٨	
١٥		٣٠	
١٦		٣٢	
١٧		٣٤	



التوقيع المستلم:



سند قبض
Payment Voucher

المركز الهندسي للميانة
المحاسبون
مجلس ادارة

المركز الهندسي للميانة

ورشة مركزية - ومخارط متكاملة

قطع غيار جميع أنواع السيارات

رقم السند:	3430
تاريخ السند:	22/12/2020
رقم القيد:	94449
المبلغ:	50.00
المرتب:	قطر خمسين ريال
اسم المستلم:	وليد ظافر الشهراني
حساب الصندوق:	1210001
حساب العميل:	4110004
الصفحة:	الصفحة الاولى
الرد:	ارادات تسعيرات قطع غيار
المرتب:	سبعة مائة و٢٠
رقم الشيك:	00/00/0000
تاريخ الشيك:	مسحوب على
رقم كرت الورشة:	رقم كرت المخرطة
رقم طلب القطع:	رقم طلب القطع
رقم الفاتورة:	رقم الفاتورة

الاداره

المحاسب

امس، الصندوق

باشر
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة مرور بيشة

رقم الحادث: 6001020540


معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور بيشة	تاريخ الحادث: 6/5/1442	وقت الحادث: 21:29	تاريخ التسجيل في النظام: 2020-12-21 21:42
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	نوع الموقع: مسافير
الجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: شارع الخليج	حالة الطفس: صحو	حالة سطح الطريق: جاف
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الإضاءة: واضح	
نطاق العمران: داخل المدينة			
وصف الحادث: تصادم مركبتين			

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: أ ك س 8720


نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
نقل خاص	جديدة	2011	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
سعيد محمد سعيد المهدي القحطاني		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
تويوتا	1068822517	شرق	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
شلفي	MR0AX12G7B0054822	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1444/06/26	تصادم مركبتين بعصب جوع للخلف		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ انتهاء التأمين	
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (السيد)	P/205/5515/20/01661764/0	4/5/1443	



معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: د ق أ 3404

مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
 <p>X للجزء المتعلق بالحدث O للجزء غير المتعلق بالحدث</p>	2015	جديدة	خصوصي
	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	فضي		ظافر حمود علي العتيبي الشهراني
	اتجاه سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
	جانب	1022978652	مازدا
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
	غير تالفة	JM7GJAS77F1147504	جانبي
	وصف نقطة التصادم		تاريخ انتهاء الاستمارة
	تصادم مركبتين		1443/11/28
	تاريخ إنتهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

التنوع:	اسم الشخص:	رقم الهوية:	نوع الرخصة:
ذكر	سعيد محمد سعيد القحطاني	1068822517	خاصة
تاريخ الميلاد: 1411/05/10	الجنسية: سعودي	لوحة السيارة: أ ك س 8720	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 100%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	رقم الايبان:	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966555115517	تاريخ انتهاء الرخصة: 1434/06/05	الاييميل:	نوع الرخصة: خاصة

الشخص الثاني :

التنوع:	اسم الشخص:	رقم الهوية:	نوع الرخصة:
ذكر	وليد ظافر حمود الشهراني	1108014828	خاصة
تاريخ الميلاد: 1420/03/17	الجنسية: سعودي	لوحة السيارة: د ق أ 3404	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 0%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	رقم الايبان:	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966559516507	تاريخ انتهاء الرخصة: 1443/03/26	الاييميل:	نوع الرخصة: خاصة

صور الحادث





بطاقات معلومات الحساب
Account Information Card

بنك البيلاد
Bank Albilad



ظافر حمود علي الشهراني

SA7315000792103988220004

24 DEC 2010

ورشة الراس ببيشة

خدمات السيارات
ميكانيكا - كهرباء - سمكرة - ودهان
بيشة - الصناعية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٢

نوع السيارة: مازدا


الموديل: ٢٠١٥

رقم اللوحة: ١٤١٤٤٤٤٤

اسم صاحب السيارة: وليد طاهر حمد الشهراني

1061

تقرير



رغف خلفي سمكرة بوجه مع تركيب قطع غيار بدون كهرباء
و بدون مكينة و بدون قطع غيار شغل يد

١٢٠٠ ريال الف وثلاثمائة ريال

توقيع صاحب الورشة

التوقيع



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك

ظافر حمود علي الشهراني

المستخدم وليد ظافر حمود الشهراني

هوية المالك ١٠٢٢٩٧٨٦٥٢ هوية المستخدم ١١٠٨٠١٤٨٢٨

رقم الهيكل JM7GJ4S77F1147504

رقم اللوحة د ق أ ٣٤٠٤

3404 A G D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة ٦ سيدان

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٥


ماركة المركبة مازدا

وزن المركبة ١٤٠٠

اللون فضي

١٤٨٨٢٧١٠

الرقم التسلسلي



بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٤



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

ظافر بن حمود بن علي العنيفي الشهراني



الرقم ١٠٢٢٩٧٨٦٥٢

الرقم

تاريخ الانتهاء ١٤٤٩/٠٤/٠٢ هـ

تاريخ الانتهاء

بيشة

جهة الإصدار

بيشة صمخ

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد ١٣٨٨/٠٧/٠١ هـ

تاريخ الميلاد



1022978652

تاريخه

١٤٠٦/٠٨/٢٦ هـ

جهة الحفظ

بيشة

رقم الحفظ

٣٦٢٥٣



المركز الهندسي للصيانة
ورشة مركزية - ومخارط وتكاملة
قطع غيار جميع أنواع السيارات
الرقم الضريبي: ٣٠٠٩١٨٧٩٥٨٠٠٠٠٣

فاتورة ورشة نقدية
رقم الصفحتين : 8:53 AM
تاريخ الفاتورة : 22/12/2020
رقم الفاتورة : 300918795800003
رقم العميل : 4663
اسم العميل : وليد ظافر حمود السهراني

الموقع Location	رقم القطعة Part Number	البيان Description	الكمية Quantity	الوحدة Unit Price	الإجمالي Total
		نقير سمكري	1.00	44.00	44.00
					44.00
				خمسين ريال	.00
					44.00
					6.60
					50.00

نظراً : القطع الصيابة لا ترد ولا تستبدل إلا بإسناد الفاتورة وبخلاف مدة الصداها أسبوع ما عدا القطع الكهربائية لا ترد ولا تستبدل

المستلم Received By :
البايع Sales Man :
إجمالي الدفع : 6.60
المركز غير مسئول عن القطع التي يتم تركيبها خارج المركز
سندوقي بريد ٥٤٢ - هاتف : ٦٢٢٢٧٣٢ / ٠١٧ - ٦٢٢٦٩٥٧ / ٠١٧ - فاكس : ٦٢٢٦٨٠٢ / ٠١٧ - طريق الخميس بيشة - المملكة العربية السعودية
P.O BOX 543 - Tel. 017/6222732 - 017/ 6226957 - Fax: 017/ 6226802 - Al- Khamis Rood - Bisha - Saudi Arabia
E-mail:mecbisha@hotmail.com

