

03/12/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
MC03122090	Case Number / رقم الحالة
03/12/2020 19:04:29	Accident Time / وقت الحادث
مكة الحجون, الحجون // ع اليمين مقبرة المعلاة // تج شرق // لكزس + انوا	مكان الحادث Accident Location
21.4354901, 39.8278049	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
فهد علوي سالم محمد	ماجد زهيان زويين المقاطي	الاسم / Name
يمني	سعودي	الجنسية / Nationality
31 03/02/1990	22 16/07/1999	العمر / Age
0507799902	0503532141	رقم الاتصال / Mobile No.
2320348192	1104821978	رقم الهوية / ID Number
رخصة نقل اجرة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
20/06/1445		تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
03/12/2020		تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
منال عطيه حسن المالكي	تويوتا / انوفافاغن	أبيض / 2015	ا ا ط 3840 / نقل عام
ماجد زهيان زويين العتيبي	لكزس / اناس	بيج / 2007	ي ه ب 613 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	P/205/5515/20/01312369/00	05/04/2021	04/02/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance		100%	المقدمة, front		نعم/Yes	الساائق لا يملك رخصة
		0%	المؤخرة, Rear, الجانب الأيمن, Right Side			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
2602	بعد الشخوص في موقع الحادث والمعابنة والاطلاع واستماع لي اقوال الطرفين تبين الي ان الطرف 2 والطرف 1 كلا الطرفين يسيران في اتجاه الشمال في شارع الحجون والطرف 2 كان امام الطرف 1 فاصطدم الطرف 1 في الطرف 2 من الخلف ونتج اضرار مادية في المركبات الطرف 1 المقدمه والطرف 2 المؤخره كما موضح في الصور لذ تكون انسبه ع الطرف 100% عدم ترك مسافه كافية موجب رقم ماده 1/37/1/50 من نظام المرور السعودي ملاحظه تم تحرك الطرفين من موقع الحادث من قبل المرور

