

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| مركز كارتنك لتقدير اضرار المركبات | مركز التقدير - DA Center                     | <b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b><br><b>Final Damage Assessment Report</b> |
| الرياض                            | مدينة المركز - Center City                   |   |
| الرياض                            | مدينة التقدير - Assessment City              |   |
| 30/11/2021 12:23:10 PM            | تاريخ الطباعة - Print Date                   |   |
| 07/02/2021 12:16:09 PM            | تاريخ التقدير - DA Date                      |   |
| 07/02/2021 12:33:59 PM            | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date       |   |
| DA0702211688                      | رقم التقرير - DA Report No                   |   |
| RD050221709                       | رقم الحادث - Accident No                     |   |
| نجم                               | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by |   |
|                                   | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type        |   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name                               | اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name                               | المالك<br>Owner                                | <b>معلومات المركبة</b><br><b>Vehicle Details</b> |
| رقم الهوية / ID   | رقم الهوية / ID   |  |  |
| رقم الجوال / Mobile No  | رقم الجوال / Mobile No  |  |  |
| صنع المركبة / Vehicle Manufacturer                                  | صنع المركبة / Vehicle Manufacturer                                  | بيانات المركبة<br>Vehicle Info                 |  |
| الموديل / Model   | الموديل / Model   |  |  |
| اللون والسنة / Color & Year   | اللون والسنة / Color & Year   |  |  |
| رقم اللوحة / Plate No   | رقم اللوحة / Plate No   |  |  |
| رقم الهيكل / Chasis No  | رقم الهيكل / Chasis No  |  |  |
| نوع المركبة / Vehicle Type  | نوع المركبة / Vehicle Type  |  |  |
| اسم المركز / Damage Assessment Center                               | اسم المركز / Damage Assessment Center                               | مركز تقدير الأضرار<br>Damage Assessment Center |  |
| اسم الورشة / Workshop Name  | اسم الورشة / Workshop Name  |  |  |
| اسم المقيم / Assessor Name  | اسم المقيم / Assessor Name  |  |  |
| تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center | تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center |  |  |
| سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser             | سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser             |  |  |
| ملاحظات التحويل / Transferring Comment                              | ملاحظات التحويل / Transferring Comment                              |  |  |
| اسم المعرض / Showroom Name  | اسم المعرض / Showroom Name  | تقدير مئمن<br>Appraiser Estimation             |  |
| تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser                        | تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser                        |  |  |
| قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost           | قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost           |  |  |
| قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost            | قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost            |  |  |
| ملاحظات مئمن / Appraiser Comment                                    | ملاحظات مئمن / Appraiser Comment                                    |  |  |
| التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost                                | التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost                                | أجمالي التكلفة<br>Final Cost                   |  |

|   |                               |                                    |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| الدفع بواسطة<br>Payment By                    | طريقة الدفع<br>Payment Method | نسبة المسؤولية (%)<br>Liability(%) |
| شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج | عن طريق شركة التأمين          | 100                                |