



الأهلي

السيد سعيد حسن سعيد العمري

الاسم

Name

13947933

الرقم الشخصي

Customer No.

SA6610000013947933000106

رقم الحساب

المصرفي الدولي

IBAN

13947933000106

رقم الحساب

Account No.



07-Feb-2021 20:22:12 PM



#### إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعيرتقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

#### ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي ( الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني [www.najm.sa](http://www.najm.sa)
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع [www.taqdeer.sa](http://www.taqdeer.sa) أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

#### للإستفسار والملاحظات:

[care@najm.sa](mailto:care@najm.sa)


[www.najm.sa](http://www.najm.sa)

920000560

أسهل طريقة للتبلغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

[www.najm.sa/app](http://www.najm.sa/app)

خدمتكم غابتنا ونتمنى لكم قيادة آمنة



KM07022157

07-Feb-2021 20:22:12 PM




## نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش بأمل منكم تقدير المركبة

رقم الحالة	KM07022157
تاريخ الحادث	PM 07:04:34 07/02/2021
اسم المالك	سعيد حسن سعيد
طراز المركبة	كورولا
نوع المركبة	تويوتا
لون المركبة	أبيض
رقم الهيكل	2643
رقم اللوحة	ح ب ن 1304

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0      الضرر الجديد X

مكان الضرر  
المقدمة



\*عبري العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقيمكم للخدمة المقدمة لكم

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

سعيد بن حسن بن سعيد العمري

SAEED HASSAN SAEED ALAMRI

No. 1030290439

الرقم ١٠٣٠٢٩٠٤٣٩

DOB 12/09/1969

تاريخ الميلاد ١٣٨٩/٠٧/٠١

Exp 07/06/2023

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٤/١١/١٨

A+ فصيلة الدم


تاريخ الاصدار ١٤٠٧/١١/١٨

الفبود بدون قيود

النوع خاصة

للمسبة سعودي

KINGDOM OF SAUDI



Damage Assessment Center in Abha	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Abha	مدينة المركز - Center City	
11/02/2021 02:07:17 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/02/2021 02:03:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/02/2021 03:17:16 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	
DA0902211705	رقم التقرير - DA Report No	
KM07022157	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
سعيد حسن سعيد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		<b>معلومات الدفع</b> <b>Payment Info</b>
1030290439	رقم الهوية / ID		
0543063260	رقم الجوال / Mobile No		
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
كورولا	الموديل / Model		
White 2013	اللون والسنة / Color & Year		
N B J 1304	رقم اللوحة / Plate No		
RKLBV42E6D4632643	رقم الهيكل / Chasis No		
0.00	مجموع الرسوم / Total Fees		<b>معلومات التقدير</b> <b>Assessment Details</b>
300146558300003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number		
Vehicle Damage Assessment Center in Abha	التقدير بواسطة / Estimated By		
2000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
1,950.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
3950.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
% حيث ان القطعة تجاري الصنع الصدام الأمامي الشمعه يسار ٧ وضع نسبه استهلاك % حيث ان القطعة عليها اصلاح سابق الكبوت صاجه فوق الديترات 50 تم وضع نسبه استهلاك			ملاحظات
			Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز تقدير الاضرار	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
Allied Cooperative Insurance Group (ACIG)	By Insurance Company	100	أجل	أجل	أجل



07-Feb-2021 20:22:12 PM

للإستفسار والمساعدة نجم  
920000560



### إشعار مراجعة

KM07022157	رقم الحالة
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيح	شركة تأمين
920012331	رقم الاتصال

\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نامل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

الهوية الوطنية

رقم النسخة ٤



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

سعيد بن حسن بن سعيد ال طارش العمري

ALAMRI, SAEED HASSAN S



No: 1030290439

الرقم : ١٠٣٠٢٩٠٤٣٩

DOB: 12/09/1969

تاريخ الميلاد : ١٣٨٩/٠٧/٠١

DOE: 09/04/2039

تاريخ الانتهاء : ١٤٦١/٠٣/١٥

مكان الميلاد : الاصفاةبني عمر



1030290439

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
najm

نعين النموذج بشكل كامل

رقم وثيقة تأمين المؤمن له

رقم المطالبة

ريال سعودي

مبلغ المطالبة

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة

مركبة

إصابات

حريق

ممتلكات

وفيات

أخرى

الاسم

شعيد منة شعيد العنزي

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

١٠٢٠٢٩٠٤٢٩

صندوق البريد /  
الزما

رقم الجوال

٠٥٤٢٠٦٢٢٦٠

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

اسم السائق

وليد منة شعيد العنزي

رقم هوية سائق المركبة

١٠٩٢٢٢٢٢٢٧٠

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع  
الحادث

شعبان مسيل

تاريخ ووقت وقوع الحادث

٧/٠١/٢٠٢٢

مباشرة الحادث من قبل

نجم

أخرى

نجح

رقم تقرير الحادث

٤٣٨٥٧٥٢٢٥١٦

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق

0%

25%

50%

75%

رقم لوحة مركبة  
المستفيد

ح ب ن ١٣٥٤

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك   
 حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي

الخاص بالمستفيد (IBAN)

لي خطأ في خانة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

SA6610000013947933050106

## 5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة اعلاه صحيحة

المستفيد

شخص آخر

رقم هوية مقدم المطالبة

١٠٢٠٢٩٠٤٢٩

رقم جوال مقدم المطالبة

٠٥٤٢٠٦٢٢٦٠

اسم مقدم المطالبة

شعيد منة شعيد العنزي

الصفة للظامية

مالك المركبة

تاريخ التوقيع ٧/٠١/٢٠٢٢

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة  نعم  لا

المستندات الناقصة

تاريخ

رقم / الاسم  
الموظف

التوقيع

(تكون المعالجة خلال ٤ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

\*خاص بأضرار المركبات

Damage Assessment Center in Abha	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
Abha	مدينة المركز - Center City	
11/02/2021 02:07:17 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/02/2021 02:03:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/02/2021 03:17:16 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0902211705	رقم التقرير - DA Report No	
KM07022157	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,950.40	20%	2438.00	Ibrahim Mohammed Al - Sayari Car Spare Parts Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
211.50	75%	0%	846.00	1	صدام أمامي 521190Z935
103.00	0%	0%	103.00	1	قاعدة صدام أمامي (يسار) 5211602220
103.00	0%	0%	103.00	1	قاعدة صدام أمامي (يمين) 5211502220
967.00	0%	0%	967.00	1	شيك رئيسي 5310002460
587.50	50%	0%	1175.00	1	كبوت 5330102360
201.50	50%	0%	403.00	1	صاجه فوق الديترات حديد 5320502170
264.50	75%	0%	1058.00	1	شمعه نور أمامي يسار عابدي 8117002D20



07-Feb-2021 20:22:12 PM




## نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور

نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن اصلاح للمركبة الموصحة معلومانها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرتة

KM07022157	رقم الحالة
PM 07:04:34 07/02/2021	تاريخ الحادث
سعيد حسن سعيد	اسم المالك
كورونا	طراز المركبة
تويوتا	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
2643	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
ح ب ن 1304	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0      الضرر الجديد X

مكان الضرر  
المقدمة



\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقيمكم للخدمة المقدمة لكم