

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
30/11/2021 12:37:26 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
11/02/2021 10:57:57 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
11/02/2021 11:28:26 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA110221931	رقم التقرير - DA Report No	
RD1002211219	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
عابد جابر المطيري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير Assessment Details
1081490235	رقم الهوية / ID	Owner	
0558872494	رقم الجوال / Mobile No		
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
كامري	الموديل / Model	Vehicle Info	
2018 فضي	اللون والسنة / Color & Year		
د س ق 5498	رقم اللوحة / Plate No		
JTNB14HK4J3064413	رقم الهيكل / Chasis No		
فل كامل	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار	
شركة الرياض المتخصصة وشركاه لتقييم أضرار حوادث المركبات	اسم الورشة / Workshop Name	Damage Assessment Center	
اعظم رياض محمد	اسم المقيم / Assessor Name		
11/02/2021 11:17:26 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
المقدمة	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المعرض / Showroom Name	تقدير مئمن	
11/02/2021 11:28:26 AM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser	Appraiser Estimation	
78000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost		
63000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
المقدمة	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
15000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة / Final Cost	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة المجموعة المتحددة للتأمين التعاوني - اسيج	عن طريق شركة التأمين	100