

تقرير تقدير حادث مركبة

التاريخ 1442/04/02
الموافق 2020/11/17
الزمن 11:59:43ص

م	نوع السيارة	موديل	النون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	سوزوكي فيتارا	2004	فضي	ك ي م 751	** المقدمّة

أجور الإصلاح بدون مشنرات
500 فقط خمسمائة ريال لا غير
القطع المطلوب تغييرها

- 1- صدام امامي % 50
- 2- اسفنج صدام امامي



نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
hajm

رقم المطالبة []
مبلغ المطالبة [] ريال سعودي
رقم وثيقة تأمين المؤمن له []
تعباً للنموذج بشكل كامل

1. معلومات المستفيد
نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات هويات أخرى
الاسم []
رقم الهوية [١٠٥٦٩٦٩٧١٢]
البريد الإلكتروني []
صندوق البريد / الرمز [١٢٥٢]
رقم الجوال [٠٥٥٧١٢١٥٠٠]

2. معلومات سائق المركبة
السائق هو المستفيد نعم لا
اسم السائق [محمد بن محمد شيع]
رقم هوية سائق المركبة [٢٩٧٠٩٤٢٩٦٢]

3. معلومات وتفاصيل الحادث
مدينة وموقع الحادث []
تاريخ ووقت وقوع الحادث [١٦ / ١١ / ٢٠٢٠] صباحاً / مساءً
رقم تقرير الحادث [TF1711٤٠٢]
مباشرة الحادث من قبل راجع
 أخرى
رقم لوحة مركبة * [٧٥١ ك م]
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%
رقم لوحة مركبة * [٧٥١ ك م]
نسبة مسؤولية المستفيد

4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد
أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك []
فإنني أختي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تلزم على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.
رقم الحساب البنكي [5A77٢٠٤٠١٠٨٠٧١٢٩٢٠٤٠١٢]
الخاص بالمستفيد (IBAN)
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5. إقرار وقبول
وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة
المستفيد شخص آخر
اسم مقدم المطالبة [علي بن محمد شيع]
الصفة النظامية [مالك]
رقم هوية مقدم المطالبة [١٠٥٦٩٦٩٧١٢]
رقم جوال مقدم المطالبة [٠٥٥٧١٢١٥٠٠]
تاريخ التوقيع [١٦ / ١١ / ٢٠٢٠]

6. لاستعمال شركة التأمين
المستندات مكملة نعم لا
تاريخ [] / [] / []
رقم / اسم الموظف []
المستندات الناقصة []
التوقيع []
(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)



موزع معتمد لدى

شركة محيط القطع Ocean Parts Company

عرض سعر

19-11-2020

التاريخ

1178

رقم الفاتورة

الرقم الضريبي: 310143675100003

اسم العميل

الرقم الضريبي:

تسلسل	رقم القطعة	البيان	الكمية	السعر	الإجمالي
1	HO-33555-T2A-A11	اسطب صدام يسار 2017	1	100.00	100.00
2	S-71711-65J41T	جلدة صدام امامي قراند 2006 201406069-8111	1	400.00	400.00



٣٠٠
١٠ / حصة

٣٤٥

شركة محيط القطع



الإجمالي	500.00
الخصم	0.00
القيمة المضاف	75.00
15%	
الصافي	575.00

الطائف - الوشحاء - خلف مطعم ميامي - تليفون : ٠١٢ ٧٤٤٨٤٤٣

Al-Taif - Alwasha - Behind Maimi Restaurant - Tel. : 012 7448443

E-mail: haz1424@hotmail.com - Website: www.opc-s.com



التاريخ : 1442/06/25 هـ

الموافق : 2021/02/08 م

لمن يهمه الأمر

تعريف برقم آيبان

رقم الفرع : 0547

اسم الفرع : فرع الشرائع مكة المكرمة

اسم العميل : شعيله دابان حامد العتيبي

رقم الهوية : 1056269713

رقم الحساب : 0108071220040016

رقم آيبان : SA6730400108071220040016

اسم الموظف :

الفرع : null

التاريخ : 1442/06/25 هـ

الختم و التوقيع :



الهوية الوطنية
رقم النسخة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شعيلة بنت دابان بن حامد العتيبي

ALOTAIBI, SHUAYLAH DABAN H



No: 1056269713

الرقم: ١٠٥٦٢٦٩٧١٣


DOB: 15/10/1966

تاريخ الميلاد: ١٣٨٦/٠٧/٠١

DOE: 25/02/2038

تاريخ الانتهاء: ١٤٦٠/٠١/٢١

مكان الميلاد: القفيف



1056269713

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION
محمد الهبيبي

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المستخدم
شعيله دابان حامد الهبيبي
المستخدم
MUHAMMAD SAFDAR MUHAMMAD SHAFI

٢٤٧٠٩٤٣٢٦٣

هوية المستخدم ١٠٥٦٢٦٩٧١٣
JS3TX92V444200627

هوية المالك

رقم الهيكل

رقم اللوحة

٧٥١ م ي ك
751 Z V K

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة جراندي فيناترا

حمولة المركبة
سنة الصنع ٢٠٠٤

ماركة المركبة سوزوكي

وزن المركبة

اللون فضي

الرقم التسلسلي ٧٣١٩٨٣٦٠٠



تقرير تقدير حادث مركبة

التاريخ 1442/04/02

الموافق 2020/11/17

الزمن 11:59:42ص

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	سوزوكي فيتارا	2004	فضي	ك ي م 751	** المقدمة

فقط خمسمائة ريال لا غير

500

أجور الإصلاح بدون مشتريات

القطع المطلوب تغييرها

-1 صدام امامي % 50

-2 اسفنج صدام امامي





16/11/2020	16/11/2020	نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
TF16112053	TF16112053	رقم الحادثة / Case Number	رقم الحادثة / Case Number
16/11/2020 19:12:33	16/11/2020 19:12:33	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
المطائف العزيزية, شبرا / وبين شبرا المطائف للمواد الغذائية / سوزوكي / الفالانتس	مكان الحادث / Accident Location		
21.2784875, 40.4121154	أحداثيات الحادث / Coordinate		

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل محميت لنجم

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
محمد شفيق شفيق	فهد طالع محمد	
بكالمتري	سعودي	الجنسية / Nationality
53 04/11/1968	18 29/05/2003	العمر / Age
0557131500	0500956697	رقم الاتصال / Mobile No.
2470943263	1137277446	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
13/08/2024		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
16/11/2020		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	صيف الله عبدالله سعيد	شعيلة دايان حامد
طراز المركبة / Make/Model	شيفروليت / فالانتس	سوزوكي / جرانف فبشرا
سنة ولون / year & color	نحير / 2007	نحير / 2004
رقم اللوحة / Plate No	ا د ط 1450 / نقل خاص	ك د م 751 / خصيصي

اسم الشركة / Company Name	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج
رقم الوثيقة / Policy No.	P/206/5515/20/11512266/00	P/205/5515/20/01318531/00
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	21/03/2021	09/04/2021
تاريخ البداية / Start Date	21/01/2020	08/02/2020
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	مخلقة الأفضلية, Failed to yield	عدم الانتباه و عدم Not to take caution, أخذ الحيطة والحذر
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	75%	25%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, Front Right	المقدمة, front
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة	

رقم المحقق / Surveyor ID	3318
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة و الإطلاع و الإستماع الى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الأول كان يسير بشوارع فرعي شرقاً وعند تقاطع الطريق اصطحبم بالطرف الثاني الذي كان يسير بشوارع العبيلة شمالاً وحصل التصادم بينهما الأضرار الطرف الأول ركن أمامي يمين والطرف الثاني مقدمه يسار وبذلك تكون نسبة الإلتهام على الطرف الأول ٧٥%لمخالفته الأفضلية وعلى الطرف الثاني ٢٥% لعدم الانتباه وعدم أخذ الحيطة والحذر تم تحريك الأطراف من موقع الحادث من قبل المرور من داخل الحي الى الجهة المقابلة لشوارع شبرا في محطة شبرا
معلومات المحقق / Surveyor Info	 العمليات Operations

Workshop ALaboor
Car Maintenance
Mechanics * Electricity * patriarcal *
Denting

ورشة العبور
لصيانة السيارات
ميكانيكا * كهرباء * سمكرة * بوية
لصاحبها/ ف.عواض الحمياني

For accompanied / V.awad Ahumaianat تقرير تقدير حادث مركبة

1442/04/02 التاريخ
2020/11/17 الموافق
11:59:43 الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	سوزوكي فيتارا	2004	فضي	ك ي م 751	** المقدمة

فقط ستمائة وخمسون ريال لا غير

650

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

-1 صدام امامي 50 %

-2 اسفنج صدام امامي

