

24/01/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RS2401211	Case Number / رقم الحالة	
24/01/2021 11:52:44	Accident Time / وقت الحادث	
الرس المطار, الملك فهد/نظارات ادهم//لكزس	مكان الحادث Accident Location	التقرير النهائي Final Report
25.8686261, 43.4995671	Coordinate / أحداثيات الحادث	جهة التحويل سحبت لتجم

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
حسن مفيز العازمي سعودي	عبدالله هندي عبدالله سعودي	
40 24/03/1982	51 02/09/1970	العمر / Age
0502021948	0546330536	رقم الاتصال / Mobile No.
1066128453	1014241333	رقم الهوية / ID Number
لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
	23/08/1443	تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
	24/01/2021	تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
فواز شفق العازمي	عبدالله هندي عبدالله	ذهبي / 1998	ك ب ا 587 / خصوصي
تويوتا / بكب غمارتين	لكزس / ال اكس	أبيض / 2012	ا ك و 5356 / نقل خاص

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	P/205/5515/20/01297466/00	28/03/2021	27/01/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
رجوع للخلف, go back		100%	المؤخرة, Rear			
		0%	الركن الأمامي الأيمن, Front Right			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
4323	بعد المعاينة و الإطلاع والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان متوقف على طريق الملك فهد وان الطرف الثاني كان يسير على طريق فرعي داخل الحي باتجاه الغرب وبسبب رجوع الطرف الأول للخلف حتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك اضرار مادية موضحة بالصور و الرسم للطرف الأول المؤخرة والطرف الثاني الركن الأمامي الأيمن وتقع كامل النسبه على الطرف الأول 100% رجوع للخلف بموجب المادة رقم 131\2\50 من نظام المرور السعودي

