

مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	30/11/2021 12:48:36 PM
تاريخ التقدير - DA Date	23/02/2021 03:38:25 PM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	23/02/2021 10:03:32 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA2302211935
رقم الحادث - Accident No	RD230221522
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
رقم - Pages	1/2

تقرير تقدير الأضرار النهائي
**Final Damage
Assessment Report**

معلومات المركبة		المالك Owner	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معاذ محمد الجربوع	رقم الهوية / ID	
رقم الجوال / Mobile No	0591270123	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	مازدا
موديل / Model	6	بيانات المركبة Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	2018 أبيض	رقم اللوحة / Plate No	د د ن 3404
رقم الهيكل / Chasis No	JM7GL4S35J1128255	التقدير بواسطة / Estimated By	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1300.00	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	1,669.60	قطع الغيار Spare Parts	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	2969.60	أجمالي التكلفة Final Estimation	
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسبيج	عن طريق شركة التأمين	100

