

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
30/11/2021 02:10:48 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/11/2020 01:26:18 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
01/11/2020 02:02:53 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0111201879	رقم التقرير - DA Report No	
6000965593	رقم الحادث - Accident No	
المرور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
مرور	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

شركة الراجحي المصرفية	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
7000102744	رقم الهوية / ID		
0534063330	رقم الجوال / Mobile No		
هونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
آخر	الموديل / Model		
2016 ابيض	اللون والسنة / Color & Year		
ح ل ق 4236	رقم اللوحة / Plate No		
KMHDG41F1GU459897	رقم الهيكل / Chasis No		
قياسي	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
شركة الرياض المتخصصة وشركاءه لتقييم أضرار حوادث المركبات	اسم الورشة / Workshop Name		
محمد محسن حنش	اسم المقيم / Assessor Name		
01/11/2020 01:32:54 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
المؤخره والجانب الأيسر الامامي والمرايه	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المعرض / Showroom Name	تقدير مئمن Appraiser Estimation	
01/11/2020 02:02:53 PM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser		
28000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost		
18000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
الركن الامامي الأيسر والمؤخرة والركن الخلفي الأيسر	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
10000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Cost	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة الراجحي المصرفية	نقاط البيع	