

مركز تقدير أضرار المركبات بالأحساء	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الأحساء	مدينة المركز - Center City	
30/11/2021 12:58:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
28/02/2021 01:54:49 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
28/02/2021 02:04:29 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2802212197	رقم التقرير - DA Report No	
HA28022127	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/1	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	سلوى ابراهيم النينياء	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
رقم الهوية / ID	1074530856	Labor Estimation	
رقم الجوال / Mobile No	0509200003	تقدير بواسطة / Estimated By	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	هيونداي	تكاليف التقديرية / (A) Estimation Cost	معلومات التقدير
الموديل / Model	النترا	تكاليف قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
اللون والسنة / Color & Year	2018 رصاصي	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
رقم اللوحة / Plate No	د ص د 7708	Final Estimation	
رقم الهيكل / Chasis No	KMHD741F0JU726471	ملاحظات	
مركز تقدير اضرار المركبات بالأحساء	مركز تقدير اضرار المركبات بالأحساء	سمكرة الرفرف الخلفي يمين مع الصبغ	ملاحظات
2800.00	2800.00	سمكرة باب خلفي يمين مع الصبغ	
0.00	0.00	سمكرة باب امامي يمين مع الصبغ	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسبيج	عن طريق شركة التأمين	100