

مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
جدة	مدينة التقدير - Assessment City	
09/12/2021 10:21:26 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/11/2020 08:31:41 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/11/2020 09:01:00 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA14112041	رقم التقرير - DA Report No	
JD121120547	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

عبدالله نافذ دغيمش	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
2074812856	رقم الهوية / ID		
0561235654	رقم الجوال / Mobile No		
هيونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
سوناتا	الموديل / Model		
2012 فضي	اللون والسنة / Color & Year		
ب ط ب 4730	رقم اللوحة / Plate No		
KMHEB41C0CA273885	رقم الهيكل / Chasis No		
نصف فل	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	اسم الورشة / Workshop Name		
خالد عبده	اسم المقيم / Assessor Name		
14/11/2020 08:49:11 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
يتم تئمين المركبه قبل وبعد الحادث لأنها مكلفه وتتجاوز قيمه %من قيمه السوقيه .٥الإصلاح و القطع	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
سعد مسحل العتيبي جنوب	اسم المعرض / Showroom Name	تقدير مئمن Appraiser Estimation	
14/11/2020 09:01:00 AM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser		
20000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost		
6000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
تم تقدير مقدمه المؤخرة	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
14000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Cost	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
UCA- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100