


التاريخ : 2021/05/31 :
الساده : سناك موتر :
عناية : مدير المركز :
المحترمين
المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

طلب تقدير إصلاح

رقم المطالبة	نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	اسم العميل
C/111/5501/21/003142	رينو	8963 ب رك	2020	ش/هلا العربية

نرجو منكم الكشف على السيارة الموضحة بياناتها أعلاه و عمل تقدير الإصلاح اللازم حيث أن مكان الضرر:
الركن الأمامي الأيمن.



ملاحظة هامة:

الرجاء ارسال التسعيرات على الايميل التالي :

aalkhaybari@aicc.com.sa

aanazi@aicc.com.sa

malkhathlan@aicc.com.sa

ahussain@aicc.com.sa

يعتبر هذا الخطاب ملغى بعد مرور (خمسة ايام) من تقديم المطالبة .

للتواصل مع دائرة حوادث السيارات الرجاء الاتصال على الرقم: 920005002

رقم الجوال : 00000

اسم العميل : ش/هلا العربية

دائرة مطالبات السيارات

التاريخ: 2021/06/10

تعميد إصلاح

المحترمين

السادة الكرام/ ساك موتور

تحية طيبة و بعد...

اسم العميل	رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم التوحة	نوع السيارة	رقم المطالبة
ش/ هلا العربية	G555524	2020	8963	فان رينو رينو لوجو	C/111/5501/21/003142

يرجى البدء بتنفيذ عمليات الإصلاح المطلوبة للسيارة الموضحة أوصافها أعلاه، و ذلك طبقاً لما يلي:-
تكاليف الإصلاح حسب التسعيرة المرفقة من قبلكم :

2.475.00	أجور الإصلاح
3.164.00	قطع غيار
	مواد أخرى
	مبلغ مقطوع
<u>5.639.00</u>	المجموع

أن تكون مدة الاصلاح : ايام

يتم تحصيل مبلغ التحمل: 0 ريال سعودي (حسب شروط الوثيقة)
يتم تحصيل مبلغ الاستهلاك بنسبة: 0 % من قيمة قطع الغيار الجديدة الأصلية المستبدلة (حسب شروط الوثيقة)

شروط عامة:

- يتم خصم 50% في البطاريات والجنوط واغطيتها والإطارات ان وجد (حسب شروط الوثيقة)
- يتم تسليم السيارة بعد الإصلاح للتعديل مباشرة عن طريق الورشة.
- يجب على العميل أو من ينوب عنه التوقيع على المخالصة النهائية المرفقة.
- واعادتها لشركة التأمين العربية التعاونية مع تزويدنا بفواتير الإصلاح وفاتورة قطع الغيار .
- يتم إصدار الفاتورة باسم شركة التأمين العربية التعاونية وإدراج الرقم الضريبي . 300046107900003

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم...

دائرة مطالبات السيارات- الرياض

مدير المطالبات

مشرف المطالبات

مسؤول المعالجة

مشرف المطالبات

(Handwritten signatures and stamps)

مخالصة نهائية و تحويل حقوق

رقم المطالبة	نوع السيارة	رقم النوحة	سنة الصنع	رقم الهيكل	اسم العميل
C/111/5501/21/003142	رينو دوكر	ب ر ك 8963	2020	G555524	ش/ هلا العربية

أنا / نحن
و المؤمنة لدى شركة التأمين العربية التعاونية, بعد إتمام الإصلاح و بهذا نخلي طرف شركة التأمين العربية التعاونية و نحريها من كافة الإجراءات القانونية و المطالبات و الإدعاءات بأي شكل كانت, الحالية منها و المستقبلية بما فيها تلك المتعلقة بالإصابات الجسدية أو الأضرار المعنوية أو غير المعنوية أو غير المتوقعة.

و يوافق الموقعون أدناه بمحض الإرادة و الرضا على اعتبار ذلك تسوية شاملة و نهائية لكافة المطالبات في الحقوق المدنية أو القضايا الجنائية التي قد تنشأ بسبب الحادث المذكور أعلاه, و أن ذلك لن يفسر على أنه من قبل الطرف أو الأطراف الذين حررت معهم هذه المخالصة.

و إضافة إلى ذلك أوافق / نوافق نحن الموقعون أدناه على إحلال شركة التأمين العربية التعاونية في جميع حقوق الاسترداد الخاصة بكافة المطالبات و الحقوق في القضايا المتعلقة بالخسارة أو الضرر أو الإصابة الجسدية التي تكون نتيجة الحادث المذكور بعالية و التي يقيمها أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات مهما كانت, كما أننا نوافق بهذا على تحويل شركة التأمين العربية مباشرة رفع القضايا أو إجراءات التسويات أو النخلي من كافة الإجراءات القانونية التي يمكن أن تكون ضرورية في سبيل الحصول على تلك المطالبات بصرف النظر إن كان ذلك يتم باسمي (باسمنا) أو باسمها.

و إسهاداً لما سبق تم التوقيع من جانبنا.

الاسم بالكامل
بصفتي / بصفتنا
التاريخ
رقم الهوية / الإقامة
التوقيع

يرجى قراءة هذه المخالصة بعناية قبل التوقيع



تاريخ التسجيل: ١٤٣٦-١٢-١٤
الرقم الضريبي: ٢٠٠٠٤٦١٠٦٩٠٠٠٠٢



الهيئة العامة للزكاة والدخل
GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX
(GAT)



شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة VAT registration certificate

شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف: شركة التأمين العربية للتعاونية
تسجيل في ديرة ضريبة القيمة المضافة بتاريخ: ١٤٣٦/١٢/١٤ هـ، وتخص الرقم الضريبي: ٢٠٠٠٤٦١٠٦٩٠٠٠٠٢

عنوان المركز الرئيسي:
المدينة: الرياض - الحي: الجورود
صندوق البريد: الرقم البريدي: ١٢٢٥٢
الهاتف: ٠٠٩٦٦٥٠٠٤٦٩٤٤٠

الهيئة العامة للزكاة والدخل



هذه الوثيقة مرسنة من النظام الألي ولا تحتاج إلى توقيع

شركة التامين العربيه 27,800		0	الي	2021-05-31	التاريخ من	الرياض	تسعيرة	نوع
		الكيلومتر		08963KRIB	رقم اللوحة	2020	دوكر	وجهة الحادث بالسيارة
								رقم امر الشغل
								رقم الهيكل
		رقم المطالبة او الحادث						
		LG555524						
السعر قبل الخصم	السعر بعد الخصم	الكمية	اسم القطعة	م				
			حسب المرفق	1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
15%		الخصم لا يشمل الكفريات والسوائل ان وجدت بالتسعيرة المرفقة						
3,475	4,089	الاجمالي قطع الغيار						
		شغل اليد						
السعر			العمليات					
			شغل يد + دهان					
				1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
2,475		الاجمالي الاجور						
		اجمالي خامات الدهان						
		موافقة التامين		تحت بواسطة				
3,475	اجملى القطع بعد الخصم	الاسم :	الاسم :	فتحي شلبي	التاريخ			
2,475	اجملى شغل اليد	التاريخ :	التاريخ :	2021-05-31	التوقيع			
298	ضريبة القيمة المضافة	التوقيع	شركة التامين		مدير الصيانة			
6,248	اجملى							

ملحوظه : التسعيرة يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة (VAT) عند اصدار الفاتورة

 مطارات الرياض riyadh airports	عمليات ساحة الطيران تقرير حوادث المركبات والمعدات	مطار الملك خالد الدولي king khaldid int'l airport										
(للاستعمال الرسمي فقط)												
رقم الحادث <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	سيارة مطار <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	ممتلكات <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم										
الإصابات <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	الوفيات <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	عدد السيارات المشاركة في الحادث: 2										
تفاصيل الحادث: التاريخ: 03 / 05 / 2021 (اليوم، الشهر، السنة) الوقت: 08:30												
موقع الحادث على خارطة المطار:												
<div style="text-align: center;">داخل الساحة <input checked="" type="checkbox"/></div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ساحة الصالات الملكية</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ساحة الصالات التجارية</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ساحة الشحن الجوي</td> <td><input type="checkbox"/> بوابة رقم:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ساحة الطيران الخاص</td> <td><input type="checkbox"/> المدرج</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> منطقة تجمع العفش صالة رقم:</td> <td><input type="checkbox"/> مخرج الطائرات</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> أخرى:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> مواقف الطائرات</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> ساحة الصالات الملكية	<input checked="" type="checkbox"/> ساحة الصالات التجارية	<input type="checkbox"/> ساحة الشحن الجوي	<input type="checkbox"/> بوابة رقم:	<input type="checkbox"/> ساحة الطيران الخاص	<input type="checkbox"/> المدرج	<input type="checkbox"/> منطقة تجمع العفش صالة رقم:	<input type="checkbox"/> مخرج الطائرات	<input type="checkbox"/> أخرى:	<input checked="" type="checkbox"/> مواقف الطائرات
<input type="checkbox"/> ساحة الصالات الملكية	<input checked="" type="checkbox"/> ساحة الصالات التجارية											
<input type="checkbox"/> ساحة الشحن الجوي	<input type="checkbox"/> بوابة رقم:											
<input type="checkbox"/> ساحة الطيران الخاص	<input type="checkbox"/> المدرج											
<input type="checkbox"/> منطقة تجمع العفش صالة رقم:	<input type="checkbox"/> مخرج الطائرات											
<input type="checkbox"/> أخرى:	<input checked="" type="checkbox"/> مواقف الطائرات											
موقع الحادث:												
<input checked="" type="checkbox"/> جهة الساحة <input type="checkbox"/> معدة خدمات أرضية <input type="checkbox"/> جسم ثابت <input type="checkbox"/> أخرى: <input type="checkbox"/> سيارة منفردة	<input type="checkbox"/> جهة الصالات <input type="checkbox"/> جسر إركاب <input type="checkbox"/> مشاة <input type="checkbox"/> حيوان <input type="checkbox"/> اصطدام وهروب	<input type="checkbox"/> خارج الطريق <input checked="" type="checkbox"/> سيارة متحركة <input checked="" type="checkbox"/> سيارة واقفة <input type="checkbox"/> طائرة <input type="checkbox"/> انقلاب <input type="checkbox"/> على الطريق <input type="checkbox"/> أطراف حادث الاصطدام: <input type="checkbox"/> حادث آخر غير الاصطدام:										
أوضاع الإنارة												
<input type="checkbox"/> أنوار الطريق مطفأة <input checked="" type="checkbox"/> ضوء النهار <input type="checkbox"/> غير معروف <input type="checkbox"/> أخرى:	<input type="checkbox"/> اصطناعية <input type="checkbox"/> ظلام <input type="checkbox"/> ضوء الفجر <input type="checkbox"/> رؤية ضعيفة	<input checked="" type="checkbox"/> ضوء النهار <input type="checkbox"/> رياح شديدة <input type="checkbox"/> غير معروف <input type="checkbox"/> أخرى:										
أوضاع الجوية												
<input type="checkbox"/> جاف <input type="checkbox"/> أمطار خفيفة <input type="checkbox"/> غائم <input type="checkbox"/> ضباب	أوضاع الطريق <input checked="" type="checkbox"/> جيد، نظيف <input type="checkbox"/> مواد على السطح <input type="checkbox"/> حفر، مناطق غير مستوية <input type="checkbox"/> مياه / الطريق مبلل <input type="checkbox"/> غير معروف <input type="checkbox"/> أخرى:											
نوع الطريق												
<input type="checkbox"/> رمل <input type="checkbox"/> غير معروف <input type="checkbox"/> أخرى:	<input checked="" type="checkbox"/> خرسانة <input type="checkbox"/> حصاء <input type="checkbox"/> حصى	<input type="checkbox"/> طريق رئيسي مزدوج <input checked="" type="checkbox"/> موقف سيارات <input type="checkbox"/> طريق بمسار واحد <input checked="" type="checkbox"/> طريق باتجاهين <input type="checkbox"/> طريق باتجاه واحد <input type="checkbox"/> غير معروف										
تنظيم أو مراقبة حركة المرور												
<input type="checkbox"/> إشارة ضوئية <input checked="" type="checkbox"/> إشارة قف <input type="checkbox"/> رجل مرور <input type="checkbox"/> لا يوجد	<input type="checkbox"/> إشارة أولوية المرور <input type="checkbox"/> منطقة ممنوع التجاوز <input type="checkbox"/> ممنوع الدوران <input type="checkbox"/> حاجز / بوابة	<input type="checkbox"/> إشارة ضوئية <input checked="" type="checkbox"/> إشارة قف <input type="checkbox"/> رجل مرور <input type="checkbox"/> لا يوجد										
السبب الرئيسي للحادث												
<input type="checkbox"/> تجاوز خاطئ <input type="checkbox"/> أوضاع الطريق <input type="checkbox"/> غير معروف / مكتشف <input type="checkbox"/> خطأ حارس البوابة <input type="checkbox"/> التعب <input type="checkbox"/> الاصطدام بسيارة أثناء وقوفها <input type="checkbox"/> محاولة تفادي حادث	<input type="checkbox"/> رجوع خاطئ <input type="checkbox"/> تجاهل إشارات الطريق <input type="checkbox"/> الاقتراب من السيارة الأمنية <input type="checkbox"/> السرعة العالية <input type="checkbox"/> التصرفات السيئة <input type="checkbox"/> إعطاء إشارة خطأ <input checked="" type="checkbox"/> عطل ميكانيكي <input type="checkbox"/> أخرى:	<input type="checkbox"/> انفجار الإطارات <input type="checkbox"/> الإهمال والتهور <input type="checkbox"/> طارئ / فجائي <input checked="" type="checkbox"/> قلة الخبرة في القيادة <input checked="" type="checkbox"/> عدم الاحتراس <input checked="" type="checkbox"/> سوء تقدير في القيادة <input type="checkbox"/> حجب الرؤية <input type="checkbox"/> ضعف التركيز										
شدة الحادث												
<input type="checkbox"/> أخرى	<input checked="" type="checkbox"/> بسيط	<input type="checkbox"/> وسط <input type="checkbox"/> خطير										

معلومات عن السيارة			
رقم مرجع السيارة: G43		سيارة رقم ١	
رقم لوحة السيارة: 8963	الطراز: رينو	الموديل:	السنة: 2020
نوع السيارة:	<input type="checkbox"/> سيارة	<input type="checkbox"/> حافلة صغيرة	<input type="checkbox"/> فان
	<input checked="" type="checkbox"/> بيك أب	<input type="checkbox"/> بوكس	<input type="checkbox"/> شاحنة
	<input type="checkbox"/> حافلة	<input type="checkbox"/> سيارة أجرة	<input type="checkbox"/> رافعة
رقم البطاقة التعريفية لسيارة المطار:	G43	المستخدم:	مارك جونزاليس اوكامبو
المالك:	<input type="checkbox"/> الهيئة العامة للطيران المدني	<input type="checkbox"/> خاصة	<input checked="" type="checkbox"/> مستخدم آخر
الجزء المتضرر من الهيكل:	<input type="checkbox"/> الأبواب	<input type="checkbox"/> شامل، تالف	<input type="checkbox"/> غير معروف
	<input checked="" type="checkbox"/> الرفارف، الزيك	<input type="checkbox"/> كبوت السيارة، الشنطة	<input type="checkbox"/> شاسي
	<input type="checkbox"/> الأنوار، الشبك، الصدام	<input type="checkbox"/> السقف، المقصورة	<input type="checkbox"/> الدهان
	<input type="checkbox"/> الألواح الجانبية، هيكل لشاحنة	<input type="checkbox"/> العجلات، المساعدات	<input type="checkbox"/> أخرى
	<input type="checkbox"/> النوافذ، الزجاج الأمامي	<input type="checkbox"/> المحرك، الاجزاء الميكانيكية، الأجزاء الهيدروليكية	<input type="checkbox"/> لا يوجد
السيارة متحركة:	<input checked="" type="checkbox"/> لا	السرعة:	
اتجاه السير:	<input type="checkbox"/> شرق	<input checked="" type="checkbox"/> غرب	<input type="checkbox"/> جنوب
رمز شدة الضرر:	<input type="checkbox"/> كبير / شامل	<input checked="" type="checkbox"/> طفيف	<input type="checkbox"/> غير معروف
تقرير شدة الضرر:	<input checked="" type="checkbox"/> وسط	<input type="checkbox"/> لا يوجد ضرر	<input type="checkbox"/> أخرى
معلومات عن السيارة			
رقم مرجع السيارة: SR012		سيارة رقم ٢	
رقم لوحة السيارة:	الطراز:	الموديل:	السنة:
نوع السيارة:	<input type="checkbox"/> سيارة	<input type="checkbox"/> حافلة صغيرة	<input type="checkbox"/> فان
	<input type="checkbox"/> بيك أب	<input type="checkbox"/> بوكس	<input type="checkbox"/> شاحنة
	<input checked="" type="checkbox"/> حافلة	<input type="checkbox"/> سيارة أجرة	<input type="checkbox"/> رافعة
رقم البطاقة التعريفية لسيارة المطار:	SR012	المستخدم:	دينو بولاتو افوستين
المالك:	<input type="checkbox"/> الهيئة العامة للطيران المدني	<input type="checkbox"/> خاصة	<input type="checkbox"/> مستخدم آخر
الجزء المتضرر من الهيكل:	<input type="checkbox"/> الأبواب	<input type="checkbox"/> شامل، تالف	<input type="checkbox"/> غير معروف
	<input type="checkbox"/> الرفارف، الزيك	<input type="checkbox"/> كبوت السيارة، الشنطة	<input type="checkbox"/> شاسي
	<input checked="" type="checkbox"/> الأنوار، الشبك، الصدام	<input type="checkbox"/> السقف، المقصورة	<input type="checkbox"/> الدهان
	<input type="checkbox"/> الألواح الجانبية، هيكل لشاحنة	<input type="checkbox"/> العجلات، المساعدات	<input type="checkbox"/> أخرى
	<input type="checkbox"/> النوافذ، الزجاج الأمامي	<input type="checkbox"/> المحرك، الاجزاء الميكانيكية، الأجزاء الهيدروليكية	<input type="checkbox"/> لا يوجد
السيارة متحركة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم	السرعة:	
اتجاه السير:	<input checked="" type="checkbox"/> شرق	<input type="checkbox"/> غرب	<input type="checkbox"/> جنوب
رمز شدة الضرر:	<input type="checkbox"/> كبير / شامل	<input checked="" type="checkbox"/> طفيف	<input type="checkbox"/> غير معروف
تقرير شدة الضرر:	<input type="checkbox"/> وسط	<input type="checkbox"/> لا يوجد ضرر	<input checked="" type="checkbox"/> أخرى

معلومات شخصية 1

رقم مرجع السيارة المشاركة في الحادث: G43

الاسم: مارك جونزاليس اوكبامبو
العنوان / الشركة: صيانة السعودية
رقم الهوية: 2457429955 الوظيفة:
رقم البطاقة الأمنية: 032298 رقم الأحوال / إقامة:
الرئيس المباشر: عمرو رقم الهاتف / مكان الاتصال:

الإصابة الشخصية: نعم لا
الأطراف المشاركة في الحادث: السائق الهيئه
الهيئه / الطرف الثالث: مميته خطيرة
الإصابات: الركاب الطرف الثالث
: مشاة المشاة الركاب
: غير معروف خفيفة، سطحية الركاب
: لا يوجد لا يوجد الركاب
حزام الأمان: مستخدم غير مستخدم الركاب
: غير مستخدم غير صالح للعمل الركاب

الركاب بالسيارة

الإصابات	الجنس:	مكان الاتصال:
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____

معلومات شخصية 2

رقم مرجع السيارة المشاركة في الحادث: SR012

الاسم: دينو بولاتو اوكستين
العنوان / الشركة: الامد
رقم الهوية: 2400284416 الوظيفة: سائق شاحنة
رقم البطاقة الأمنية: 031617 رقم الأحوال / إقامة:
الرئيس المباشر: فيصل سالم رقم الهاتف / مكان الاتصال:

الإصابة الشخصية: نعم لا
الأطراف المشاركة في الحادث: السائق الهيئه
الهيئه / الطرف الثالث: مميته خطيرة
الإصابات: الركاب الطرف الثالث
: مشاة المشاة الركاب
: غير معروف خفيفة، سطحية الركاب
: لا يوجد لا يوجد الركاب
حزام الأمان: مستخدم غير مستخدم الركاب
: غير مستخدم غير صالح للعمل الركاب

الركاب بالسيارة

الإصابات	الجنس:	مكان الاتصال:
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____
خفيفة <input type="checkbox"/> خطيرة <input type="checkbox"/> مميته <input type="checkbox"/>	_____	_____

معلومات عن الممتلكات:

الممتلكات:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> حاجز خرساني | <input type="checkbox"/> حنفيات مياه الإطفاء | <input type="checkbox"/> أعمدة الكهرباء |
| <input type="checkbox"/> أشجار | <input type="checkbox"/> عمود منع المرور | <input type="checkbox"/> حاجز وقائي |
| <input type="checkbox"/> جسور إركاب المسافرين | <input type="checkbox"/> باب / جدار | <input type="checkbox"/> ذراع الأقفال والفتح |
| <input type="checkbox"/> المعدات الناقلة | <input type="checkbox"/> حافة الرصيف | <input type="checkbox"/> غرفة الحارس |
| <input type="checkbox"/> أخرى | <input type="checkbox"/> غرفة البوابة | <input type="checkbox"/> كشك الأدوات |
| <input type="checkbox"/> غير معروف | <input type="checkbox"/> السياج | <input type="checkbox"/> مبنى |

تقرير الأضرار:

الجهات المستجيبة:

محقق المرور بالرياض:

خدمات الإطفاء والإنقاذ:

رقم الجهاز اللاسلكي للسيارة: _____

وصف الحادث:

وردنا بلاغ عن وقوع حادث بين باص للمسافرين وسيارة تابعة لصيانة السعودية، وعند مباشرة الحدث وجدت السيارتين متصادمتين امام موقف الطائرة رقم 29، لا يوجد اصابات بين السائقين، والاضرار خفيفة سيارة الصيانة كانت متوقفة ولم يكن فيها أحد، وتم الاصطدام بها من قبل سائق الباص



مناوب عمليات الساحة

مشاري الثبتي

مفتش عمليات الساحة

عبد الحميد الزهراني

المرفقات: صور فوتوغرافية

الرسم التخطيطي للحادث

إفادات الشهود

التقرير الطبي

أوراق إضافية

تقرير المرور

5/5/2021

التاريخ:

عبدالله الشبرقي

راجعته:

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
27/06/2021 04:44:01 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/06/2021 04:25:45 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/06/2021 04:43:30 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2706213334	رقم التقرير - DA Report No	
ب 8963	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Other	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	Owner	
شركة هلا العربية	7000039565		
رقم الجوال / Mobile No	0508258268		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Renault	بيانات المركبة	
الموديل / Model	Van	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	White 2020		
رقم اللوحة / Plate No	K R B 8963		
رقم الهيكل / Chasis No	VF18SRB47LG555524		
التقدير بواسطة / Estimated By	Taqdeer Co	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1700.00	Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	5,697.00	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	7397.00	Final Estimation	
العجلات من ضمن اجور الميزان		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة هلا العربية	POS	

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
27/06/2021 04:44:01 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/06/2021 04:25:45 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/06/2021 04:43:30 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2706213334	رقم التقرير - DA Report No	
ب 8963 ر ك	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Other	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,697.00	10%	5504.35	Areej Al Wadi Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
4341.00	0%	0%	4341.00	1	رفرف خلفي يمين 11111
288.00	0%	0%	288.00	1	عظمه صدام امامي يمين 11111
550.00	0%	0%	550.00	1	بطانه رفرف امامي يمين 11111
1151.00	0%	0%	1151.00	1	شمعه نور امامي يمين 11111

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة ساقية
DRIVING LICENSE

مارك جونزاليس أوكامبو
MARK GONZALES OCAMPO

No 2457429955 الرقم ٢٤٥٧٤٢٩٩٥٥

DOB 31/05/1989 تاريخ الميلاد ١٤٠٩/١٠/٢٦

Exp 30/09/2028 تاريخ الانتهاء ١٤٥٠/١٠/١١

تاريخ الاصدار ١٤٤٠/١٠/١١

نسخة الدم O+ النوع خاصة

الفئة بدون قيود المسبب الفلبين




KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

RESIDENT IDENTITY

MARK GONZALES OCAMPO

مارك جونزاليس أوكامبو

رقم ٢٤٥٧٤٢٩٩٥٥ نسخة ١

تاريخ الميلاد ١٩٨٩/٠٥/٣١

تاريخ الاصدار ١٤٣٩/١٢/١٩

تاريخ انتهاء الصلابة ١٤٤٠/١٠/١١

النوع الفلبين

الخدمة شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران

الديانة غير ذلك



2457429955



05 561853 82

رخصة تسجيل
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
شركة هـ - لا العربية

هوية المستخدم

٧٠٠٠٣٩٥٦٥

المستخدم

VF18SRB47LG555524

هوية المالك

٨٩٦٣ ب ر ك
8963 K R B

رقم الهيكل
رقم اللوحة

نوع التسجيل نقل خاص
طراز المركبة فان

مركبة

حمولة المركبة ٢

وزن المركبة ١٩٠٨

سنة الصنع ٢٠٢٠

لون ابيض

٩٣٤٨٧٥٧١٠



الرقم التسلسلي

فاتورة ضريبة
VAT INVOICE

Invoice No. 748

22/07/2021	التاريخ Date	1010701106	الحساب Account	SAC MOTOR 310080094400003	اسم العميل: رقم التسجيل الضريبي:
0		0	التليفون Mobile	Credit	نوع الدفع: Payment Type
782			اذن الصرف Debit No.		عرض السعر Q. Number
1428			مندوب البيع Sales Man	Riyadh	الفرع: Branch

الإجمالي Total Net Price	الخصم Disc.	سعر الوحدة Unit Price	الكمية Qty	الوصف Description	رقم القطعة Part Number	م #
622.20	15.00	366.00	2	عضمات صدام امامي	45479	1
619.17	15.00	728.44	1	رفرف امامي يمين	R631002600R	2
552.50	15.00	650.00	1	شنعة نور يمين	260103537	3
1,370.20	15.00	1,612.00	1	صدام امامي	R454752649R	4
3,164.07	Total/الاجمالي					

المبلغ المطلوب Balance Due	الضريبة VAT 15 %	القيمة بعد الخصم After Disc	مبلغ الخصم Disc Amount	قيمة الفاتورة Invoice Amount
3,638.68	474.61	3,164.07	558.37	3,722.44
ريال و هلاله فقط				

المراجع
Accountantالحسابات
Account

مسجل بضريبة القيمة المضافة 3100124194

العباس بن عبد المطلب الازدهار الرياض 2875
6979 -12485

Debit Order

No. 53562

Date: 22/07/2021 13:07

Job Order No: 41912

Chassis:VF18SRB47LG555524

store: Insurance RY

Customer: AVIS-Arabia Insurance Cooperat

Transaction: Debit Order

Serial Item No.	Location	Item	Qty	Price	amount
3	260103537	شعة نور يمين	1.00	650.00	650.00
1	45479	عظمة صدام	2.00	366.00	732.00
4	R454752649R	صدام امامي	1.00	1,612.40	1,612.40
2	RE-631002600R	Front fender RH	1.00	728.44	728.44
	No.	4	Total		3,722.84

Store Keeper

Receiver

Signature