



25 Sep 2021 0657



25 Sep 2021 0657







Statement Form - شهادت نامہ

Case Number

2698777

Name

Chariq Khan at the time of the accident

Vehicle No. / Make / Model

I hereby declare that all the information given above is true and correct and I undertake the responsibility of providing accurate information.

Signature

Date

Signature



Table with 10 columns and 10 rows for recording witness details.

Signature

Date

Signature











25 Sep 2021 0658






25 Sep 2021 0658







25 Sep 2021 0709



2021-09-25
07:00:27

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

الملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



عبدالرحمن فرحان ضحوي الفليزي

ABDULRAHMAN FARHAN DHAHAWI ALDHAFEERI

No. 1076664950 ١٠٧٦٦٦٤٩٥٠ الرقم

DOB 24/10/1992 هـ ١٤١٣/٠٤/٢٨ تاريخ الميلاد

Exp 17/02/2018 ١٤٣٩/٠٦/٠١ تاريخ الانتهاء

Q+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٣٧/٠٦/٠١

النوع بدون قيود النوع خاصة

الملكة العربية السعودية



25 Sep 2021 0700

X

شركة سوري للتجارة

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠١٢٨٧٠٤٥

هوية البنك

ZFCVFEAR7K6P41730

رقم العميل

٤٥٣٤ ب ر ل

رقم التروحة

نوع التسجيل نقل خالص

4534 L R B

طراز السيارة فلان بضاعة

نيمات

مباركة

حدولة السيارة ٧

١٠٧٠

وزن السيارة

سنة الصنع ٢٠١٩

ابيض

اللون

٢٧١٢٣٥٧١٠

الرقم التسلسلي



25 Sep 2021 0711

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

شركة شري للتجارة

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠١١٤٨٧٠٤٥

هوية المالك

ZFCVFEAR7K6P41730

رقم الهيكل

٤٥٣٤

رقم اللوحة


ب ر ل 4534 L R B

ماتريكس

وزن المركبة ١٠٧٠

نوع التسجيل نقل خلس
طراز المركبة فان بضاعة
حمولة المركبة ٧
سنة الصانع ٢٠١٩

لون ابيض



الرقم القسطنطيني ٢٧١٢٢٥٧١٠

25 Sep 2021 0711

1

رقم الحادث: RD250921191

رقم اللوحة	ب ر ل 4534
اسم المالك	SHARY TRADING COMPANY (SAUDI POST)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Fiat
تاريخ الصنع	2019
تاريخ الفاعلية	20/11/2020
تاريخ الانتهاء	19/11/2021
رقم الوثيقة	P-02-2019-4-411-008446/R1
رقم الهيكل	ZFCVFEAR7K6P41730
الرقم التسلسلي	271225710
هوية المالك	7001487045

25 Sep 2021 0709





25 Sep 2021 0659




25 Sep 2021 0659





25 Sep 2021 0659




25 Sep 2021 0659











25 Sep 2021 0710

OD291 INFORMATION

SEE OWNER'S MANUAL
FOR ADDITIONAL

TIRE-LOADING INFORMATION		
TIRE SIZE	FRONT	REAR
175/65R14 82T	230	210
	kPa	kPa

MODEL: NCP151L-BEPDKV
ENGINE: 2NZ-FE 1299mL
PLANT: Z35 829

C/TR: 040/FC00
A/TM: -02A/U441E
MADE IN THAILAND

اسم الصانع وبلد الصنع: تويوتا موتور تايلاند
سنة وشهر الانتاج: 2014. 09
تطابق هذه السيارة جميع المواصفات القياسية الخليجية
والتي صدرت حتى تاريخ الانتاج
الرقم المميز: MR2BW6F33F1072222
الصنف: سيارة ركاب

25 Sep 2021 0702



2

نجم
hajm

No Insurance

لا يوجد تأمين

25 Sep 2021 0711



25/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديده المسؤولية
RD250921191	Case Number / رقم الحالة	Liability Determination Report
25/09/2021 06:31:53	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي
الرياض النسيم الشرقي, فيصل بن مبارك فيات.. يارس	مكان الحادث Accident Location	Final Report
24.7383406, 46.8411627	Coordinate / أحداثيات الحادث	جهة التحويل سحبت لنجم

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	
ناصر عبدالعزيز العمر د د	عبدالرحمن فرحان الظفيري د د د	Name / الاسم
سوري	سعودي	Nationality / الجنسية
36 02/01/1986	29 26/10/1992	Age / العمر
0595022342	0509197021	Mobile No. / رقم الاتصال
2323522595	1076664950	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
06/03/1451	01/01/1441	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
25/09/2021	25/09/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year / سن	Plate No / رقم اللوحة
m m شركة شري للتجارة	فيات / فان	2019 / أبيض	ب ر ل 4534 / نقل خاص
أوبونا / يارس		أبيض /	ح ط ا 6433 / خصيصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
الوطنية للتأمين	P-02-2019-4-411-008446/R1	19/11/2021	20/11/2020	شامل

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة	Properties / الممتلكات	Recovery / احتسابية حق الرجوع	Recover Reason / سبب احتسابية حق الرجوع
رجوع للظلم, go back		100%	المؤخرة, Rear		نعم/Yes	انتهاء الرخصة
		0%	الجانب الأيمن, Right Side, Rear Right, عجلات, Wheels, الركن الخلف الأيمن			

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
4591	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين في شارع (ناصر المبارك) اتجاه الغرب الطرف الأول في الموقف والطرف الثاني على الطريق وبسبب رجوع الطرف الأول الى الخلف اصدمت بالطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار الطرف الأول المؤخرة والطرف الثاني الجانب الأيمن والركن الخلفي الأيمن والمجله الخلفية اليمنى وبذلك تكون نسبة الادانة على الطرف الأول 100% بسبب الرجوع للخلف وعدم الانتباه 50/2/13