



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
10/09/2020 08:08:53 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2020 12:13:33 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2020 12:46:39 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909201053	رقم التقرير - DA Report No	
1742	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	Owner	
7000887906	رقم الجوال / Mobile No		
0545514477	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
Hyundai	الموديل / Model	Vehicle Info	
اكسنت	اللون والسنة / Color & Year		
Silver 2015	رقم اللوحة / Plate No		
J K J 1742	رقم الهيكل / Chasis No		
KMHCT41BXFU839887	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
1500.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
1,873.50	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
3373.50		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة التربة والاساسات	POS	

٢٥٤٥