

مركز تسهيل لتقدير اضرار المركبات للشاحنات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الخبر	مدينة المركز - Center City	
16/11/2021 10:11:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/11/2021 11:59:18 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/11/2021 11:23:55 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0211211831	رقم التقرير - DA Report No	
DM2710212	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	7001467468	المالك Owner	معلومات التقدير
رقم الهوية / ID	0543463451	رقم الجوال / Mobile No	
رقم الهويّة / Mobile No	تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	كوستر	الموديل / Model	
الموديل / Model	2020 أبيض	اللون والسنة / Color & Year	
اللون والسنة / Color & Year	ب ر و 2289	رقم اللوحة / Plate No	
رقم اللوحة / Plate No	JTGFB7185L6009301	رقم الهيكل / Chasis No	
رقم الهيكل / Chasis No	0.00	مجموع الرسوم / Total Fees	
مجموع الرسوم / Total Fees	300493057900003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number	
الرقم الضريبي / VAT Registration Number	مركز تسهيل لتقدير اضرار المركبات للشاحنات	التقدير بواسطة / Estimated By	
التقدير بواسطة / Estimated By	2800.00	أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	4,116.60	قطع الغيار / Spare Parts	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	6916.60	أجمالي التكلفة / Final Estimation	
(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		ملاحظات / Comments	

الدفع بواسطة / Payment By	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة (%) المسؤولية / Liability (%)	رسوم مركز تقدير الاضرار / DA Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم / Total Fees
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100	أجل	أجل	أجل

مركز تسهيل لتقدير اضرار المركبات للشاحنات	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الخبر	Center City - مدينة المركز	
16/11/2021 10:11:33 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
02/11/2021 11:59:18 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
04/11/2021 11:23:55 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0211211831	DA Report No - رقم التقرير	
DM2710212	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
4,116.60	0%	4574.00	مؤسسة ياقوتة الشرق للتجارة

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
4058.10	0%	10%	4509.00	4509.00	1	رفرف جانبي خلفي يسار 1
58.50	0%	10%	65.00	65.00	1	عاكس جانبي 2