



HA071121102




07-Nov-2021 15:35:38 PM

نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

HA071121102	رقم الحالة
PM 02:56:49 07/11/2021	تاريخ الحادث
مجد عبدالوهاب مجد العطوي	اسم المالك
صني	طراز المركبة
نيسان	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
6712	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
د ق و 4154	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0
الضرر الجديد X

مكان الضرر



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



Damage Assessment Center in Al-Ahsa	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Ahsa	Center City - مدينة المركز	
10/11/2021 02:06:14 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
08/11/2021 03:36:07 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
08/11/2021 04:18:23 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0811213202	DA Report No - رقم التقرير	
HA071121102	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
1,381.38	0%	2125.20	White Astronomy Co. Ltd.

الإجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1381.38	0%	35%	2125.20	2125.20	1	باب أمامي (يمين) H010M-3BBAB



HA071121102



07-Nov-2021 15:35:38 PM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا و نتمنى لكم قيادة آمنة



07-Nov-2021 15:35:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

HA071121102	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



HA071121102



07-Nov-2021 15:35:38 PM


نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:
عزيزنا العميل لمعرفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على هذا الرابط [طريق مكة المكرمة، الرياض 31892](http://www.taqdeer.sa)
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير [:taqdeer.sa](http://www.taqdeer.sa)

اوقات العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 5 مساء

HA071121102	رقم الحالة
PM 02:56:49 07/11/2021	تاريخ الحادث
مجد عبدالوهاب مجد العطوي	اسم المالك
صني	طراز المركبة
نيسان	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
6712	رقم الهيكل
د ق و 4154	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم O الضرر الجديد X

مكان الضرر



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Damage Assessment Center in Al-Ahsa	مركز التقدير - مركز	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Ahsa	مدينة المركز - Center City	
10/11/2021 02:06:14 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/11/2021 03:36:07 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/11/2021 04:18:23 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0811213202	رقم التقرير - DA Report No	
HA071121102	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
1/2	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
	رقم - Pages	

محمد عبدالوهاب محمد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1009814425	رقم الهوية / ID	Owner	
0542299506	رقم الجوال / Mobile No		
Nissan	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
صني	الموديل / Model		
White 2020	اللون والسنة / Color & Year		معلومات التقدير Assessment Details
U G D 4154	رقم اللوحة / Plate No		
MDHBN7AD5LG696712	رقم الهيكل / Chasis No		
Vehicle Damage Assessment Center in Al-Ahsa	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
1000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
1,381.38	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
2381.38	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
شغل يد شامل تغيير باب أمامي يمين فقط		ملاحظات Comments	
الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)	
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100	



KIOSK: 0380KE09 - Date: 2021/11/11

عزيزي العميل

رقم الهوية / الإلمة : 1009814425

محمد عبدالوهاب بن محمد العطوي

العميل/ة:

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم على النحو التالي:

210000010006086160703

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

SA4880000210808016160703

رقم حسابك الدولي - آيبان:

ونود ان نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي آيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية

في حال استلامكم حوالة ، ارباح اسهم ، ايداع الراتب من خلال بلوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة الملقذة

في حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البلوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات

الإلكترونية مباشر أفراد ، صراف ، الهاتف المصرفي

أعطي العميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية مترتبة على المصرف



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال - 25,000,000,000 ريال - رقم السجل التجاري: 1010000096
صندوق بريد: 28 الرياض - المملكة العربية السعودية هاتف: 2116000 11 +966 ، فاكس: 406317
الخبزبان الوطنى: 8467 طريق الملك فهد - حي المروج، وحدة رقم (1) الرياض، 12261 - 2743
رقم الترخيى: 1420 ، وخاصة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربى السعودى

Al Rajhi Banking & Investment Corp. Bank

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00. C.R. NO: 1010000096.
P.O. Box: 28, Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia. Tel: +966 11 2116000 Telex 406317.
National Address: 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist, Unit No (1) Riyadh 12261 - 2743.
SAMALIC No: 1420. Subjected to Saudi Arabian Monetary Agency Supervision and oversight.

www.alrajhibank.com.sa

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE


المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سعدية بنت عبدالله بن صالح الملقى
SADIYYAH ABDULLAH SALEH ALMULFI



الرقم ١٠٠٩٣٤١٧٤٤
النسخة 1 VER
تاريخ الميلاد ١٣٩٩/١٢/٢١
DOB 11/11/1979
تاريخ الإصدار ١٤٤٢/١٠/٠٦
ISS 18/05/2021
تاريخ الإنتهاء ١٤٥٢/١٠/٠٦
EXP 29/01/2031
النوع خاصة
CAT PRIVATE
الجنسية سعودية
NAL SAUDI
فصيلة الدم B-G B+

1009241744



RESTR 0 القيود

B-G B+

الهوية الوطنية
رقم النسخة ٤



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن عبدالوهاب بن محمد العطوي

ALATAWI, MOHAMMED ABDULWAHAB M



No: 1009814425

الرقم : ١٠٠٩٨١٤٤٢٥

DOB: 16/06/1980

تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/٠٨/٠٤

DOE: 11/03/2030

تاريخ الانتهاء : ١٤٥١/١١/٠٧



1009814425

مكان الميلاد : الاحساء

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

رقم المطالبة رقم النموذج بشكل كامل
رقم وثيقة تأمين المؤمن له رقم المطالبة ريال سعودي

1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى
الاسم عبد المحسن ناجي عبد الله الخلفي
البريد الإلكتروني ms001654@gmail.com
صندوق البريد / الرمز 31982
رقم الهوية رقم المطالبة 1093709194
رقم الحوال رقم المطالبة 0570512232

2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا
اسم السائق عبد المحسن ناجي عبد الله الخلفي
رقم هوية سائق المركبة رقم الهوية رقم المطالبة 1093709194

3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث الرياض - الحجاز
تاريخ ووقت وقوع الحادث 11/11/2021 صباحاً مساءً
مباشرة الحادث من قبل نعم أخرى
رقم تقرير الحادث HA 0211213
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%
رقم لوحة مركبة رقم المطالبة 7274

4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أمر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الأهلي كإحدى فروع شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة كتابياً أو مستقبلاً. كما أمر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA3610000009057486000107
أي خطأ في كلمة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5. إقرار وقبول

وفق فواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر
اسم مقدم المطالبة عبد المحسن ناجي عبد الله الخلفي
الصفة النظامية مالك المركبة
رقم هوية مقدم المطالبة رقم الهوية رقم المطالبة 1093709194
رقم حوال مقدم المطالبة رقم حوال مقدم المطالبة 0570512232
التوقيع التاريخ 8/11/21

6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا
تاريخ / / رقم / المهوظف
التوقيع
(تكون المعايير خلال 4 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

خاص بأضرار المركبات