

04/11/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
JD041121446	رقم الحالة / Case Number
04/11/2021 17:40:32	وقت الحادث / Accident Time
جدة السلمانية الأمير ماجد == امام مواقف السلام مول == فيات == باص	مكان الحادث Accident Location
21.505455, 39.2249421	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
	محمد صالح محمد باشييه سعودي	مهند محمد الامين سوداني	الجنسية / Nationality
0	25 03/03/1997	19 01/12/2002	العمر / Age
	1102700950	2194257743	رقم الهوية / ID Number
لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
	23/10/1445	14/06/1447	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
	04/11/2021	04/11/2021	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	شركة معدات الجزيرة	صالح محمد احمد باشييه
طراز المركبة / Make/Model	فيات / فان	شيلرويت / مابيو
سنة ولون / year & color	ابيض / 2020	رماسي غامق / 2018
رقم الترخية / Plate No	ب س ن 9185 / نقل خاص	ن س ن 8142 / خصومي

اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج
رقم الوثيقة / Policy No.	P-03-2020-4-411-054794	P/219/5515/20/01645882/00
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	30/12/2021	26/11/2021
تاريخ البداية / Start Date	31/12/2020	26/11/2020
نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

عدد اطراف الحادث : 3 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.
	wrong side, Not to take caution, عكس اتجاه السير, عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطه, والخطر
	الأنظمة المخالفة / Laws Violated
0%	نسبة المسؤولية / LD% 100%
	جهة الصدمة / Damage Area
	الركن الأمامي الأيمن, Left Side, الجانب الأيسر, Front Right, الجانب الأيمن
	الممتلكات / Properties
	احتمالية حق الرجوع / Recovery
	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
	عكس اتجاه السير

رقم المحقق / Surveyor ID	3620
تاريخ الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين بحي السلمانية داخل مجمع السلام مول الطرف الأول عكس السير والطرف الثاني انحراف بغرض الخروج من المجمع ولعكس اتجاه السير للطرف الأول والانحراف تم التصادم مع الطرف الثاني والاصطدام بالطرف الثالث (جسم ثابت - شجرة) ونتج عن ذلك اضرار مادية للمركبات الطرف الأول الجانب الأيمن والركن الامامي الأيمن والجانب الأيسر والطرف الثاني مقدمة وعلى ذلك تكون النسبة على الطرف الأول 100% لعكس السير
معلومات المحقق / Surveyor Info	نجم najm العمليات Operations

04 Nov 2021 1909

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR
 رخصة قيادة
 DRIVING LICENSE

MUHAMMAD MOHAMMED ALAMIN - AHMED
 محمد محمد الامين - احمد

VER 1
 19EFOVET

DOB 01/12/2002
 1429/12/02
 ISS 27/01/2021
 1442/01/27
 EXP 05/12/2025
 1447/12/05

CAT PRIVATE
 NAT SUDAN

RCTR 1 KINGDOM
 BG A-1

2194257741



04 Nov 2021 1909



رقم التسلسل

٤٢٢٧٢٦٦١٠

اللون

رمادي فاتح

٢٠١٨ سنة الصنع

وزن المركبة

١٦٠٠

حمولة المركبة

مركبة المركبة

طراز المركبة

8192 N S D

نوع المحرك

رقم الترخيص

٨١٤٢ ن س د

رقم الهيكل

KL1ZA5CA3JB037885

مركبة المسجل

١٠٠٨٥٠٣٨٣٩

1113.00003


المسجل

عبدالعزيز صالح بن باقر

المسجل

عبدالله بن باقر

المملكة العربية السعودية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

04 Nov 2021 1909



سورتي

جائزتي

KIN

السيرة الذاتية



O+ فصيلة الدم
 Exp 02/05/2024 تاريخ الانتهاء
 DOB 02/03/1997 تاريخ الميلاد
 No. 1102700950 رقم

MOHAMMAD SALEH M BASHBA

محمد بن صالح بن محمد بن شيبه

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية


رخصة سائبة
DRIVING LICENSE

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

04 Nov 2021 1902




04 Nov 2021 1903



04 Nov 2021 1903



04 Nov 2021 1902



04 Nov 2021 1902



Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
16/11/2021 11:29:10 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
07/11/2021 06:49:12 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
10/11/2021 01:06:18 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0711214653	رقم التقرير - DA Report No	
JD041121446	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

المالك		معلومات المركبة Vehicle Details	معلومات التقدير Assessment Details
المالك			
صالح محمد احمد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		
1008503839	رقم الهوية / ID		
0567346167	رقم الجوال / Mobile No		
CHEVROLET	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
ماليبو	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	
dark gray 2018	اللون والسنة / Color & Year		
N S D 8142	رقم اللوحة / Plate No		
KL1ZA5CA3JB037885	رقم الهيكل / Chasis No		
Malkiron Center For Assessmet	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
4000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار Spare Parts	
15,166.55	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
19166.55	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
		ملاحظات Comments	
الدفع بواسطة Payment By		طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company		By Insurance Company	100

Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	Center City - مدينة المركز	
16/11/2021 11:29:10 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
07/11/2021 06:49:12 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
10/11/2021 01:06:18 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0711214653	DA Report No - رقم التقرير	
JD041121446	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
15,166.55	0%	18584.00	Afyal Information Technology

الإجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1743.35	0%	15%	2051.00	2051.00	1	شمعه نور أمامي يسار 84217586
1324.30	0%	15%	1558.00	1558.00	1	جسر صدام أمامي 23400151
294.10	0%	15%	346.00	346.00	1	قاعده جسر صدام أمامي يسار EXZL1E26CF050B
324.70	0%	15%	382.00	382.00	1	قربه مويه مساحات 84763238
629.85	50%	15%	1482.00	1482.00	1	شيك صدام أمامي 84103365
43.35	0%	15%	51.00	51.00	1	عظمه صدام أمامي يسار 84182733
2381.70	0%	15%	2802.00	2802.00	1	اديتور مكيف 84000793
1354.05	0%	15%	1593.00	1593.00	1	كبوت 84144933
1297.10	0%	15%	1526.00	1526.00	1	كشاف أمامي يسار 22982839
72.25	0%	15%	85.00	85.00	1	ديكور كشاف أمامي يسار 84103363
1330.25	0%	15%	1565.00	1565.00	1	كشاف أمامي يمين 22982840
224.40	0%	15%	264.00	264.00	1	ديكور كشاف أمامي يمين 23478376
668.95	0%	15%	787.00	787.00	1	بطانه أسفل الصدام الأمامي 84159596
43.35	0%	15%	51.00	51.00	1	عظمه صدام أمامي يمين 84182732
109.65	0%	15%	129.00	129.00	1	علامه شيك 23125928
315.35	0%	15%	371.00	371.00	1	قاعده اديتور E914272C7854T6
583.95	0%	15%	687.00	687.00	1	شيك أسفل الصدام الأمامي 84103365
972.40	0%	15%	1144.00	1144.00	1	صاجه واجه EYZK620Y5J
1177.25	0%	15%	1385.00	1385.00	1	صدام أمامي 1
276.25	0%	15%	325.00	325.00	1	قاعده جسر صدام أمامي يمين 1

Account No.

رقم الحساب

IBAN

المصرف الدولي

رقم الحساب

Customer No.

الرقم الشخصي

Name

الاسم

12656502000106

SA74 1000 0012 6565 0200 0106

11748757

صلاح محمد احمد بناتينه

بنك الأهلي الوطني
وسلام الأهل الوطني



BASHAIBAH, SALEH MOHAMMED A




وزارة الصحة
 Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
 Kingdom of Saudi Arabia

رقم: 1008503839 No: 1008503839
 تاريخ الميلاد: 13/09/1969 DOB: 13/09/1969
 تاريخ الانتهاء: 30/11/2038 DOB: 30/11/2038
 رقم الترخيص: 1008503839

1008503839


رقم الترخيص: 1008503839
 تاريخ الميلاد: 13/09/1969
 تاريخ الانتهاء: 30/11/2038

Estimated Cost	4000	مبلغ الاجور العمل
Spare Parts Cost	15166.55	تكلفة قطع الغيار قبل خصم الضريبة
VAT %	1.15	نسبة الضريبة المخصومة
VAT Deduct	1978.25	مبلغ الضريبة المضافة
After Deduct VAT	13188.30	الاجمالي بعد خصم الضريبة
Fees	0.00	رسوم التقدير قبل خصم الضريبة
VAT %	1.15	نسبة الضريبة المخصومة
VAT Deduct	0.00	مبلغ الضريبة المضافة
After Deduct VAT	0.00	رسوم التقدير بعد خصم الضريبة
Insured Liability	100%	نسبة الخطأ على المؤمن له
Net Amount	17188.30	اجمالي المبلغ

Khalid Al Qurashi

From: Khalid Al Qurashi
Sent: Wednesday, November 17, 2021 1:42 PM
To: RS Recovery
Cc: Naser Aldarbi; Rami Bamhraz; Waheeb Bahri
Subject: C-01-2021-4-411-045439
Attachments: 2021_11_17_13_39_54.pdf

الآخوة الزملاء المحترمين

تحية طيبة

مرفق لكم مستندات مطالبة التي تم تسويتها لصالح الطرف المتضرر ويوجد بها حق رجوع للسبب التالي :-

سبب الرجوع	عكس اتجاه السير
المبلغ المدفوع للمتضرر	17188.30 ريال
المومن له	شركة معدات الجزيرة المحدودة
اسم المستخدم / السائق	مهند محمد الامين احمد
رقم الجوال	0548164039
رقم الهوية	2194257743
تاريخ انتهاء الرخصة	2025-12-05