



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



رقم الحادث: 222

Case Number:

S/N: 1206197

Statement Form: نموذج إقرار

الرقم التسلسلي

Name:

أحمد محمد زكريا محمد

ID Number:

٢٤٨٨٣٤٤٧٥١

Driver's name at the time of the accident

أحمد محمد زكريا محمد

Was I reported at the time of the accident  Yes/No  Please mention

لا نعم لا

Legal Capacity:

No/Yes  Please mention

Family Number:

٠٥٦٨٩٩٦٧٤٧

Any old damages:

Yes/No  Please mention

لا نعم لا

Do you have injuries:



Yes/No

لا نعم لا

Locate the damage: اذكر موقع الضرر

Draw the Scenario: ارسم القوس الحادث

Accident Scenario: وصف الحادث



أثناء السير في شارع البصام  
مواجهتا لشارع الدخان حينما  
أثناء توريده التوقف إلى البصام  
فما كان عليه إلا أنه التفت  
إلى اليسمين والسيارة خلفه  
سرعاً فانهزت الفرارة إن أدته إلى البصام  
فأرآب وأعمى القاصم ياتن مسرعاً  
ليسعد صمتاً فخر الجانب اليسار

أضرار موقع الضرر:

Old damage  New damage

Sketch of the accident

Old damage  New damage


I declare:  
I hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise.

أقر أنا  
بأن المعلومات المقدمة أعلاه كاملة وصحيحة وأتحمّل كامل المسؤولية

Date:

Signature:

Handwritten signature



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد حمدي زكي محمد

MOHAMED HAMDY ZAKY MOHAMED



No. 2488344751 الرقم ٢٤٨٨٣٤٤٧٥١

DOB 01/10/1992 تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٤/٠٥

Exp 27/05/2022 تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/١٠/٢٦

O+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٤١/١٠/٢٦

الفجود بدون قيود النوع خاصة

مصر الجنسية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك شركة معدات الجزيرة المحدودة  
المستخدم

هوية المالك ٧٠٠٠٦٧٩٧٧٤ هوية المستخدم

رقم الهيكل RS2KP34T5LWP02785

رقم التوحة أ ر ك ٢٩٠٧

2907 K R A

نوع التجهيز نقل عام

طراز المركبة شاحنة بيل

حمولة المركبة ٣

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة إيسوزو

وزن المركبة ٢٥٠٠

اللون أبيض

٨٤٨٨٢٠٨١٠

الرقم التسلسلي



رقم الحادث: RD090321664

1

رقم اللوحة

أرك 2907

اسم المالك

Al Jazirah Equipment's Company (Auto World)

شركة التأمين

الوطنية للتأمين

التصنيف

تأمين شامل

الموديل

Isuzu

تاريخ الصنع

2020

تاريخ الفاعلية

31/12/2020

تاريخ الانتهاء

30/12/2021

رقم الوثيقة

P-03-2020-4-411-054794

رقم الهيكل

RS2KP34T5LWP02785

الرقم التسلسلي

848870810

هوية المالك

7000679774

09 Mar 2021 1617

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك شركة معاتك الجيزية المحترمة

المستند

هوية السائق ٧٠٠٠٦٧٩٧٧٤ هوية السائق

رقم السجل RS2KPP34T5LMP02785

رقم الترخيص ٢٩٠٧ أ ر ك

نوع التسجيل نقل عام 2907 K R A

مركز المركبة شاطئ بيلع مركز المركبة إسكودو

صيانة المركبة ٣ لون المركبة ٢٥٠٠

سنة الصب ٢٠١٠ اللون أبيض

٨٤٨٨٢٠٨١٠



الرقم التسلسلي



521A 301  
3418 BDA





09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



فلیا  
3418 BD



09 Mar 2021 1612



رقم الحادث

Case Number:

S/n: 1206195

Statement Form (إقرار)

أحمد العبدان

Name:

أحمد العبدان

ID Number:

٢٠٥٤٤٢١١٤

Driver's name at the time of the accident:

أحمد العبدان

Was it reported at the time of the accident:  Yes  No  Please mention:

هل تم الإبلاغ وقت وقوع الحادث  نعم  لا  يرجى ذكره

Legal Capacity:

Witness/ شاهد  Party/ طرف  Other/ أخرى

هل يوجد حقوقي (شاهد/ طرف/ أخرى)

Any old damages:  Yes  No  Please mention:

هل يوجد أضرار قديمة (نعم/ لا/ يرجى ذكرها)

Do you have injuries:  Yes  No

هل لديك إصابات أو أضرار جراحية (نعم/ لا)

Locate the damage (حدد موقع الضرر)

Draw the Scenario

أسم الأجزاء (القطع)

Accident / Scenario:

وصف الحادث



حدد موقع الضرر  
موقع قديم  موقع جديد



انا متبرع عربة سايه الكبار  
وهي آفة طارئة سببها اصابني من المقادير  
و صدمتها

I declare:


I hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise

Date:

Signature:

أقر بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وأتقبل كامل المسؤولية

أحمد العبدان  
التاريخ: ٩  
التوقيع:



KINGDOM OF SAUDI ARABIA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوية مقيم  
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
أحمد علي - محمد

AHMED ALI MOHAMMED

الرقم ٢٠٥٤٤٠٣١١٤ نسخة ٧

مركز الإصدار الدارعية

الإنهاء ١٤٤٢/٠٤/٠٣ الميلاد ١٩٦٩/٠١/٠١

الهيئة سائق نقل

الدبابة الاسلام

الجنسية اليمن

١٢١٠٦٠٦٥٨ رخصة العمل

صاحب العمل مؤسسة فالح حمود المهدي للمقاولات



2054403114



2

نجم  
najm

# No Registration

لا توجد رخصة سير



2

نجم  
najm

# No Insurance

لا يوجد تأمين





تاريخ الإصدار / Version Date	10/03/2021
رقم الحالة / Case Number	RD090321664
وقت الحدث / Accident Time	09/03/2021 15:55:37
مكان الحادث / Accident Location	الرياض   السعادة - البيان - مع الكتاب --- إسبوزو --- تكتسي
تفاصيل الحادث / Coordinate	24.6896394, 46.8327359

تقرير تحديد المسؤولية / Liability Determination Report
التقرير النهائي / Final Report
جهة التحميل / تحميل التقرير



معلومات السائق / Driver Info.	
الاسم / Name	Party (1) طرف (1)
الجنسية / Nationality	محمّد حدي زكي محمّد مصري
العمر / Age	29   01/10/1992
رقم الاتصال / Mobile No.	0568996747
رقم الهوية / ID Number	2488344751
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	26/10/1443
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	09/03/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	شركة معدات الجزيرة المحدودة
نموذج المركبة / Make/Model	إيسوزو / شاسيه
لون و لون / year & color	أبيض / 2020
رقم اللوحة / Plate No	ار ك 2907 / نقل عدم

التأمين / Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	الوظيفية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-03-2020-4-411-054794
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	30/12/2021
تاريخ البداية / Start Date	31/12/2020
نوع التأمين / Insurance type	شامل

معلومات الحادث / Accident Info	
عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0	عدد الوقتيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة الأفضلية / Failed to yield
القواعد المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD% : 100%
جهة الضرر / Damage Area	الركن الأيسر الأمامي / Front Left
السمات / Properties	نعم / Yes
استرداد حتى الرجوع / Recover Reason	نوع الرخصة لا يتحول قيادة هذه المركبة

معلومات المحقق / Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	3366
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع أقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف الأول يسير في مسار الأيمن على شارع البيان إجهاد شرق الطرف الثاني يسير في مسار الأيمن على شارع الكتاب إجهاد الجنوب وعند مخالفة الأفضلية الطرف الأول اصدم بالطرف الثاني وتنتج عن ذلك أضرار الطرف الأول الاصملي الأيسر والطرف الثاني المقدمه وذلك على حسب ماده رقم 14/4/60 من نظام لمرور T يتحمل الطرف الاول تسبه الادائه 100% لمخالفه الأفضلية حرف



CR. 1010229751



09 Mar 2021 1609



09 Mar 2021 1609



09 Mar 2021 1609



09 Mar 2021 1609



09 Mar 2021 1609



ش. الكتاب إتجاه الجنوب



ط 2




ش. الميادين إتجاه شرق

ط 1



ISUZU

٢٩-٧	أرك	KRA
2907	KRA	




09 Mar 2021 1610



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612



09 Mar 2021 1612