


معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: دل ن 3615

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2020	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
فورد	1059231421	بني	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
جانبي	LVSFMNFC1LHA34716	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1444/10/29	الباب الادمي اليمين		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة بروج للتأمين التعاوني	AG01/11B/2021/074611	5/3/1444	

X للاضرار المتعلقة بالحدث 0 للاضرار الغير المتعلقة بالحدث

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

اسم الشخص:	اسم الشخص:
الجنسية: سعودي	رقم الهوية:
نوع المشاركة: سائق هارب	لوحة السيارة: أ ج ل 9880
الحالة الصحية:	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبان:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:

مستور احمد مستور القحطاني

الشخص الثاني :

اسم الشخص:	اسم الشخص: مستور احمد مستور القحطاني
الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1059231421
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: دل ن 3615
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبان:
نوع الرخصة: خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة: 1450/12/29

صور الحادث

