

19/11/2021	19/11/2021	نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
RD191121284	RD191121284	رقم الحالة / Case Number	رقم الحالة / Case Number
19/11/2021 13:36:48	19/11/2021 13:36:48	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
الرياض ام سليم, غير معروف الرياض	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
24.6335387, 46.6980243	24.6335387, 46.6980243	أحداثيات الحادث / Coordinate	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجيم



معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) / Party (1)	الطرف (2) / Party (2)
الاسم / Name	فيصل نوييد محمد نواز	جاويد إتيال فقير قل
الجنسية / Nationality	باكستاني	باكستاني
العمر / Age	58 02/01/1965	34 02/01/1988
رقم الاتصال / Mobile No.	0590462368	0583919697
رقم الهوية / ID Number	2124080496	2284124282
نوع الرخصة / License Type	رخصة نقل اجرة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	28/04/2018	07/01/1444
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	19/11/2021	19/11/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	الطرف (1) / Party (1)	الطرف (2) / Party (2)
اسم المالك / Owner Name	SOHAIL ABBAS MUHAMMAD I	شركة جاد للتجارة
طراز المركبة / Make/Model	هيونداي / النترا	هيونداي / النترا
سنة و لون / year & color	ذهبي / 2015	أبيض / 2020
رقم اللوحة / Plate No	ح ي د 3324 / خصومي	ا ر د 6639 / نقل عام

التأمين / Ins. Info.	الطرف (1) / Party (1)	الطرف (2) / Party (2)
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	شركة أكسا للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-013940	1/VX/30501/0/0
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	05/03/2022	05/04/2022
تاريخ البداية / Start Date	06/03/2021	06/04/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث / Accident Info	الطرف (1) / Party (1)	الطرف (2) / Party (2)
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	خروج من الحديقة, Not out of the garage, عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, front, عجلات, المقدمه, Wheels	الركن الأمامي الأيمن, Right Side, الجانب الأيمن, المقدمه, front, الجانب الأيمن
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	التهاء الرخصة	

معلومات المحقق / Surveyor Info	الطرف (1) / Party (1)
رقم المحقق / Surveyor ID	2956
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرفي الأول و الثاني في (شارع مانع المردي) الطرف الأول متوقف بالمواقف إتجاه (الشمال) والطرف الثاني يسير إتجاه (الجنوب) عندها قام الطرف الأول بالخروج من الموقف بدم أخذ الحيطة والحذر أدى إلى (تصادمه) بالطرف الثاني ونتج عن ذلك أضرار مادية لدى الطرف الأول في (المقدمه بالجهة اليمنى والركن الأمامي الأيمن والعجلة الأمامية اليمنى) ولدى الطرف الثاني في (المقدمه بالجهة اليمنى والركن الأمامي الأيمن والعجلة الأمامية اليمنى و الجانب الأيمن الباب الأمامي والباب الخلفي والركن الخلفي الأيمن) كما هو موضح في الصور والرسم والكروكي والمخطط التقريبي ويتحمل الطرف الأول نسبة الإذانة 100% للخروج المفاجئ وعدم أخذ الحيطة والحذر على حسب نظام المرور المادة (1/2/50) رقم
نجم العمليات / Operations	