



## تقرير إصلاح سيارة رقم 0525

الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٦م

التاريخ / / ١٤٤٥هـ

نوع السيارة / بي ام دبليو رقم اللوحة / بالدر / ٢٠٠٠ / الموديل / ٢٠٠٠

### تفاصيل الإصلاحات المطلوبة

١	١١	تهديج هانز كراون	١
٢	١٢		٢
٣	١٣		٣
٤	١٤		٤
٥	١٥		٥
٦	١٦		٦
٧	١٧		٧
٨	١٨		٨
٩	١٩		٩
١٠	٢٠		١٠

أن إجمالي قيمة الإصلاحات أعلاه بدون قيمة قطع الغيار مبلغ وقدره

٢٥٠٠ فقط المائة وخمسة وعشرون ريالاً لا غير

كما أنها تحتاج إلى قطع الغيار التالية

١	١١	صهرام امامي كامل مع القوائم	١
٢	١٢	شموعت نور اماميت مع كليبسات	٢
٣	١٣	قربوه هاد	٣
٤	١٤	حوضات صهرام	٤
٥	١٥	ديكوه صهرام داخلي	٥
٦	١٦		٦
٧	١٧		٧
٨	١٨		٨
٩	١٩		٩
١٠	٢٠		١٠

(١) إن القيمة الموضحة هي للعمل البدوي فقط ولا تشمل قطع الغيار أو الأعطال الميكانيكية .

(٢) أن مدة العمل (( يوماً )) تبدأ من تاريخ تسليم كامل القطع المطلوبة .

(٣) هذا التقرير نهائي ولا يمكن عمل أي خصم فيه بعد تقديمه لأي جهة .

(٤) أي تقرير بلا ختم لا يعتمد .

توقيع الفني

توقيع المدير



Al-Mahmud Cars Service Center



مجمع المحمود لصيانة السيارات

Prop / Mateb Al- Mahmud

لصاحبه / متعب المحمود

الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ م

**سند قبض**

التاريخ ١٤ / / ١٤

A / 2572

استلمنا من المكرم / المكرمين / بي ام دبليو

مبلغاً وقدره : فقط

وذلك / نقداً : شيك رقم : على بنك :

عن : حفر الباطن

المدير

المحاسيب

توقيع المستلم



# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
najm

رقم المطالبة رقم النموذج بشكل كامل  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له رقم المطالبة مبلغ المطالبة ريال سعودي

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى   
الاسم محمد محمود الخالدي  
البريد الإلكتروني  
صندوق البريد / الرمز  
رقم الهوية ١١٩٩٩٩٧٧٥٠  
رقم الحوال ٠٥٠١٦٢٢٥٢٦

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا  
اسم السائق ساري محمود الخالدي  
رقم هوية سائق المركبة ١١٩٩٩٩٧٨٠٠

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث حضرة ابن جن  
تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٤ / ١٧ / ٨  
صاحب مساء  
رقم تقرير الحادث HB08112132  
مباشرة الحادث من قبل  نعم  أخرى  
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0%  25%  50%  75%  
رقم لوحة مركبة المستفيد يد 6020

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلامه مبلغ التعويض المستحق له نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الرابح، فإنني أخطي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.  
رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA7580000165608010599323  
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

## 5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلاء والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلاء وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر   
اسم مقدم المطالبة محمد محمود الخالدي  
الصفة النظامية مالك المرئبة  
رقم هوية مقدم المطالبة ١١٩٩٩٩٧٧٥٠  
رقم حوال مقدم المطالبة ٠٥٠١٦٢٢٥٢٦  
تاريخ التوقيع ٢٠٢١ / ١١ / ١٧

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة  نعم  لا  
تاريخ رقم / الاسم الموظف / /  
المستندات الناقصة  
التوقيع  
(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

خاص بأضرار المركبات



# مركز الضمان للسيارات

ميكانيكا - سمكرة - صيغ - كهرباء

ترخيص رقم: ٢٦٠٣

المملكة العربية السعودية

حضر الباطن

التاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ

الموافق / / ٢٠٢٢م

0162

## تقرير إصلاح سيارة

المكرم مدير ..... خبر ..... المحترم

تحية طيبة

بعد الفحص على السيارة رقم ٦٠٨١ نوعها سياتو تم إصلاحها من قبلنا

بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٣ وجد أن تكلفة إصلاحها عن السمكرة والدهان من جهة

تربط قطع صيغ

(بمبلغ: ٩٠٢ ريال)

الميكانيكا (..... ريال) الكهرباء (..... ريال)

وبذلك يصبح مجموع تكلفة إصلاح السيارة من سمكرة ودهان وميكانيكا وكهرباء مع التركيب (بدون قطع الغيار) بمبلغ

وقدره الف وتسعون ريالاً ريال

وتحتاج إلى قطع الغيار التالية (عملاً أن تأمين قطع الغيار على حساب صاحب السيارة وهي كالتالي:-

جميع قطع الغيار (الميكانيكا والكهرباء والسمكرة)

- ١- صندوق إلكتروني كامل مع القوائم
- ٢- حساس صندوق إلكتروني
- ٣- صندوق إلكتروني
- ٤- صندوق إلكتروني
- ٥- كرونيون
- ٦- .....
- ٧- .....
- ٨- .....
- ٩- .....
- ١٠- .....

التوقيع

هذا ما لزم والله ولي التوفيق ،،،

الختم





رخصة سير

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
الملك وزارة الداخلية  
محمد محمود خالد الحادي  
المستخدم

هوية المستخدم ١١٢٢٩٩٧٧٥٠ هوية الملك

WBAKB2100ACY43352 رقم الهيكل

رقم اللوحة ٦٠٢٠ ب ل د

6020 D L B

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة أي أل ٧٣٠

ماركة المركبة بي ام دبليو

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٥٠٠

سنة الصنع ٢٠١٠

اللون رمادي

08 Nov 2021 1749

رقم الترخيص

08/11/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
HB08112132	رقم الحالة / Case Number
08/11/2021 17:21:58	وقت الحادث / Accident Time
حفر الباطن   الورور، الملك عبدالعزيز -محطة الغاطي -تويوتا -سي ام	مكان الحادث / Accident Location
28.3141873, 45.9518559	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجد

نجم  
najm

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
	ستري محمود الخالدي سعودي	يوسف علي العززي سعودي	
	22   28/08/1999	27   27/03/1995	العمر / Age
	1122997800	1115949164	رقم الهوية / ID Number
	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
	13/10/2027		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
	08/11/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
	محمد محمود الخالدي	اسامه علي العززي	
	بي ام دابليو / 730	تويوتا / جي اكس ار	طراز المركبة / Make/Model
	رمادي / 2010	بيض / 2011	سنة ولون / year & color
	ب ل د 6020 / خصيصي	ح ه س 5776 / خصيصي	رقم اللوحة / Plate No

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	الوطنية للتأمين	
	P/219/5515/21/01871691/00	P-01-2021-4-416-011665	رقم الوثيقة / Policy No.
	05/06/2022	10/03/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	05/06/2021	11/03/2021	تاريخ البداية / Start Date
	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0		
	سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع للخلف, go back	
	الانظمة المخالفة / Laws Violated		
	نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
	جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear	المقدمة, front
	الممتلكات / Properties		
	احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	3479
	وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كانا داخل محطة الغاطي بجانب شارع الملك عبدالعزيز إتجاه الجنوب ولرجوع الطرف الأول للخلف دون ان يأخذ الحيطة والحذر حدث التصادم مع الطرف الثاني مما تسبب بأضرار مادية للمركبتين الطرف الأول بالمؤخرة والطرف الثاني بالمقدمة كما هو موضح بالصور و على ذلك يتحمل الطرف الأول نسبة الإذانة 100% وفق المادة رقم 50/1/38
		

رقم اللوحة	ح ٥ س 5776
اسم المالك	OSAMA ALI ALANAZI
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2011
تاريخ الفاعلية	11/03/2021
تاريخ الانتهاء	10/03/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-011665
رقم الهيكل	JTMHU09JXB5053670
الرقم 1744	338391510
08 Nov 2021	



مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري  
Current Account Card

محمد محمود خالد العمري الخالدي

16500 - التسييم

رقم العميل: 7229560

ح/ج: 165608010599323

ايبان: SA75 8000 0165 6080 1059 9323



SPARE PARTS OF CAR

مركز مرسيدس  
mercedes Center

لقطع غيار السيارات

Lice no. / 27628

ترخيص رقم : ٢٧٦٢٨

mobile : 0502551351



جوال : ٠٥٠٢٥٥١٣٥١

Hafe AL- Batin - new Industrial Area

حفر الباطن - الصناعية الجديدة



GMC



1919

فاتورة  
invoice

التاريخ ١٤ / / ٢٠٢٥ هـ

الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٥ م

السادة /		السيرة		MR	
البيان	العدد	السعر الإفرادي	المبلغ الإجمالي		
DESRIPON	Qty	Unit price	total Amont		
		هـ. ريال . SR	هـ. ريال . SR		
BMW لسيرة	١		١٥٠		
٧٣٥ ازا موديل					
٢٠١٥					
اخلي					
فقط لا غير					
		الجموع	١٥٠		

القطع الكهربائية لا تتره ولا تستعمل

مركز مرسيدس  
خصم خاص



توقيع المسئول

بطاقة الهوية الوطنية  
شعبة



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن محمود بن خالد العمري الفالسي



١١٢٢٩٩٧٧٥٠

رقم

١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ

تاريخ الميلاد

خبر الباطن

مكان الميلاد

خبر الباطن

مكان الميلاد

١٤٠٨/١١/١٩ هـ

تاريخ الميلاد



1122997750

تاريخ

جهة العمل

ملاحظات

١٤٤٦/٠٨/٠٩ هـ

خبر الباطن

٣٣٧