

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
16/11/2021 10:34:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/11/2021 06:02:42 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/11/2021 06:44:47 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0911213665	رقم التقرير - DA Report No	
RD061121226	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

شركة التأجير التمويلي	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
7009425773	رقم الهوية / ID		
0557151523	رقم الجوال / Mobile No		
شيفروليت	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
سبارك	الموديل / Model		
2020 فضي	اللون والسنة / Color & Year		
دل هـ 3921	رقم اللوحة / Plate No		
KL1CD6CA7LC457181	رقم الهيكل / Chasis No		
قياسي	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center		
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	اسم الورشة / Workshop Name		
جمال احمد	اسم المقيم / Assessor Name		
09/11/2021 06:17:49 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
الأضرار في المقدمة والجانب الأيمن والعجلات	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
شركة تقنية السياره	اسم المعرض / Showroom Name	معلومات التقدير Assessment Details	
09/11/2021 06:44:47 PM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser		
25000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost		
9000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
لا توجد ملاحظات	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
16000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost		
الدفع بواسطة	طريقة الدفع		نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method		Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين		100

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100