



3 متوقف بدون سائق



2



شارع التقية باتجاه الشمال



جامع بن شامان



شارع البصري

غرب ←



1



06 Nov 2021 0915



06 Nov 2021 09:01





06 Nov 2021 0902



06 Nov 2021 0902



06 Nov 2021 0903



1

Case Number: **SN: 3207700** Statement Form: **إقرار**

Name: **محمد بن عبد الله العتيق**

ID Number: **12119711**

Driver's name at the time of the accident: **محمد بن عبد الله العتيق**

Was I required at the time of the accident: Yes/نعم No/لا

Legal Capacity: Witness/شاهد Driver/سائق Other/أخرى

Any other damages: Yes/نعم No/لا


Do you have injuries: Yes/نعم No/لا

Locate the damage: **في مقدمة السيارة**

On the Square: **في الميادين**

Accident Scenario: **سائق المرور خارج المسار**

Witness: **واقف كل طرفه واظهرنا اننا اسرار**



Old damage: New damage:

Station of the accident: **في الميادين**

Date: **12/11/2021**

Signature: **محمد بن عبد الله العتيق**

I hereby declare that all the information given above is true and complete and undertake the responsibility if proven otherwise.

Signature: **محمد بن عبد الله العتيق**



06 Nov 2021 0906



Ⓟ
KMH L 241B6LA071535

06 Nov 2021 0906



06 Nov 2021 0903





06 Nov 2021 0905








06 Nov 2021 0905



06 Nov 2021 09:05



06 Nov 2021 0922



2021-11-06

09:07:04

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالله بن صالح بن خلف الفدعاني العتزي

ALANAZI, ABDULLAH SALEH K

No. 1121619611

الرقم ١١٢١٦١٩٦١١

DOB 04/02/2000

تاريخ الميلاد ١٤٢٠/١٠/٢٨ هـ

Exp 08/10/2017

تاريخ الانتهاء ١٤٣٩/٠١/١٨

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٨/٠١/١٨

التبويد بدون قيود

النوع رخصة مؤقتة (تصريح)

الجنسية المملكة العربية السعودية



06 Nov 2021 0919

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

١١٢١٦١٩٦١١

هوية المستخدم

١١٢١٦١٩٢٨٠

هوية المالك

KMHL241B6LA071535

رقم البينك

٤٤٣٠ أ ي د

رقم الترخية

4430 A V D

نوع التسجيل خاص

مركبة المركبة هونداي

طراز المركبة سوناتا

وزن المركبة ١٤٨٠

حمولة المركبة ٥

اللون ابيض

سنة الصنع ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي



١٠٩١٥٦٨١٠

06 Nov 2021 0927

1

رقم الحادث: RD061121226

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| | رقم اللوحة |
| SALEH KHLAF ALANAZI | اسم المالك |
| الوطنية للتأمين | شركة التأمين |
| تأمين طرف ثالث | التصنيف |
| 130 | الموديل |
| 2020 | تاريخ الصنع |
| 17/09/2021 | تاريخ الفاعلية |
| 17/09/2022 | تاريخ الانتهاء |
| P-01-2021-4-416-064375 | رقم الوثيقة |
| KMHL241B6LA071535 | رقم الهيكل |
| | الرقم التسلسلي |
| 1121619280 | هوية المالك 06 Nov 2021 0922 |



NGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك شركة التأجير التمويلي مساهمة مقفلة
المستخدم مؤسسة مي كار لتأجير السيارات

٧٠١٦٧١٩٠٥١

هوية المستخدم ٧٠٠٩٤٢٥٧٧٣

هوية المالك

رقم الهيكل KL1CD6CA7LC473011

رقم اللوحة ٣٩٢٢ هـ ا د

3922 H L D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة سبارك

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة شيفورليه

وزن المركبة ٩٥٧

اللون اسود

٥٥٢٩٦٨٧١٠

الرقم التسلسلي













06 Nov 2021 0904



06 Nov 2021 0905






06 Nov 2021 0905



06 Nov 2021 0906



06 Nov 2021 0925



2021-11-06

09:07:01

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

معاذ بن صالح بن علي السبيعي العنزي

ALANAZI, MUATH SALEH A

No. 1127452538

الرقم ١١٢٧٤٥٢٥٣٨

DOB 19/06/1996

تاريخ الميلاد ١٤١٧/٠٢/٠٣ هـ

Exp 01/07/2022

تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/١٢/٠٢

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٤١/١٢/٠٢

النوع خاصة

القيود بدون قيود

الجنسية المملكة العربية السعودية



06 Nov 2021 0919



2

نجم
najm

No Registration

لا توجد رخصة سير

06 Nov 2021 0927



2

نجم
najm

No Insurance

لا يوجد تأمين

06 Nov 2021 0927





٥٤٢٦
١٤٢١
JGB
بن قريظ
K S A

06 Nov 2021 0904








06 Nov 2021 0903



06 Nov 2021 0903







06 Nov 2021 0926



| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 14/11/2021 نسخة رقم - 2 | تاريخ الإصدار / Version Date | تقرير تحديده المسؤولية Liability Determination Report |
| RD061121226 | رقم الحالة / Case Number | التقرير النهائي Final Report |
| 06/11/2021 08:49:28 | وقت الحادث / Accident Time | جهة التحويل سحبت لنجم |
| الرياض الندوة، التفتة، الرياض | مكان الحادث Accident Location | |
| 24.794887, 46.8923808 | أحداثيات الحادث / Coordinate | |

| الطرف (3) Party (3) | الطرف (2) Party (2) | الطرف (1) Party (1) | معلومات السائق Driver Info. |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | معاذ صالح علي العزبي | عبدالله صالح خلف العزبي | Name / الاسم |
| | سعودي | سعودي | Nationality / الجنسية |
| | 26 20/06/1996 | 22 04/02/2000 | Age / العمر |
| | 1127452538 | 1121619611 | ID Number / رقم الهوية |
| لا يوجد رخصة / لا يحمل | رخصة خاصة | رخصة خاصة | License Type / نوع الرخصة |
| | 02/12/1443 | 08/10/2017 | Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة |
| | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة |

| اسم المالك / Owner Name | صالح خلف صالح العزبي | معلومات المركبة Veh. Info. |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| طراز المركبة / Make/Model | هيونداي / سوناتا | شيفروليت / سيارته |
| سنة ولون / year & color | أبيض / 2020 | فضي / 2020 |
| رقم اللوحة / Plate No | د ي ا 4430 / خصوصي | د ل ه 3921 / خصوصي |

| اسم الشركة / Company Name | الوطنية للتأمين | الشركة الخليجية العامة للتأمين | التأمين Ins. Info. |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| رقم الوثيقة / Policy No. | P-01-2021-4-416-064375 | 20-CV-2021-000232-000 | |
| تاريخ الانتهاء / Expiry Date | 17/09/2022 | 29/09/1443 | |
| تاريخ البداية / Start Date | 17/09/2021 | 19/09/1442 | |
| نوع التأمين / Insurance type | تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة | شامل | |

| عدد اطراف الحادث : 3 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0 | | | |
|---|----------------------------------|--|----|
| سبب الحادث / Cause of Acc. | مخالفة الأفضلية، Failed to yield | | |
| الأنظمة المخالفة / Laws Violated | | | |
| نسبة المسؤولية / LD% | 100% | 0% | 0% |
| جهة الصدمة / Damage Area | المقدمة، front | الركن الخلفي الأيمن، Rear Right، الركن الخلفي الأيسر، Rear Left، المقدمة، front، الركن الخلفي الأيمن، عجلات، Wheels، أسفل المركبة | |
| الممتلكات / Properties | | | |
| احتمالية حق الرجوع / Recovery | نعم/Yes | | |
| سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason | انتهاء الرخصة | | |

| رقم المحقق / Surveyor ID | 3108 | معلومات المحقق Surveyor Info |
|-----------------------------------|--|--|
| وصف الحادث / Accident Description | بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأنوال الطرفين تبين لي ان الطرف الاول يسير على شارع البصري باتجاه الغرب على المسار الأيسر والطرف الثاني يسير على شارع التفتة باتجاه الشمال على المسار الأيمن وعند دخول الطرفين التقاطع ادى ذلك الى حتم التصادم مما أدى إلى اصطدام الطرف الثاني بالطرف الثالث مركبه متوقفة بدون سائق ونتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الاول مقدمه يمين والطرف الثاني ركن خلفي يمين وجانب أيمن وكن خلفي يمين ومقدمه وأسفل المركبه والطرف الثالث ركن خلفي يسار وعلى ذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الاول 100% لمخالفته الأفضلية وعدم الانتباه حسب نظام المادة رقم 50/6/1/12 | العمليات Operations CR. 1010229751 |