

02/11/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
JD021121263	Case Number / رقم الحادثة	التقرير النهائي Final Report
02/11/2021 12:19:27	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحویل سحبت لتبج
حذاء الصفا عبدالعزيز بن أبراهيم حذاء	مکان الحادث Accident Location	
21.5787889, 39.212411	Coordinate / أختصاصات الحادث	



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	عاصر محمد نواز	عبدالحفيظ عبدالرحمن ا
Nationality / الجنسية	باكستاني	القطري
Age / العمر	28 01/01/1994	55 01/01/1968
ID Number / رقم الهوية	2134285234	2098165588
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		17/11/2024
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		02/11/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة حربي للتجارة	الشركة المتحدة المتميزه
Make/Model / طراز المركبة	هيولداي / الكسنت	ايسوزو / بيك نصف نقل	
year & color / سنة ودون	ايض / 2020	ايض / 2013	
Plate No / رقم اللوحة	د ل ه 3644 / خصوصي	د ن 9028 / نقل خاص	

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة التأمين	شركة اراجحي للتأمين التجاري
Policy No. / رقم الوثيقة	P-02-2018-4-411-000367/R3	P0921-MTI-TAMB-04394126	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	06/03/2022	06/09/2022	
Start Date / تاريخ البداية	22/05/2021	07/09/2021	
Insurance type / نوع التأمين	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	رجوع للخلف, go back
Laws Violated / الانتهاك المتعلق	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة تصدع	المؤخرة, Rear
الجهة الأيمن, Right Side	
تمسكت / Properties	
Recovery / إمكانية حق الرجوع	Yes/نعم
Recover Reason / سبب إمكانية حق الرجوع	السائق لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID 1586
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والاملاخ والشخص في موقع الحادث واستماع لأقوال الاطراف تبين لي ان الطرف الاول رجوع للخلف من موقف امام حشد للفتيات. يحي الصفا شارع عبدالعزيز بن ابراهيم تجاه العرب فاصطدم في مركبة الطرف الثاني أثناء سيره بالطريق بذلك تكون نسبة الخطأ للطرف الأول 100% الرجوع للخلف والطرف الثاني مسفر % والاضرار لدى طرف واحد مؤخره يسار والعارف الثاني جانب يمين فقط.
	 العمليات Operations CR. 1010229751

مركز - مركز	التقدير	مركز - مدينة	المركز	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	DA Date - تاريخ - التاريخ	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998
مركز - مدينة	المركز	مركز - مدينة	المركز	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	DA Date - تاريخ - التاريخ	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998
مركز - مدينة	المركز	مركز - مدينة	المركز	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	DA Date - تاريخ - التاريخ	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998	التقدير	DA Report No - رقم - رقم	DA2211212998

Damage Assessment Receipt
إصدار تقرير الأضرار

Dear Customer
Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.
Please contact our customer care for inquiries and complains:
Customer care: 920000460
e-mail: cs@taqdeer.sa
Opening Hours
Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM
Fri and Sat: Closed

Taqdeer Details
Owner Name: شركة للتجارة شركة للتجارة
Mobile No.: 0534007633
Vehicle Type: Hyundai
Model: اكست
Plate No: 3644 D L D

Payment Details
Payment By: شركة شركة للتجارة للتجارة شركة للتجارة للتجارة
Payment Method: POS

Taqdeer Fees
150.00 ريال رسوم التقديم
22.50 ريال VAT (15%)
172.50 ريال Total Fees
310586565800003 VAT Registration Number

The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.
To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: http://da.taqdeer.sa

MADDAR UNITED COMPANY FOR PROFESSIONAL CONSULTATIONS

C.R. : 4030382121

VAT No. : 310586565800003



شركة مقدار المتحدة للاستشارات المهنية

الرقم الضريبي ٣١٠٥٨٦٥٦٥٨٠٠٠٠٣

س.ت ٤٠٣٠٣٨٢١٢١

1751

سند قبض
RECEIPT VOUCHER

التاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٠ هـ

الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ م

شركة شري

استلمنا من السيد :

مبلغ وقدره : ٧٢,٩١ القيمة المضافة : ١١,٩٠ اجمالي المبلغ : ٨٤,٨١
 نقداً شبكة

وذلك مقابل خدمة التقدير المتنقل للمركبة نوع : الستار اللوحة : دل ٢٦٤٤ اللون : اليف الموديل : C-C

رقم الايصال :

خصم كوبون :

توقيع المندوب :


٢٤١٥ الأمير عبدالمجيد جدة ٢٢٣٤٤ المملكة العربية السعودية - جوال ٠٥٠٦٢٦١٨٨٨ - البريد الإلكتروني : complaints@maqdar.com.sa
2415 Prince Abdul Majeed - Jeddah 22344 - Kingdom of Saudi Arabia - Mobile 0506261888 - Email : complaints@maqdar.com.sa

www.maqdar.com.sa

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
23/11/2021 10:33:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
22/11/2021 03:13:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
22/11/2021 04:27:15 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2211212998	رقم التقرير - DA Report No	
JD021121263	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة شري للتجارة	Owner	
رقم الهوية / ID	7001487045		
رقم الجوال / Mobile No	0534007633		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai	بيانات المركبة	
الموديل / Model	اكسنت	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	White 2020		
رقم اللوحة / Plate No	D L D 3644		
رقم الهيكل / Chasis No	MALC741B7LM203915		
التقدير بواسطة / Estimated By	Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	2300.00	Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	3,179.95	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	5479.95	Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة شري للتجارة	POS	100



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
23/11/2021 10:33:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
22/11/2021 03:13:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
22/11/2021 04:27:15 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2211212998	رقم التقرير - DA Report No	
JD021121263	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
3,179.95	0%	4073.00	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption %	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
681.60	0%	20%	852.00	852.00	1	صدام خلفي 1
550.40	0%	20%	688.00	688.00	1	اسطخ خلفي يسار 1
1592.25	0%	25%	2123.00	2123.00	1	رفرف خلفي يسار 1
79.20	0%	10%	88.00	88.00	1	عاكس يسار لصدام الخلفي 1
226.10	0%	15%	266.00	266.00	1	دقن صدام خلفي 1
50.40	0%	10%	56.00	56.00	1	قاعده يسار للصدام الخلفي 1

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

AMER MOHAMMAD NAWAZ KHAN

عامر محمد نواز خان

No. 2134285234

الرقم ٢١٣٤٢٨٥٢٣٤

DOB 01/01/1994

تاريخ الميلاد ١٤١٤/٠٧/١٩ هـ

Exp 10/06/2023

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/١١/٢١

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٢/١١/٢١

القيود بدون قيود

النوع خاصة

الجنسية باكستان



شهادة تأمين شامل

التاريخ	08/10/1442 هـ	نوع السيارة	هيونداي اكسنت
الموافق	20/05/2021 م	رقم الشاصيه	MALC741B7LM203915
المؤمن له	شركة شري للتجارة	رقم اللوحة	د ل د 3644
إسم مالك المركبة	شركة شري للتجارة	رقم التسجيل	509407710
الموديل	2020	ريال سعودي	55,000.00
القيمة التقديرية للمركبة			

بهذا تشهد الشركة الوطنية للتأمين بأن السيارة المذكورة أعلاه مؤمن عليها لدى الشركة وذلك حسب

شروط وإستثناءات الوثيقة رقم : P-02-2018-4-411-000367/R3/E-0086

والتي تبدأ إعتباراً من :-

تاريخ	10/10/1442	وحتى تاريخ	02/8/1443
الموافق	22/05/2021	وحتى تاريخ	06/03/2022


وعليه تعتبر هذه الشهادة بمثابة كفالة غرم وأداء للحق الخاص للطرف الثالث وتشمل الأضرار الجسدية (بما في ذلك الديبات والأروش) والأضرار المادية وذلك عن المسؤولية الناتجة عن وقوع حادث اشتركت فيه السيارة المؤمن عليها في إطار شروط وإستثناءات وثيقة الشركة المذكورة أعلاه.

على أن يكون الحد الأقصى للتعويض بالنسبة للطرف الثالث في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين لا يتجاوز مبلغاً وقيمة قدره 10,000,000 ريال كحد أقصى لمسئولية الشركة.

ملاحظة :

* هذا التأمين خاص بالمؤمن له اعلاه فقط وفي حالة نقل ملكية المركبة يعتبر التأمين لاغياً كلياً.

* في حال وقوع اي حادث مروري الرجاء الاتصال على الرقم 920000560 مع الالتزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات عند تقديم البلاغ هاتفياً ولمحقق الحوادث.



الشركة الوطنية للتأمين



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة شري للتجارة

المالك

المستخدم

هوية المستلم

٧٠٠١٤٨٧٠٤٥

هوية المالك

MALC741B7LM203915

رقم الهيكل

٣٦٤٤ د ل د

رقم اللوحة

3644 D L D

نوع التسجيل خصوصي

هونداي

مركبة

طراز المركبة اكسنت

١٠٨٠

وزن المركبة

حمولة المركبة ٥

أبيض

اللون

سنة الصنع ٢٠٢٠

٥٠٩٤٠٧٧١٠

الرقم التسلسلي





