



18-Nov-2021 21:17:27 PM




## نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش تأمل منكم تقدير المركبة

JZ18112131	رقم الحالة
PM 08:44:15 18/11/2021	تاريخ الحادث
خالد علي عطيه	اسم المالك
كورونا	طراز المركبة
تويوتا	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
9901	رقم الهيكل
ح و ب 5104	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم O      الضرر الجديد X

مكان الضرر  
المؤخرة



\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث تأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Invoice Details			تفاصيل الفاتورة		
MAHMOED HASHEM	أصدرها Issued By	22/11/2021 11:11	تاريخ الاصدار والوقت Issue Date & Time	Mega Gizan SP - قطع غيار ميغا جيزان	إسم الفرع Branch Name
30053767900003	رقم مرجع الضريبة VAT ID	CASH 210 - عميل نقدي ق غ 210	نوع الطلب Order Type	9201012111003600	شركة سالم صالح بابجي وولادة المحدودة
Guest Information			معلومات الضيف		
55	العميل Customer	رقم العميل CR No.	رقم العميل Customer PO	عنوان الضيف Guest Address	تقدي قطع الغيار Guest VAT ID
	رقم الجوال Contact Number				إسم الضيف Guest Name
					التصنيف Type

م Sr.	الرمز Fran	رقم القطعة Part No.	اسم القطعة Part Name	الموقع Location	سعر القطعة Unit Price	الكمية Qty	نسبة الخصم Disc.%	قيمة الخصم Disc.A MT	السعر الصافي بدون الضريبة Net Price Excl.VAT	نسبة الضريبة VAT %	ضريبة القيمة المضافة VAT Amt	السعر الإجمالي شامل الضريبة Total W VAT (SAR)
1	A	8934133190 A1	حساس SENSOR, ULTRASONIC.		560.00	2	0 %	0.00	1,120.00	15	168.00	1,288.00
2	A	521590Z909	صدام خلفي	B1206A02	766.00	1	0 %	0.00	766.00	15	114.90	880.90
3	A	5202302190	جسر صدام خلفي	A0802A08	527.00	1	0 %	0.00	527.00	15	79.05	606.05
4	A	5257502140	عظمة يمين صدام خلفي	B0520B01	203.00	1	0 %	0.00	203.00	15	30.45	233.45
5	A	5257602140	عظمة يسار صدام خلفي	B0510B03	203.00	1	0 %	0.00	203.00	15	30.45	233.45
6	A	521610K060	كليبسات صدام امامي		4.20	20	0 %	0.00	84.00	15	12.60	96.60

3338 B  
2838 B

	المجموع غير شامل الضريبة Total Excl. VAT	ضريبة القيمة المضافة VAT Amount	المجموع شامل الضريبة Total with VAT
	2,903.00	435.45	3,338.45
المبلغ المدفوع Paid Amount			0.00
الرصيد المستحق Balance Due			3,338.45

Terms & Conditions

I, the recipient and undersigned, acknowledge that I have inspected and received the part(s) set out hereinabove in their original condition and free from any defects. I also read and unconditionally agreed to the terms and conditions

Guest Signature

Printed Date & Time : 22/11/2021 11:59 AM

الشروط والأحكام

أقر أنا المستلم أدناه أنني قدت بمعاينة واستلام القطعة/القطع المعيبة أعلاه وهي بحالتها الأصلية وخالية من أي عيوب كما قدت بالإطلاع والموافقة دون قيد أو شرط على الشروط والأحكام

توقيع الضيف



شركة سالم صالح بابجي وولادة المحدودة  
جيزان ، المملكة العربية السعودية  
ص.ب 67 تليفون: 3312222 - فاكس: 3175072  
سجل تجاري 590000013036 شركة ذات مسؤولية محدودة  
رأس مال 1,500,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل  
Salem Saleh Babgi & Sons Comapny Ltd.  
Jizan , Saudi Arabia P.O.Box 67 Tel: 3312222 Fax: 3175072  
C.R 590000013036 Limited Liability Company  
Capital: 1,500,000 SAR

Invoice Details			تفاصيل الفاتورة		معلومات العميل		
khaled ahmed	أصدرها Issued By	22/11/2021 09:11	تاريخ الإصدار والوقت Issue Date & Time	Mega Gizan SP - قطع غيار ميغا جيزان	إسم الفرع Branch Name	شركة سالم صالح بابقي والولاية المحدودة	إسم البائع Seller Name
300537677900003	رقم مرجع الضريبة VAT ID	CASH 210 - عمليل نقدي ق غ 210	نوع الطلب Order Type	201012111030193	رقم الطلب Order No.	021000000022182	رقم الفاتورة Invoice No.
Guest Information			معلومات الضيف				
	العميل Customer		رقم السجل التجاري CR No.	021-Mega Gizan-SP-Cash--Sa udi Arabia	عنوان الضيف Guest Address	نقدي قطع الغيار	إسم الضيف Guest Name
0	رقم الجوال Contact Number		رقم مرجع الضيف Customer PO		الرقم الضريبي للضيف Guest VAT ID		التصنيف Type

م Sr.	الوزن Frán	رقم القطعة Part No.	اسم القطعة Part Name	الموقع Location	سعر القطعة Unit Price	الكمية Qty	نسبة الخصم Disc.%	قيمة الخصم Disc.A MT	السعر الصافي بدون الضريبة Net Price Exl.VAT	نسبة الضريبة VAT %	ضريبة القيمة المضافة VAT Amt	السعر الإجمالي شامل الضريبة Total W VAT (SAR)
1	اضاف ت	SP QUOTATION	QUOTATION تسعيرة حادث مروري		0.00	1	0 %	0.00	47.83	15	7.17	55.00



	المجموع غير شامل الضريبة Total Excl. VAT	ضريبة القيمة المضافة VAT Amount	المجموع شامل الضريبة Total with VAT
	47.83	7.17	55.00
المبلغ المدفوع Paid Amount			0.00
الرصيد المستحق Balance Due			55.00

Terms & Conditions

I, the recipient and undersigned, acknowledge that I have inspected and received the part(s) set out hereinabove in their original condition and free from any defects. I also read and unconditionally agreed to the terms and conditions

Printed Date & Time : 22/11/2021 9:18 AM

الشروط والاحكام

أقر أنا المستلم أدناه أنني قمت بمعابنة واستلام القطعة/القطع المبيئة أعلاه وهي بحالتها الأصلية وخالية من أي عيوب كما قمت بالإطلاع والموافقة دون قيد أو شرط على الشروط والأحكام

Guest Signature

توقيع الضيف



الهوية الوطنية  
رقم النسخة

٢



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

خالد بن علي بن عطيه الحميدي الزهراني

ALZHRANI, KHALID ALI A



No: 1106868217

الرقم : ١١٠٦٨٦٨٢١٧

DOB: 27/03/2000

تاريخ الميلاد : ١٤٢٠/١٢/٢١ هـ

DOE: 19/03/2023

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ

مكان الميلاد : م المخواه



1106868217



3592

التاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣١ هـ

تسعيرة إصلاح

السادة / خالد علي عطية الزهراني

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق إليكم تسعيرة إصلاح لحادث سيارة من نوع ( كورولا ) لوحة رقم ( حوب - ٥١٠٤ )  
موديل ( ٢٠١٦ ) لون ( ابيض )، لما يتطلب من قطع للغيار بالإضافة إلى تكلفة شغل اليد المطلوبة.

قطع الغيار المطلوبة /

تخير هرام خلفي

تخير هرام عدد ٥

تخير حساس عدد ٥ خلفي

تخير حزام هرام خلفي

شغل اليد

٥٠٠ / ٥



ملاحظة : قد تتبين بعض القطع بعد الفك والبدء بالعمل

شغل اليد مبلغ قدره / سبعمائة وخمسون ريال فقط لا غير

تكلفة التسعيرة / خمسة مائة فقط لا غير

رئيس ورش المنطقة الصناعية بجازان



## مركز الكليبي

لصيانة جميع أنواع السيارات  
سمكرة - بوية - ميكانيكا - كهرباء  
رش بوية فرن - تعديل شاصين



0458

جوال: ٥٥٣٣٣٦١٣

جازان الصناعية - الشارع العام

ترخيص رقم (٣٥١ - ١٤٣٥)

الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ م

تسعيرة اصلاح

التاريخ / / ١٤ هـ

اسم صاحب السيارة :

نوع السيارة كورونا موديلها: ٢٠١٦ اللون: بني رقم اللوحة: حوب / ٥١٠٤

القطع المطلوبة مدرج خلف ح كليات  
عظمه مدرج خلف سيار  
صاسات مدرج خلف

ملك وتركيب مدرج خلف ح رش لويه  
شغل اليد: خمسة مائة وخمسون ريال #٥٥٠٠٠  
ملاحظة /

- المركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة
- القطع تسعيرة من الوكالات
- بالنسبة للقطع بخلاف ما يظهر بعد الفك والتركيب
- قيمة التسعيرة داخل المركز ٥٠ ريال ✓
- قيمة التسعيرة خارج المركز ١٠٠ ريال

الإدارة







Dear Customer

عزيزي العميل

Customer Name:

خالد علي عطيه الحميدي الزهراني

اسم العميل:

National ID / Iqama:

1106868217

رقم الهوية/الإقامة:

We would like to sincerely thank you for choosing Al Rajhi bank. We assure you that we will always strive to bring you an unparalleled banking experience,

by delivering best-in-class services, in addition to safe and secure transactions.

As per your request, herein below is your IBAN number

نود أن نعبر لك بالشكر والامتنان على اختيارك لمصرف الراجحي. نؤكد لك بأننا نسعى دوماً إلى تقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها من خلال أفضل الخدمات و العمليات المصرفية الآمنة، وبناء على طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم

Account Number at Al Rajhi Bank:

337000010006080128456

رقم الحساب لدى مصرف الراجحي:

International Account Number IBAN:

SA03 8000 0337 6080 1012 8456

رقم الحساب الدولي - أيبان:

We would like to inform you that you can use your IBAN number in the following services:

- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
- In uploading IBAN number of your beneficiaries in local or international bank through E-channel of Al Rajhi Bank

This statement was issued to customer upon his/her request without any liability

ونود أن نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي أيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

- في حال استلامكم حوالة، أرباح أسهم، إيداع الراتب من خلال بنوك محلية/دولية يتم تزويد الجهة المنفذة
  - في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية أو الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية مباشرة أفراد، صراف، الهاتف المصرفي.
- أعطي العميل/ة هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية مترتبة على مصرف الراجحي.





18-Nov-2021 21:17:27 PM



#### إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

#### ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي ( الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني [www.najm.sa](http://www.najm.sa)
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع [www.taqdeer.sa](http://www.taqdeer.sa) أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

#### للإستفسار والملاحظات:

[care@najm.sa](mailto:care@najm.sa)

[www.najm.sa](http://www.najm.sa)

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

[www.najm.sa/app](http://www.najm.sa/app)

خدمتكم غابتنا و تتمنى لكم قيادة آمنة



18-Nov-2021 21:17:27 PM

للإستفسار والمساعدة نجم  
920000560



### إشعار مراجعة

JZ18112131	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



18-Nov-2021 21:17:27 PM

للإستفسار والمساعدة نجم  
920000560



### إشعار مراجعة

JZ18112131	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
najm

رقم المطالبة رقم النموذج بشكل كامل  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له رقم المطالبة مبلغ المطالبة ريال سعودي

## ١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

الاسم خالد علي عطية الزهراني  
البريد الإلكتروني ppddpp9@gmail.com  
صندوق البريد / الرمز 13256

رقم الهوية 1106868217  
رقم الجوال 0507721161

## ٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

اسم السائق خالد علي عطية الزهراني  
رقم هوية سائق المركبة 1106868217

## ٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث جازان  
تاريخ ووقت وقوع الحادث 21:17 pm 18 / 11 / 2021 صباحاً مساءً

رقم تقرير الحادث JZ18112131  
مباشرة الحادث من قبل  نجم  أخرى

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0%  25%  50%  75%  رقم لوحة مركبة المستفيد ح و ب 5104

## ٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلامه لمبلغ التعويض المستحق له وفقاً للتقديرات المرفقة وفقاً للشروط والوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك **الراجحي**، فإني أختي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA0380000337608010128456  
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

## ٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

## أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر

اسم مقدم المطالبة خالد علي عطية الزهراني  
الصفة النظامية المالك  
رقم هوية مقدم المطالبة 1106868217  
رقم جوال مقدم المطالبة 0507721161  
التوقيع التاريخ 24 / 11 / 2021

## ٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات المقدمة  نعم  لا  
رقم / اسم الموظف / /  
التوقيع التاريخ  
(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

# مجمع العقيلي

لصيانة السيارات  
سمكرة - بوية - كهرباء - ميكانيكا  
شكمانات - قطع غيار جميع السيارات

جازان - الصناعية - مدخل الصناعية

ترخيص / ٥٩٦٤

ص.ب / ٣٢٧

1239

فاتورة  
Invoice

الموافق ٢٠٢١ / ١١ / ٢٢

التاريخ ١٤ / / ١٤هـ

المطلوب من المكرم ..... المحترم

البيان Description	العدد Qty.	السعر الإفرادي Unit Price		السعر الإجمالي Total Price	
		S.R	H	S.R	H
عمالة للمحرم				٥٠٠	
٥١٠٤					



Total المجموع فقط ٥٠٠

توقيع المستلم :

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

خالد بن علي بن عطيه الحميدي الزهراني

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١١٠٦٨٦٨٢١٧

هوية المالك

**RKLBL9HE3G5249901**

رقم الهيكل

رقم اللوحة

ح و ب ٥١٠٤

5104 B U J

نوع التسجيل

طراز المركبة

حمولة المركبة

سنة الصنع

خاص  
كورونا  
٥  
٢٠١٦

ماركة المركبة

وزن المركبة

اللون

تويوتا  
١٦٧٠  
ابيض

٤٤٢٠١٣٥١٠

رقم التسلسلي



# مجمع العقيلي

## لصيانة السيارات

سمكرة - بوية - كهرباء - ميكانيكا

ترخيص / ٥٩٦٤ جوال: ٥٠٢٦١٨٦٤٨

٥٣٥٨٢٣٦٨٩

جازان - الصناعية - مدخل الصناعية

التاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٤ هـ

الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١ م

0286

تسعيرة وليس فاتورة

نوع السيارة / كمرسيه موديل / ٢٠١٦ رقم السيارة / ح و ن و ع ٥١

قطع الغيار المطلوبة		
١	مفاتيح	١٢
٢	مفاتيح	١٣
٣	مفاتيح	١٤
٤	مفاتيح	١٥
٥	مفاتيح	١٦
٦	مفاتيح	١٧
٧	مفاتيح	١٨
٨	مفاتيح	١٩
٩	مفاتيح	٢٠
١٠	مفاتيح	٢١
١١	مفاتيح	٢٢

تكلفة اجور اليد :	٤٥٠
اسم العميل :	عبدالله بن محمد
توقيع العميل :	
توقيع مسئول الورشة :	

مجمع العقيلي لصيانة السيارات لصاحبه  
بوتر عثمان بوتر عقيل  
ورشة سيارات  
رقم ٤٩٠٤  
شعبة العمل على الحاسب

إدارة المركز غير مسئولة عن الأغراض داخل السيارة ولا يحق المطالبة بها .  
- تحسب قيمة ٢٠ ريال يومياً بعد ثلاث أيام من انتهاء الاصلاح في حالة العميل لم يستلم السيارة أو تركها بدون متابعة  
- قطع الغيار الموضحة في التسعيرة هي الظاهرة لنا ولسنا مسئولين عن قطع غيار ظاهرة بعد فك السيارة  
- قيمة التسعيرة ٥٠ ريال و ١٠٠ ريال خارجها  
- الورشة غير مسئولة عن المشتروات والكهرباء والمكانيك والميزان وتعبئة الفريون وبدون فك أو تركيب الزجاج إن وجد  
- الورشة غير مسئولة عن أعمال الميكانيك بدون أخذ تقرير ميكانيك



18-Nov-2021 21:17:27 PM




## نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور  
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

JZ18112131	رقم الحالة
PM 08:44:15 18/11/2021	تاريخ الحادث
خالد علي عطيه	اسم المالك
كورولا	طراز المركبة
تويوتا	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
9901	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
ح و ب 5104	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم O      الضرر الجديد X

مكان الضرر  
المؤخرة



\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم