

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوية المقيمين

RESIDENT IDENTITY

GHULAMJILANI - - NAZIRAHMAD

وزارة الداخلية  
المملكة العربية السعودية



غلام جيلاني نذير احمد

الرقم ٢١١٩٩٧٩٨٨٤ نسخة ٨

مكان الإصدار جدة

الإصدار ١٤٤١/٠١/٠٦ الميلاد ١٩٦٨/٠١/٠١

الهيئة مندوب مبيعات

الديانة الإسلام

المهنة بائع

صاحب العمل مؤسسة تركيه مبارك عبدالله المصلي  
للمصانعة والتشطيب

2119979884



الأهلي NCB

الوسام Wessam

السيد غلام جيلاني نذير احمد

الاسم

Name

70428751

الرقم الشخصي

Customer No.

SA8110000012059017000102

رقم الحساب

المصرفي الدولي

IBAN

12059017000102

رقم الحساب

Account No.

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 01:05:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 05:38:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
24/11/2021 11:51:42 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2311213208	رقم التقرير - DA Report No	
JD231121361	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

غلام جيلاني نذير	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
2119979884	رقم الهوية / ID	Owner	
0595910735	رقم الجوال / Mobile No		
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
كامري	الموديل / Model		
Blue 2016	اللون والسنة / Color & Year		
E U J 2573	رقم اللوحة / Plate No		
6T1BF9FK5GX636676	رقم الهيكل / Chasis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
3000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
2,321.18	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار Spare Parts	
5321.18	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة Final Estimation	
%بناء على المعايير المعتمدة حيث ان الصدام الخلفي تجاري 75تم وضع نسبه استهلاك		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION  
GHULAMJILANI NAZIRAHMAD

المستخدم

هوية المستخدم ٢١١٩٩٧٩٨٨٤

هوية المالك

6T1BF9FK5GX636676

رقم الهيكل

٢٥٧٣

ع و ج د

رقم اللوحة

2573

E U J

رقم اللوحة

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة كامري

مركبة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٩٩٥

سنة الصنع ٢٠١٦

أوراق فاتح

اللون

٥٩٨٤٠٥٥١٠

الرقم التسلسلي





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوية المقيمين

RESIDENT IDENTITY

GHULAMJILANI - - NAZIRAHMAD

وزارة الداخلية  
المملكة العربية السعودية



غلام جيلاني نذير احمد

الرقم ٢١١٩٩٧٩٨٨٤ نسخة ٨

مكان الإصدار جدة

الإصدار ١٤٤١/٠١/٠٦ الميلاد ١٩٦٨/٠١/٠١

الهيئة مندوب مبيعات

الديانة الإسلام

المسجلة باكستان

صاحب العمل مؤسسة تركيه مبارك عبدالله المصلي  
للمصانعة والتشطيب

2119979884



الأهلي NCB

الوسام Wessam

السيد غلام جيلاني نذير احمد

الاسم

Name

70428751

الرقم الشخصي

Customer No.

SA8110000012059017000102

رقم الحساب

المصرفي الدولي

IBAN

12059017000102

رقم الحساب

Account No.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION  
GHULAMJILANI NAZIRAHMAD

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك

المستخدم

هوية المستخدم ٢١١٩٩٧٩٨٨٤

هوية المالك

6T1BF9FK5GX636676

رقم الهيكل

٢٥٧٣

ع و ح د

رقم اللوحة

2573

E U J

رقم اللوحة

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة كامري

مركبة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٩٩٥

سنة الصنع ٢٠١٦

أوراق فاتح

اللون

٥٩٨٤٠٥٥١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 01:05:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 05:38:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
24/11/2021 11:51:42 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2311213208	رقم التقرير - DA Report No	
JD231121361	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

غلام جيلاني نذير	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
2119979884	رقم الهوية / ID	Owner	
0595910735	رقم الجوال / Mobile No		
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
كامري	الموديل / Model		
Blue 2016	اللون والسنة / Color & Year		
E U J 2573	رقم اللوحة / Plate No		
6T1BF9FK5GX636676	رقم الهيكل / Chasis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
3000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
2,321.18	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار Spare Parts	
5321.18	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة Final Estimation	
%بناء على المعايير المعتمدة حيث ان الصدام الخلفي تجاري 75تم وضع نسبه استهلاك		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100