



22-Nov-2021 21:06:38 PM



إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا و تتمنى لكم قيادة آمنة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيجر
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
نوره عايش عطاالله الربيعي

المستخدم

هوية المالك ١٠١٥٨٢٢٠٨١ هوية المستخدم

رقم الهيكل TMAJ28132JJ580065

رقم اللوحة ١١٣٩ د م ر

نوع التسجيل خاص 1139 R X D

ماركة المركبة هونداي طراز المركبة تومسان

وزن المركبة ١٧٧٩ حمولة المركبة ٥

اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٨٦٠٦٦٦٦٠



Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - مركز	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

نوره عييض عطالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1015822081	رقم الهوية / ID	Owner	
0534497415	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
توسان	الموديل / Model	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
White 2018	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
R X D 1139	رقم اللوحة / Plate No		
TMAJ28132JJ580065	رقم الهيكل / Chasis No		
Vehicle damage assessment center in Taif	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
4000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
9,618.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
13618.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
تغيير و دهان الصدام الخلفي تغيير و دهان باب الشنطة تعديل و دهان صاجة قفل الشنطة تعديل شحمان خلفي تعديل و وزن المؤخرة دهان الصدام الامامي تغيير صاجة المقدمة مع تعبئة الفريون تعديل و وزن المؤخرة		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100



KIOSK: 0280K33W - Date: 2021/11/23

عزيزي العميل

رقم الهوية / الإقامة : 1015822081

عطالله الربيعي بوره عايض

العميل/ة:

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم على النحو التالي:

526000010006086016326

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

SA9480000526808016016326

رقم حسابك الدولي - آيبان:

ونود ان نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي آيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية

في حال استلامكم حوالة ، ارباح اسهم ، ايداع الازقاب من خلال بلوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة المنفذة

في حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات
الإلكترونية مباشرة أفراد ، صراف ، الهاتف المصرفي

أعطي العميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسئولية مترتبة على المصرف



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال : 25,000,000,000 - رقم السجل التجاري : 1010000096
صندوق بريد: 28 الرياض - 11411 المملكة العربية السعودية. هاتف: 21216000 +966 11 21216000 - فاكس: 406317
التهاتف الوطني: 8467 طريق الملك فهد-حي المروج، وحدة رقم (1) الرياض - 12263 - 2743.
رقم الترخيص: 1420 ، وحاصلة لرقابة والشرفاء مؤسسة النقد العربي السعودي.

Al Rajhi Banking & Investment Corp. Bank

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00. C.R. NO: 1010000096.
P.O. Box: 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia. Tel: +966 11 2116000. Telex: 406317.
National Address: 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist. Unit No (1) Riyadh 12263 - 2743.
SAMA Lic No: 1420. Subjected to Saudi Arabian Monetary Agency Supervision and oversight.
www.alrajhibank.com.sa

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
9,618.40	0%	12023.00	Dar Adim Trading Est

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
2689.60	0%	20%	3362.00	3362.00	1	باب شنترة 73700
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	فيوز خارجي باب شنترة 87556
100.00	0%	20%	125.00	125.00	1	باب شنترة TUCSON علامة 75741
899.20	0%	20%	1124.00	1124.00	1	صدام خلفي 86610
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	نقن صدام خلفي 86612
89.60	0%	20%	112.00	112.00	1	قاعدة صدام خلفي بوسار 86614
596.00	0%	20%	745.00	745.00	1	جسر صدام خلفي 86630
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس ركن صدام خلفي بوسار عدد 95720
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس صدام خلفي وبسط بوسار عدد 95720
428.80	0%	20%	536.00	536.00	1	ظفيرة حساس صدام خلفي 28526
100.80	0%	20%	126.00	126.00	1	نمافة خلفي بوسار 81452
180.80	0%	20%	226.00	226.00	1	بطانة روفر خلفي بوسار 86756
148.80	0%	20%	186.00	186.00	1	عاكس صدام خلفي بوسار 92405
70.40	0%	20%	88.00	88.00	1	2جذلة شكان خلفي عدد 17425
549.60	0%	20%	687.00	687.00	1	نقن صدام أمامي 86512
308.80	0%	20%	386.00	386.00	1	ثبات صدام أمامي 86396
1129.60	0%	20%	1412.00	1412.00	1	صاجية مقدمة 84101
388.80	0%	20%	486.00	486.00	1	بطانة تحت المكينة 56752



22-Nov-2021 21:06:38 PM



إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا و تتمنى لكم قيادة آمنة



22-Nov-2021 21:06:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

MC221121111	رقم الحالة
شركة نجم لخدمات التأمين	شركة تأمين
920000560	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمه المقدمه لكم



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش تأمل منكم تقدير المركبة

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطاالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر



الضرر القديم O الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة، المقدمه



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث تأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيجر
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك
نوره عايش عطاالله الربيعي

المستخدم

هوية المالك ١٠١٥٨٢٢٠٨١ هوية المستخدم

رقم الهيكل TMAJ28132JJ580065

رقم اللوحة ١١٣٩ د م ر

نوع التسجيل 1139 R X D خاص

ماركة المركبة هونداي طراز المركبة تومسان

وزن المركبة ١٧٧٩ حمولة المركبة ٥

اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٨٦٠٦٦٦٦٠





KIOSK: 0280K33W - Date: 2021/11/23

عزيزي العميل

رقم الهوية / الإقامة : 1015822081

عطالله الربيعي بوره عايض

العميل/ة:

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم على النحو التالي:

526000010006086016326

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

SA9480000526808016016326

رقم حسابك الدولي - آيبان:

ونود ان نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي آيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية

في حال استلامكم حوالة ، ارباح اسهم ، ايداع الازقاب من خلال بلوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة المنفذة

في حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية مباشرة أفراد ، صراف ، الهاتف المصرفي

أعطي العميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسئولية مترتبة على المصرف



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال : 25,000,000,000 - رقم السجل التجاري : 1010000096
صندوق بريد: 28 الرياض - 11411 المملكة العربية السعودية. هاتف: 21216000 +966 11 21216000 - فاكس: 406317
التهاتف الوطني: 8467 طريق الملك فهد - حي المروج، وحدة رقم (1) الرياض - 12263 - 2743
رقم الترخيص: 1420 - وحاصلة لرقابة والشرفك مؤسسة النقد العربي السعودي.

Al Rajhi Banking & Investment Corp. Bank

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00. C.R. NO: 1010000096.
P.O. Box: 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia. Tel: +966 11 21216000. Telex: 406317.
National Address: 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist. Unit No (1) Riyadh 12263 - 2743.
SAMA Lic No: 1420. Subjected to Saudi Arabian Monetary Agency Supervision and oversight.
www.alrajhibank.com.sa

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

نوره بنت عايض بن عمال الله الربيعي

الرقم ١٠١٥٨٢٢٠٨١

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ

جهة الاصدار الطائف

مكان الميلاد السجعي بني سعد

تاريخ الميلاد ١٤٠٢/٠٩/٢٧ هـ

رقم الحفظ جهة الحفظ تاريخه



1015822081

١٤٢٤/١٠/٢١ هـ

الطائف ٥٣٢٨٢

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - مركز	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

نوره عييض عطالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1015822081	رقم الهوية / ID	Owner	
0534497415	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
توسان	الموديل / Model	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
White 2018	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
R X D 1139	رقم اللوحة / Plate No		
TMAJ28132JJ580065	رقم الهيكل / Chasis No		
Vehicle damage assessment center in Taif	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
4000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
9,618.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
13618.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
تغيير و دهان الصدام الخلفي تغيير و دهان باب الشنطة تعديل و دهان صاجة قفل الشنطة تعديل شحمان خلفي تعديل و وزن المؤخرة دهان الصدام الامامي تغيير صاجة المقدمة مع تعبئة الفريون تعديل و وزن المؤخرة		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
2/2	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي	نسبة الخصم على الإجمالي	التكلفة الإجمالية	مورد قطع الغيار
Parts Final Value After Overall Discount %	Overall Discount	Total cost	Spare part dealer
9,618.40	0%	12023.00	Dar Adim Trading Est

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم والاستهلاك الإجمالي	نسبة الاستهلاك	نسبة الخصم	الإجمالي	سعر الوحدة	العدد	قطع الغيار
Total After Discount & Consumption	Consumption%	Discount %	Total	Unit price	Quantity	Spare part
2689.60	0%	20%	3362.00	3362.00	1	باب شطبة 73700
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	فيوز خارجي باب شطبة 87556
100.00	0%	20%	125.00	125.00	1	باب شطبة TUCSON علامة 75741
899.20	0%	20%	1124.00	1124.00	1	صدام خلفي 86610
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	نقن صدام خلفي 86612
89.60	0%	20%	112.00	112.00	1	قاعدة صدام خلفي بوسار 86614
596.00	0%	20%	745.00	745.00	1	جسر صدام خلفي 86630
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس ركن صدام خلفي بوسار عدد 95720
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس صدام خلفي وبسط بوسار عدد 95720
428.80	0%	20%	536.00	536.00	1	ظفيرة حساس صدام خلفي 28526
100.80	0%	20%	126.00	126.00	1	نمافة خلفي بوسار 81452
180.80	0%	20%	226.00	226.00	1	بطانة روفر خلفي بوسار 86756
148.80	0%	20%	186.00	186.00	1	عاكس صدام خلفي بوسار 92405
70.40	0%	20%	88.00	88.00	1	2جذلة شكان خلفي عدد 17425
549.60	0%	20%	687.00	687.00	1	نقن صدام أمامي 86512
308.80	0%	20%	386.00	386.00	1	ثيك صدام أمامي 86396
1129.60	0%	20%	1412.00	1412.00	1	صاجية مقدمة 84101
388.80	0%	20%	486.00	486.00	1	بطانة تحت المكينة 56752

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

يعبأ النموذج بشكل كامل

رقم وثيقة تأمين المؤمن له

رقم المطالبة

ريال سعودي

مبلغ المطالبة

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

الاسم

فوره طائفة عبدالله الربيعي

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

١٠١٥٨٤٢٠٨١

صندوق البريد /
الرمز

رقم الجوال

٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق

فوره عبدالله الربيعي

رقم هوية سائق المركبة

١٠١٥٨٤٢٠٨١

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع
الحادث

مكة

تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٢/١١/٢٠٢١ ٥٦:٥٦ مساءً

مباشرة الحادث من قبل نجم أخرى

رقم تقرير الحادث

٣٢٢٢١١٤١١١

رقم لوحة مركبة
المستفيد

١١٣٩ / ٥٥٥

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له وفقاً لنظامنا وفقاً للشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك
 فائتي آكلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالاً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي

الخاص بالمستفيد (IBAN)

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN)
 تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5A9480000326608016016326

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر

رقم هوية مقدم المطالبة

١٠١٥٨٤٢٠٨١

رقم جوال مقدم المطالبة

٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

اسم مقدم المطالبة

فوره عائض الربيعي

الصفة النظامية

مستفيد

التوقيع تاريخ ١٤٤٣ / ٤ / ١٩

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات الناقصة

المستندات مكتملة نعم لا

التوقيع

رقم / الاسم
الموظف

تاريخ / /

(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

*خاص بأضرار المركبات



22-Nov-2021 21:06:38 PM



إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا و تتمنى لكم قيادة آمنة



22-Nov-2021 21:06:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

MC221121111	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



22-Nov-2021 21:06:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

MC221121111	رقم الحالة
شركة نجم لخدمات التأمين	شركة تأمين
920000560	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمه المقدمه لكم

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

رقم المطالبة رقم الوثيقة تأمين المؤمن له
مبلغ المطالبة ريال سعودي

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

الاسم ذرة طائفة عبدالله الربيعي

البريد الإلكتروني

صندوق البريد / الرقم ١٠١٥٨٤٢٠٨١

رقم الجوال ٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق ذرة عبدالله الربيعي

رقم هوية سائق المركبة ١٠١٥٨٤٢٠٨١

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث مكة

تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٢/١١/٢٠٢١ ٠٦:٥٦ مساءً

مباشرة الحادث من قبل نجم أخرى

رقم تقرير الحادث م٢٢٢١١٤١١١

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%

رقم لوحة مركبة المستفيد ١١٣٩ / ٥٥٥

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له وفقاً لنظامنا وفقاً للشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك فائتي أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالاً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA9480000326608016016326

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر

اسم مقدم المطالبة ذرة عائض الربيعي

الصفة النظامية مستفيد

رقم هوية مقدم المطالبة ١٠١٥٨٤٢٠٨١

رقم جوال مقدم المطالبة ٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

تاريخ ١٤٤٣ / ٤ / ١٩ التوقيع

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا

المستندات الناقصة

تاريخ / / رقم / الاسم الموظف

التوقيع

(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

*خاص بأضرار المركبات



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة،المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة،المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



KIOSK: 0280K33W - Date: 2021/11/23

عزيزي العميل

رقم الهوية / الإقامة : 1015822081

عطالله الربيعي بوره عايض

العميل/ة:

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم على النحو التالي:

526000010006086016326

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

SA9480000526808016016326

رقم حسابك الدولي - آيبان:

ونود ان نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي آيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية

في حال استلامكم حوالة ، ارباح اسهم ، ايداع الراقب من خلال بلوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة المنفذة

في حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية مباشرة أفراد ، صراف ، الهاتف المصرفي

أعطي العميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسئولية مترتبة على المصرف



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال : 25,000,000,000 - رقم السجل التجاري : 1010000096
صندوق بريد : 28 الرياض ، 11411 المملكة العربية السعودية. هاتفه : 216000 11 +966 - فاكس : 216000 11 +966 - تليكس : 406317
التهنؤان الوطني ، 8467 طريق الملك فهد - حي المروج ، وحدة رقم (1) الرياض ، 2743 -
رقم الترخيى : 1420 ، وحاصفة لرقابة والشراى مؤسسه النقد العربى السعودى .

Al Rajhi Banking & Investment Corp. Bank

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00. C.R. NO: 1010000096.
P.O Box : 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia. Tel: +966 11 216000. Telex 406317.
National Address : 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist. Unit No (1) Riyadh 12263 - 2743.
SAMA Lic No: 1420. Subjected to Saudi Arabian Monetary Agency Supervision and oversight.
www.alrajhibank.com.sa

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

نوره بنت عايض بن عمال الله الربيعي

الرقم ١٠١٥٨٢٢٠٨١

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ

جهة الاصدار الطائف

مكان الميلاد السجن بني سعد

تاريخ الميلاد ١٤٠٢/٠٩/٢٧ هـ

رقم الحفظ جهة الحفظ تاريخه



1015822081

١٤٣٤/١٠/٢١ هـ

الطائف ٥٣٢٨٢

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - مركز	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

نوره عيوض عطالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1015822081	رقم الهوية / ID	Owner	
0534497415	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
توسان	الموديل / Model	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
White 2018	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
R X D 1139	رقم اللوحة / Plate No		
TMAJ28132JJ580065	رقم الهيكل / Chasis No		
Vehicle damage assessment center in Taif	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
4000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
9,618.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
13618.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
تغيير و دهان الصدام الخلفي تغيير و دهان باب الشنطة تعديل و دهان صاجة قفل الشنطة تعديل شحمان خلفي تعديل و وزن المؤخرة دهان الصدام الامامي تغيير صاجة المقدمة مع تعبئة الفريون تعديل و وزن المؤخرة		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش تأمل منكم تقدير المركبة

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطاالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر



الضرر القديم O الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة، المقدمه



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث تأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

رقم المطالبة رقم الوثيقة تأمين المؤمن له
مبلغ المطالبة ريال سعودي

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

الاسم ذرة طائفة عبدالله الربيعي

البريد الإلكتروني

صندوق البريد / الرقم ١٠١٥٨٤٩٢٠٨١

رقم الجوال ٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق ذرة عبدالله الربيعي

رقم هوية سائق المركبة ١٠١٥٨٤٩٢٠٨١

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث مكة

تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٢/١١/٢٠٢١ ٠٦:٥٦ مساءً

مباشرة الحادث من قبل نجم أخرى

رقم تقرير الحادث م٢٢٢١١٤١١١

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%

رقم لوحة مركبة المستفيد ١١٣٩ / ٥٥٥

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له وفقاً لنظامنا وفقاً للشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك فائتي أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالاً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA9480000326608016016326

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر

اسم مقدم المطالبة ذرة عائض الربيعي

الصفة النظامية مستفيد

رقم هوية مقدم المطالبة ١٠١٥٨٤٩٢٠٨١

رقم جوال مقدم المطالبة ٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

تاريخ ١٤٤٣ / ٤ / ١٩ التوقيع

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا

المستندات الناقصة

تاريخ / / رقم / الاسم الموظف

التوقيع

(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

*خاص بأضرار المركبات

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

نوره بنت عايض بن عمال الله الربيعي

الرقم ١٠١٥٨٢٢٠٨١

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ

جهة الاصدار الطائف

مكان الميلاد السجن بني سعد

تاريخ الميلاد ١٤٠٢/٠٩/٢٧ هـ

رقم الحفظ جهة الحفظ تاريخه



1015822081

١٤٣٤/١٠/٢١ هـ

الطائف

٥٣٢٨٢



22-Nov-2021 21:06:38 PM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا و تتمنى لكم قيادة آمنة



22-Nov-2021 21:06:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

MC221121111	رقم الحالة
شركة نجم لخدمات التأمين	شركة تأمين
920000560	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش تأمل منكم تقدير المركبة

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطاالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر



الضرر القديم O الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة، المقدمه



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث تأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0
الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة،المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيجر
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
نوره عايض عطاالله الربيعي

المستخدم

هوية المالك ١٠١٥٨٢٢٠٨١ هوية المستخدم

رقم الهيكل TMAJ28132JJ580065

رقم اللوحة ١١٣٩ د م ر

1139 R X D

نوع التسجيل خاص طراز المركبة تومسان

مركبة هونداي وزن المركبة ١٧٧٩

حمولة المركبة ٥ اللون ابيض

سنة الصنع ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٨٦٠٦٦٦٦٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك
نوره عايش عطاالله الربيعي

المستخدم

هوية المالك ١٠١٥٨٢٢٠٨١ هوية المستخدم

رقم الهيكل TMAJ28132JJ580065

رقم اللوحة ١١٣٩ د م ر

نوع التسجيل 1139 R X D خاص

ماركة المركبة هونداي طراز المركبة تومسان

وزن المركبة ١٧٧٩ حمولة المركبة ٥

اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٨

الرقم التسلسلي ٨٦٠٦٦٦٦٠



بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

نوره بنت عايض بن عمال الله الربيعي

الرقم ١٠١٥٨٢٢٠٨١

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ

جهة الاصدار الطائف

مكان الميلاد السجعي بني سعد

تاريخ الميلاد ١٤٠٢/٠٩/٢٧ هـ

رقم الحفظ جهة الحفظ تاريخه



1015822081

١٤٢٤/١٠/٢١ هـ

الطائف ٥٣٢٨٢

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - مركز	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

نوره عييض عطالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1015822081	رقم الهوية / ID	Owner	
0534497415	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
توسان	الموديل / Model		
White 2018	اللون والسنة / Color & Year		
R X D 1139	رقم اللوحة / Plate No		
TMAJ28132JJ580065	رقم الهيكل / Chasis No		
Vehicle damage assessment center in Taif	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
4000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
9,618.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
13618.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
تغيير و دهان الصدام الخلفي تغيير و دهان باب الشنطة تعديل و دهان صاجة قفل الشنطة تعديل شحمان خلفي تعديل و وزن المؤخرة دهان الصدام الامامي تغيير صاجة المقدمة مع تعبئة الفريون تعديل و وزن المؤخرة		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
2/2	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي	نسبة الخصم على الإجمالي	التكلفة الإجمالية	مورد قطع الغيار
Parts Final Value After Overall Discount %	Overall Discount	Total cost	Spare part dealer
9,618.40	0%	12023.00	Dar Adim Trading Est

القيمة الإجمالية بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
2689.60	0%	20%	3362.00	3362.00	1	باب شنترة 73700
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	فيوز خارجي باب شنترة 87556
100.00	0%	20%	125.00	125.00	1	باب شنترة TUCSON علامة 75741
899.20	0%	20%	1124.00	1124.00	1	صدام خلفي 86610
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	نقن صدام خلفي 86612
89.60	0%	20%	112.00	112.00	1	قاعدة صدام خلفي بوسار 86614
596.00	0%	20%	745.00	745.00	1	جسر صدام خلفي 86630
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس ركن صدام خلفي بوسار عدد 95720
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس صدام خلفي وبسط بوسار عدد 95720
428.80	0%	20%	536.00	536.00	1	ظفيرة حساس صدام خلفي 28526
100.80	0%	20%	126.00	126.00	1	نمافة خلفي بوسار 81452
180.80	0%	20%	226.00	226.00	1	بطانة روفر خلفي بوسار 86756
148.80	0%	20%	186.00	186.00	1	عاكس صدام خلفي بوسار 92405
70.40	0%	20%	88.00	88.00	1	2جذلة شكان خلفي عدد 17425
549.60	0%	20%	687.00	687.00	1	نقن صدام أمامي 86512
308.80	0%	20%	386.00	386.00	1	ثيك صدام أمامي 86396
1129.60	0%	20%	1412.00	1412.00	1	صاجية مقدمة 84101
388.80	0%	20%	486.00	486.00	1	بطانة تحت المكينة 56752

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

يعبأ النموذج بشكل كامل

رقم وثيقة تأمين المؤمن له

رقم المطالبة

مبلغ المطالبة

ريال سعودي

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

الاسم

فوره طه عزالله الربيعي

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

١٠١٥٨٤٢٠٨١

صندوق البريد /
الرمز

رقم الجوال

٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق

فوره عابد عزالله الربيعي

رقم هوية سائق المركبة

١٠١٥٨٤٢٠٨١

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع
الحادث

وجه

تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٢/١١/٢٠٢١ ٥٦:٥٦ مساءً

مباشرة الحادث من قبل نجم أخرى

رقم تقرير الحادث

٣٢٢٢١١٤١١١

رقم لوحة مركبة
المستفيد

١١٣٩ / ٥٥٥

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له وفقاً لنظامنا وفقاً للشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك فائتي آكلي و البرزئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالاً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي

الخاص بالمستفيد (IBAN)

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5A9480000326608016016326

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر

اسم مقدم المطالبة

فوره عابد الربيعي

الصفة النظامية

مستفيد

رقم هوية مقدم المطالبة

١٠١٥٨٤٢٠٨١

رقم جوال مقدم المطالبة

٠٥٣٤٤٩٧٤١٥

التوقيع التاريخ ١٤٤٣ / ٤ / ١٩

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات الناقصة

المستندات مكتملة نعم لا

التوقيع

رقم / الاسم
الموظف

تاريخ / /

(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

*خاص بأضرار المركبات



22-Nov-2021 21:06:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

MC221121111	رقم الحالة
شركة نجم لخدمات التأمين	شركة تأمين
920000560	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمه المقدمه لكم



KIOSK: 0280K33W - Date: 2021/11/23

عزيزي العميل

رقم الهوية / الإقامة : 1015822081

عطالله الربيعي بوره عايض

العميل/ة:

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم على النحو التالي:

526000010006086016326

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

SA9480000526808016016326

رقم حسابك الدولي - آيبان:

ونود ان نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي آيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية

في حال استلامكم حوالة ، ارباح اسهم ، ايداع الراقب من خلال بلوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة المنفذة

في حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية مباشرة أفراد ، صراف ، الهاتف المصرفي

أعطي العميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسئولية مترتبة على المصرف



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

شركة سعودية مساهمة برأس مال : 25,000,000,000 - رقم السجل التجاري : 1010000096
صندوق بريد: 28 الرياض - 11411 المملكة العربية السعودية. هاتف: 21216000 +966 11. فاكس: 406317
التهنؤن الوطني: 8467 طريق الملك فهد-حي المروج، وحدة رقم (1) الرياض - 12263 - 2743.
رقم الترخيص: 1420 ، وحاصفة لرقابة والشرايك مؤسسة النقد العربي السعودي.

Al Rajhi Banking & Investment Corp. Bank

Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R. 25,000,000,000.00. C.R. NO: 1010000096.
P O Box : 28, Riyadh 11411, Kingdom of Saudi Arabia. Tel: +966 11 2116000. Telex 406317.
National Address : 8467 King Fahd Road - Al Muruj Dist. Unit No (1) Riyadh 12263 - 2743.
SAMA Lic No: 1420. Subjected to Saudi Arabian Monetary Agency Supervision and oversight.
www.alrajhibank.com.sa



22-Nov-2021 21:06:38 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

MC221121111	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
TAIF	مدينة المركز - Center City	
24/11/2021 06:22:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/11/2021 08:01:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/11/2021 08:58:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA23112113	رقم التقرير - DA Report No	
MC221121111	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي	نسبة الخصم على الإجمالي	التكلفة الإجمالية	مورد قطع الغيار
Parts Final Value After Overall Discount %	Overall Discount	Total cost	Spare part dealer
9,618.40	0%	12023.00	Dar Adim Trading Est

القيمة الإجمالية بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
2689.60	0%	20%	3362.00	3362.00	1	باب شلطة 73700
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	فيور خارجي باب شلطة 87556
100.00	0%	20%	125.00	125.00	1	باب شلطة TUCSON علامة 75741
899.20	0%	20%	1124.00	1124.00	1	صدام خلفي 86610
628.80	0%	20%	786.00	786.00	1	نقن صدام خلفي 86612
89.60	0%	20%	112.00	112.00	1	قاعدة صدام خلفي بوسار 86614
596.00	0%	20%	745.00	745.00	1	جسر صدام خلفي 86630
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس ركن صدام خلفي بوسار عدد 95720
340.00	0%	20%	425.00	425.00	1	1حساس صدام خلفي وبسط بوسار عدد 95720
428.80	0%	20%	536.00	536.00	1	ظفيرة حساس صدام خلفي 28526
100.80	0%	20%	126.00	126.00	1	نمافة خلفي بوسار 81452
180.80	0%	20%	226.00	226.00	1	بطانة روفر خلفي بوسار 86756
148.80	0%	20%	186.00	186.00	1	عاكس صدام خلفي بوسار 92405
70.40	0%	20%	88.00	88.00	1	2جلدة شكان خلفي عدد 17425
549.60	0%	20%	687.00	687.00	1	نقن صدام أمامي 86512
308.80	0%	20%	386.00	386.00	1	ثيك صدام أمامي 86396
1129.60	0%	20%	1412.00	1412.00	1	صاجية مقدمة 84101
388.80	0%	20%	486.00	486.00	1	بطانة تحت المكينة 56752



22-Nov-2021 21:06:38 PM




نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعار لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

MC221121111	رقم الحالة
PM 07:56:39 22/11/2021	تاريخ الحادث
نوره عايض عطالله	اسم المالك
توسان	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0065	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
د ص ر 1139	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0
الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة،المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم