

Rowad Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Dammam	مدينة المركز - Center City	
28/11/2021 12:34:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/11/2021 03:32:36 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/11/2021 04:28:01 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0411213082	رقم التقرير - DA Report No	
DM1308215	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	
رقم الهوية / ID	رقم الهوية / ID	المالك	
رقم الجوال / Mobile No	رقم الجوال / Mobile No	بيانات المركبة	معلومات التقدير
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
الموديل / Model	الموديل / Model	بيانات المركبة	
اللون والسنة / Color & Year	اللون والسنة / Color & Year	بيانات المركبة	
رقم اللوحة / Plate No	رقم اللوحة / Plate No	بيانات المركبة	
رقم الهيكل / Chasis No	رقم الهيكل / Chasis No	بيانات المركبة	معلومات التقدير
التقدير بواسطة / Estimated By	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	أجور الأيدي العاملة	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجور الأيدي العاملة	
شامل إصلاح الرفرف الخلفي الأيسر .		ملاحظات	ملاحظات

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Rowad Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Dammam	مدينة المركز - Center City	
28/11/2021 12:34:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/11/2021 03:32:36 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/11/2021 04:28:01 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0411213082	رقم التقرير - DA Report No	
DM1308215	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
4,095.20	0%	5119.00	Commercial Vehicle Solutions Corporation

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1880.00	0%	20%	2350.00	2350.00	1	باب امامي يسار 6700202470
1887.20	0%	20%	2359.00	2359.00	1	باب خلفي يسار 6700402430
124.80	0%	20%	156.00	156.00	1	بده باب امامي يسار 6921202110
203.20	0%	20%	254.00	254.00	1	مجرى زجاجة باب امامي يسار 6815202320