

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
مرور الشمال

12/11/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD1211211032	Case Number / رقم الحالة
12/11/2021 22:14:00	Accident Time / وقت الحادث
الرياض العقيق, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.7554388, 46.6331287	Coordinate / إحداثيات الحادث

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
سامر سمير درويش ١١	فيصل خالد محمد ١١	جواهر سعود سعد ١١	Name / الاسم
كندية	سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
51 22/06/1971	22 14/05/2000	20 19/12/2001	Age / العمر
0541015654	0544515193	0557949487	Mobile No. / رقم الاتصال
2124421880	1107492991	1114356494	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
29/08/1452	11/10/1449		Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
12/11/2021	12/11/2021		Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

المالك Owner Name	اسم المالك	طراز المركبة Make/Model	سنة ولون year & color	رقم اللوحة Plate No
سامر سمير درويش ١١	فيصل خالد محمد ١١	لطفه سعود سعد ١١	تويوتا / فورتشنر	ح و ط 8007 / خصوصي
بي أم دابليو / ام دبليو 750	دودج / شارجر	أبيض / 2016	رصاصي / 2018	د ص ط 2052 / خصوصي
أسود / 2016	ح ي ن 3353 / خصوصي			

اسم الشركة Company Name	رقم الوثيقة Policy No.	تاريخ الإنتهاء Expiry Date	تاريخ البداية Start Date	نوع التأمين Insurance type
شركة التأمين العربية التعاونية	AG01/11B/2021/087739	14/10/2022	15/10/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
P/111/5507/20/000160	07/01/2022	08/01/2021		شامل

عدد اطراف الحادث : 3 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث Cause of Acc.	الأظمة المخالفة Laws Violated	نسبة المسؤولية LD%	جهة الصدمة Damage Area	الممتلكات Properties	احتمالية حق الرجوع Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع Recover Reason
	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance		100%	أسفل المركبة, Bottom, المقدمة, front			
			0%	المؤخرة, Rear			
			0%	المقدمة, front, المؤخرة, Rear			

رقم المحقق Surveyor ID	وصف الحادث Accident Description
1083839850 / 4371	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع إلى أقوال الاطراف تبين لي بأن كلا من الأطراف على طريق الدائري الشمالي باتجاه الغرب الطرف الاول في المسار الايمن والطرف الثاني أمام الطرف الاول والطرف الثالث أمام الطرف الثاني ولعدم ترك مسافة كافية حتم الاصطدام ونتج عن ذلك أضرار في مقدمة مركبة الطرف الاول وموخرة ومقدمة مركبة الطرف الثاني وموخرة مركبة الطرف الثالث وحمل الطرف الاول نسبة الادانة 100% على الطرف الاول بموجب المادة رقم 19/2/50



١٤٤٧/٠٤/١١
٤٠٠٧٠٠١٤٨٠

تاريخ التقرير
رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور شمال الرياض



تاريخ الحادث : ١٤٤٧/٠٤/٠٧ والموافق : ٢٠٢٧/١١/١٢ في يوم : الجمعة تمام الساعة : ١٠:١٤:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : بحرمسرف

نوع الحادث : صدم مركبة منمركبة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٣

وصف الحادث : بعد المعينة والاطلاع والاستماع الي أقوال الأطراف تبين لي بان كلا من الأطراف على طريق الدائري الشمالي باتجاه الغرب الطرف الأول في المسار الأيمن والطرف الثاني أمام الطرف الأول والطرف الثالث أمام الطرف الثاني ولعدم ترك مسافة كافية حتى الاصطدام ونتج عن ذلك استمرار في مقدمة مركبة الطرف الأول وموخرة ومقدمة مركبة الطرف الثاني وموخرة مركبة الطرف الثالث وحمل للطرف الأول نسبة الاندفاع 100% على الطرف الأول بموجب المادة رقم 50/2/19

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١١١٤٣٥٦٤٩٤ تاريخ الميلاد : ١٤٢٢/١٠/٠٣ الجنس : نثى الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : لطينه الرعاعي مالكة المركبة : تاريخ الإصدار : تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء : ١١٠٥٤٦٩٥١٢ رقم السجل : ١١٠٥٤٦٩٥١٢ تاريخ الانتهاء : نوع الرخصة : الحالة الصحية : ملزم : السائق : جوامر الرعاعي

اسم البنك : رقم الحساب : الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
نورونا : جيب فورنشنر : ابيض : ٩ راكب قابل : ح ر ط ٨٠٠٧ : خاص : ٤٣٠٢٧٢٥١٠

شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٤/١٧ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة : ٠ : طرف ثالث

بيانات الركاب : رقم البطاقة : الحالة الصحية : الاسم :

المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ١١٠٧٤٩٢٩٩١ تاريخ الميلاد : ١٤٢١/٠٢/٠٦ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : فيصل المطرود مالكة المركبة : تاريخ الإصدار : تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء : ١١٠٧٤٩٢٩٩١ رقم السجل : ١١٠٧٤٩٢٩٩١ تاريخ الانتهاء : نوع الرخصة : خاصة : السائق : فيصل المطرود

اسم البنك : رقم الحساب : الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
دودج : رمصاصي غامق : ٩ راكب قابل : د ص ط ٢٠٥٢ : خاص : ١٠١٩٩٧٦١٠

شركة التأمين : شركة بروج للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٣/١٨ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة : ٠ : طرف ثالث

بيانات الركاب : رقم البطاقة : الحالة الصحية : الاسم :



تاريخ التقرير ١٤٤٢/٤/١١
رقم الحادث ٤٠٠٧٠٠١٤٨٠

نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور شمال الرياض



المركبة رقم (٠٣)
السايق : SAMER HENDAWI رقم السجل : ٢١٢٤٤٢١٨٨٠ تاريخ الميلاد : ١٣٩٧/٤/٢٧ الجنس : ذكر الجنسية : كذا
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : SAMER HENDAWI رقم السجل : ٢١٢٤٤٢١٨٨٠
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الإصدار : ١٤١٧/٠٨/٢٩ تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٦/٢٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠٨/٢٩
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
بي ام دبليو : اي آل 057 : اسود : ٩ ركاب فاكل : ح ي ن ٢٣٥٢ : خاص : ٢٥٤١٠٩٥١٠
شركة التأمين : شركة التأمين العربية للتأمينية : تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٧/٠٢ : نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : خلفي : نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % : التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : أمين الدرعان

الرتبة :

التوقيع :

مدير الإدارة

الحكم الرسمي

12/11/2021	تاريخ الإصدار / Version Date	12/11/2021	تاريخ الحادث / Accident Time
RD1211211032	رقم الحالة / Case Number	22 14 00	موقع الحادث / Accident Location
الرياحين المقيط 65 الرياض		24 7564388, 46 6331287	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل مرور الشمال




الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
سامر سعيد درويش 11	قيصل خالد محمد 11	جواهر سعد سعد 11	
كندية	سعودي	سعودي	الجنسية / Nationality
51 22/06/1971	22 14/05/2000	20 19/12/2001	العمر / Age
2124421880	1107492991	1114356494	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
29/08/1452	11/10/1449		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
12/11/2021	12/11/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date


اسم المالك / Owner Name	نوع المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
سامر سعيد درويش 11	تويوتا / تويوتا	2016 / بي	ح و ط 8007 / خصوصي
قيصل خالد محمد 11	تويوتا / تويوتا	2018 / رمادي	ح و ط 2052 / خصوصي
سامر سعيد درويش 11	تويوتا / تويوتا	2016 / بي	ح و ط 3353 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date
شركة بروج للتأمين التعاوني	AG01/11B/2021/087739	14/10/2022	07/01/2022
شركة التأمين العربية التعاونية	P/111/5507/20/000160	15/10/2021	08/01/2021
		تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل

سبب الحادث / Cause of Acc.	الانتهاكات المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة التصادم / Damage Area
عدد نوك مسافة, no sufficient distance, تقية		100%	أمام المركبة, Bottom, الخلفية, front
		0%	الخلفية, Rear
		0%	الخلفية, Rear

1083839850 / 4371	رقم المحقق / Surveyor ID
بعد المعاينة والاطلاع والاستماع إلى أقوال الأطراف تبين لي بأن كلا من الأطراف على طريق التزوير المتعمد بإعداد العربات المتروكة الأولى في الشمال الأيمن والمتروكة الثاني أمام المتروكة الأولى والمتروكة الثالث أمام المتروكة الثاني ولما تركت مسافة كافية عند الاصطدام وتراج عن حالة المرور في مقدمة مركبة الطرف الأول ومركبة وطعمه مركبة الطرف الثاني ومركبة الطرف الثالث وحمل الطرف الأول نسبة الإلزام 100% على الطرف الأول بموجب المادة رقم 19/2/50	وصف الحادث / Accident Description
	معلومات المحقق / Surveyor Info









3

رقم الحادث RD1211211032

رقم الوجهة	3353 ج ى ن
اسم المالك	Mr. Samer Hindawi
شركة التأمين	شركة التأمين العربية التعاونية
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Bmw
تاريخ الصنع	2016
تاريخ التغطية	08/01/2021
تاريخ الانتهاء	07/01/2022
رقم الوثيقة	P/111/5507/20/000160
رقم الهيكل	523354
الرقم المرطوط	354109510





الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
15/11/2021 12:13:00 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/11/2021 01:49:11 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/11/2021 02:34:27 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1411212839	رقم التقرير - DA Report No	
RD1211211032	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
سامر سمير درويش	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة
2124421880	رقم الهوية / ID	Owner	
0553816226	رقم الجوال / Mobile No		
بي أم دابليو	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
750 ام دبليو	الموديل / Model	Vehicle Info	
2016 أسود	اللون والسنة / Color & Year		
ح ي ن 3353	رقم اللوحة / Plate No		
WBAJA5107HG873449	رقم الهيكل / Chasis No		
الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
2000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
8,797.02	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
10797.02	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	Final Estimation
		ملاحظات	Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
سامر سمير درويش	نقاط البيع	0

الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
15/11/2021 12:13:00 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/11/2021 01:49:11 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/11/2021 02:34:27 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1411212839	رقم التقرير - DA Report No	
RD1211211032	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
8,797.02	0%	9344.00	شركة أعمال تام التجارية 920010431 لخدمة اتصل بنا على

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
5446.35	0%	5%	5733.00	5733.00	1	صدام خلفي 51127475601
1392.30	0%	10%	1547.00	1547.00	1	حساس صدام خلفي عدد واحد 66209336908
574.75	0%	5%	605.00	605.00	1	لحبة صدام خلفي 51128064718
1155.20	0%	5%	1216.00	1216.00	1	بطانة أسفل الصدام الخلفي 31146884048
228.42	0%	6%	243.00	243.00	1	عصمة صدام خلفي يمسار 51128066721

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك SAMER SAMEER DARWEESH HENDAWI

المستخدم

هوية المستخدم ٢١٢٤٤٢١٨٨٠ هوية المالك

رقم الهيكل WBA7F210XGG523354

رقم اللوحة ٣٣٥٣ ج ي ن رقم الهيكل

3353 N V J

ماركة المركبة بي أم دبليو

وزن المركبة ٢٦١٠

اللون اسود

نوع التحويل خاص
طراز المركبة أي آل ٧٥٠
حمولة المركبة ٤
سنة الصنع ٢٠١٦

٣٥٤١٠٩٥١٠

الرقم التسلسلي





KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

SAMER SAMEER DAR WEEESH HENDAWI

سامر سمير درويش هنداوي

No. 2124421880

الرقم ٢١٢٤٤٢١٨٨٠

DOB 20/06/1971

تاريخ الميلاد ١٣٩١/٠٤/٢٧ هـ

Exp 24/12/2030

تاريخ الانتهاء ١٤٥٢/٠٨/٢٩


B+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤١٧/٠٨/٢٩

القيود بدون قيود

النوع خاصة

الجنسية كندا



2021-11-14
09:58:51

