

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

شركة الراجحي

المصرفية للاستثمار المساهمة

المستخدم

هوية المالك

1HGCR2639HA618537

رقم الهيكل

رقم اللوحة

١٠٨٢١٨١٠٣١

هوية المستخدم

٧٠٠٠١٠٢٧٤٤

نوع التسجيل

3701 A S D

طراز المركبة

مركبة المركبة هوندا

حمولة المركبة

وزن المركبة

سنة الصنع

اللون

٢٠١٧

١٩٤٠



الرقم التسلسلي

١٤٤٢/٠٦/١٧

تاريخ الإنتهاء

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



محمد بن ضيف الله بن يحيى الشهرى

MOHAMMED DHAIFALLAH YAHYA ALSHEHRI
No. 1082181031

DOB 14/10/1990
الرقم ١٠٨٢١٨١٠٣١

Exp 05/02/2028
تاريخ الميلاد ١٤١١/٠٣/٢٥

B+ فصيلة الدم
تاريخ الإنتهاء ١٤٤٩/٠٩/٠٩

بدون قيود
الفئود الخاصة
النوع

KINGDOM



سعودي الجنسية

(مساهمة مغلقة)
شركة سعيد محي البسامي
SAEED M. AL BASSAMI CO. (Closed contribution)
البسامي
 ALBASSAMI

100.00 ريال

نوع : ايراد مبيعات سيراتك
 نوع السند : سند قبض

رقم السند : 2077622
 تاريخ السند : 11/11/2021 11:04

الأسم :

مبلغ وقدره : مائة ريال

تسعيرة : الأير

توقيع الموظف



Head Off. : Abha - Sultan City - Airport Rd. - Infront of civil defense
 المركز الرئيسي : أبها - مدينة سلطان - طريق المطار - مقابل الدفاع المدني
 Tel. : 0172273216 - 0172271766 ، ١٧٢٢٧١٧٦٦ - ، ١٧٢٢٧٣٢١٦ : تلفون

COVER,ENG UNDER	بطاقة تحت العنبره	RACK	1	395.08	395.08	51.36	343.72	51.56	395.28
	بطاقة رفأف العنبره	RACK	1	472.09	472.09	61.37	410.72	61.61	472.33



km101121523707

نجم
najm

التاريخ : 11/11/2021 09:46:59 AM
المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : km10112152


تاريخ الحادث : 10/11/2021 04:36:21 PM

السادة / السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش نأمل منكم تقدير المركبة

نرجو منكم تسعير المركبة لتقديرات الورش مع تزويد بتسعيرة

اسم مالك المركبة / Owner Name	شركة الراجحي المصرفية
سنة الصنع / Manu. Year	2017
لون المركبة / Vehicle Color	أبيض
طراز المركبة / Vehicle Model	اكورد
نوع المركبة / Vehicle Type	هوندا
رقم الهيكل / Chassis NO	8537
رقم اللوحة / Plate Number	3701 د س ا

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
المقدمة

نجم
najm
العمليات
Operations
CR. 1010229751

Quotation

شركة سعيد محي البسامي
11/11/2021

هوندا - خميس مشيط

2006501	عرض أسعار	11/11/2021	تاريخ العرض
عمل قطع غيار تحدي	اسم العميل :	بيانات الشركة : شركة سعيد محي البسامي	
0	الرقم الضريبي للعميل :	300538682600003	
	العنوان :	العنوان : فرع خميس مشيط - حي المعارض	
10001	كود العميل :	سجل تجاري :	
	تليفون العمل :	2220221	
		تليفون العمل :	
		albassami_co@hotmail.com	

ACCORD 2017

ملاحظات :

عرض الاسعار ساري لمدة اسبوع من تاريخه

بيانات الاصناف :

رقم	اسم الصنف	الموقع	الكمية	السعر	القيمة قبل الخصم	الخصم	القيمة بعد الخصم	ص القيمة	إجمالي القيمة
1	BUMPER FRT	صدام أمامي	FLOOR	1	1322.26	1,322.26	171.89	1150.37	1,322.93
2	LOWER GRILL BUMPER	بطاقة تحت الصدام	A-52	1	101.02	101.02	13.13	87.89	101.07
3	GRIL FR	شبكة تحت	B-31	1	150.03	150.03	19.50	130.53	150.11
4	GRILE FR LOWER	شبكة تحت	B-36	1	127.03	127.03	16.51	110.52	127.10
5	SPACER FR BUMPER RH	كرسي صدام أمامي يمين	B-35	1	45.01	45.01	5.85	39.16	45.03
6	SPACER FR BUMPER LH	كرسي صدام أمامي يسار	B-35	1	45.01	45.01	5.85	39.16	45.03
7	COVER,ENG UNDER	بطاقة تحت المحرك	RACK	1	395.08	395.08	51.36	343.72	395.28
8	FENDER ASSY L FR	بطاقة رفرفر أمامي يسار	RACK	1	472.09	472.09	61.37	410.72	472.33
9	CLIPS,LINER FENDER	كليبس بطاقة	DISPLAY	20	10.00	200.00	26.00	174.00	200.10
10	0	كليبسات صدام	DISPLAY	25	10.00	250.00	32.50	217.50	250.13

توقيع الحسابات	Total Amount :	3,107.53	إجمالي القيمة :	توقيع موظف المبيعات سكندر خان
	Total Discount:	403.96	إجمالي الخصومات : 13%	
	Total After Disc.:	2,703.57	السعر بعد الخصم :	
	Vat Amount.:	405.54	ضريبه القيمة المضافة : 15%	
	Net Amount.:	3,109.11	إجمالي المستحق :	

ثلاثة آلاف و مائة و تسعة ريالات و احدى عشر مائة



Bin Naji



بن ناجي

الرقم الضريبي: ٣٠٥٥٠٠٨٦٩٤٠٠٠٠٣

س.ت: ٥٨٥٥٠٢٩٤٣٣

25072

تقرير اصلاح

التاريخ: ١١ / ١١ / ٢٠١٧

اسم صاحب السيارة: شركة البرجي
نوع السيارة: الكورس اللون: ابيض الموديل: 2017 رقم اللوحة: ج س ا 3701
بعد الإطلاع على حالة السيارة بخصوص مكان الصدمة والإصلاحات المطلوبة :-
١- وزنه وادبه اناي
٢-
٣-
٤-

قطع الغيار الا لازم تغييرها بخلاف ما يظهر بعد الفك :-

- ١- صدام اناي
- ٢- كرامى صدام
- ٣- طبات صدام
- ٤- طمانه كرت صدام
- ٥- طمانه اناي
- ٦- طبات طمانه
- ٧- شباك صدام اسود
- ٨- ينقل من اناي
- ٩-
- ١٠-
- ١١-
- ١٢-
- ١٣-
- ١٤-
- ١٥-
- ١٦-
- ١٧-
- ١٨-
- ١٩-
- ٢٠-
- ٢١-
- ٢٢-
- ٢٣-
- ٢٤-
- ٢٥-
- ٢٦-
- ٢٧-
- ٢٨-
- ٢٩-
- ٣٠-
- ٣١-
- ٣٢-
- ٣٣-
- ٣٤-
- ٣٥-
- ٣٦-
- ٣٧-
- ٣٨-
- ٣٩-



وقد قدرنا شغل يد المركز شامل الضريبة

بالأرقام فقط /

بالحروف / الف ريال

ملحوظة: المركز غير مسئول عن قطع الغيار

خميس مشيط - الصناعية الجديدة - ص.ب: ٣٨٤ - هاتف: ٠١٧ ٢٣٣٠٣٠٣ - فاكس: ٠١٧ ٢٢٣٣٧٥٤
Khamis Mushayt - New Industrial - P.O.Box:348 - Tel.: 017 2330303 - Fax : 017 2233754

YAD AL - ABYAD EST



مؤسسة الجياد الابيض التجارية - الجواد الابيض KH

الصناعية الجديدة - المدخل الاول

No
Box No.0172330729
P.O.Box99999
Tax No. (TIN) : 300483105800003
: CRN

فاتورة المبيعات
Sales Invoice

الرقم الضريبي : ٣٠٠٤٨٣١٠٥٨٠٠٠٠٣
رقم السجل التجاري :



رقم الفاتورة : ٩٧٠٠
نوع الفاتورة : تحويل
التاريخ : ١١/١١/٢٠٢١ : ١٠:٢٠:٥٥ AM
العملة : SAR مركز التكلفة : ١٠١
اسم العميل : - تسعير اكود د س ٣٧٠١١
الرقم الضريبي :
العنوان : اكورد
تسعيره

المخزن : المخزن الرئيسي - خميس مشم رقم المرجع : د س ٣٧٠١١

رقم التلفون :

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	ك.المجانیه	السعر	الخصم	ضريبة	الإجمالي
00012	تسعيرات	عمل يد	1		50.00	0.00	7.50	50.00
			1		الإجمالي :			50.00
					الخصم :			0.00
					ضريبة القيمة المضافة :			7.50
					المجموع شامل الضريبة المضافة :			57.50
					سبعة و خمسون ريال و خمسون			

مدير مبيعات

محاسب

ملفوع

AL TASAMOH
CAR'S MAINTENANCE CENTER

٢٠٢١/١١/١١ الموافق

1289



مركز التسامح
لصيانة السيارات

التاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢١هـ

٥٧

المحترم

استمنا من المكرم / شركة الراعي لهرفه

فقط لا غير

مبلغ وقدره / صحت صحت صحت صحت

بتاريخ

على بنك

نقداً / شيك رقم

الاستلام

المعاسب

وذلك عن

E-mail: altasamoo@gmail.com

س.ت: ٠٥٧٥٥٠٣٩٦٤٠ - خميس مشيط - الصناعية الجديدة - طريق وادي بن هشبل - مدخل رقم (١)

الرقم الضريبي: ٣٠٠٨٣٨٩٥٧٦٠٠٠٠٣ VAT: ٢٣٣٠٠٩٣ - فاكس: ٢٣٣٠٤٤٦ - جوال: ٥٣٧٣١٥٥٥٥

C.R.: 5855039640 - Khamis Mushayt - New Industrial Area - Wadi Bin Hashbal Road - Gate No. (1)

2330093 - Fax: 2330446 - Mobile: 0537315555



رقم سند القبض:

No. 32767

الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٠١

تسعيرة خدمات

التاريخ: ١ / ١ / ١٤

الموديل: ١٧-٢

اللون: أسود

نوع السيارة: أورد

رقم اللوحة: ٣٧-١١

تليفون:

اسم العميل: شركة براعم الحرفه

المطلوب استبداله من قطع الغيار التالية

١	صدم أمامي	٢	كراسي صدم أمامي
٣	كلية صدم أمامي	٤	دخ صدم أمامي
٥	روليه صدم أمامي	٦	
٧		٨	
٩		١٠	
١١		١٢	
١٣		١٤	
١٥		١٦	
١٧		١٨	
١٩		٢٠	
٢١		٢٢	

الإصلاحات المطلوبة

١		٢	
٣		٤	
٥		٦	
٧		٨	
٩		١٠	
١١		١٢	
١٣		١٤	
١٥		١٦	
١٧		١٨	
١٩		٢٠	
٢١		٢٢	

إجمالي شغل اليد بالأرقام:

١٣٨٠ ريال

إجمالي شغل اليد بالحروف:

العميل: شركة براعم الحرفه

على العميل احضار ورق المرور قبل الإصلاح

شغل اليد بدون اثمان قطع الغيار وأجور المخرطة

التوقيع:

ملحوظة: هذا الفحص ظاهري وأي أشياء تكتشف أثناء الإصلاح على العميل وضعها في الاعتبار.



km101121522044



التاريخ : 16/11/2021 08:45:55 AM
المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم



نموذج طلب إذن اصلاح مركبة (بدل فاقد)

السادة / إدارة المرور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة.

km10112152	رقم الحادث / Case Number
11/10/2021 4:36:21 PM	تاريخ الحادث / Accident Time
شركة الراجحي المصرفية	اسم مالك المركبة / Owner Name
2017	سنة الصنع / Manu. Year
أبيض	لون المركبة / Vehicle Color
اكورد	طراز المركبة / Vehicle Model
هوندا	نوع المركبة / Vehicle Type
8537	رقم الهيكل / Chassis NO
رخصة سير المركبة	نوع التسجيل / Reg Card Type
3701 د س ا	رقم اللوحة / Plate Number
50 %	نسبة المسؤولية (%) / LD %

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
المقدمة



ALJEYAD AL-ABYAD Trading Est.

For Cars Maintenance

Khamis Mushayt Branch - New Ind. - First Entrance

Telefax : 07/2330729 - Mobile.: 0564000116

18015 عدد / ٢٥ / من / ١٧٥٠٠



مؤسسة الجياد الابيض التجارية

لصيانة السيارات

فرع خميس مشيط - الصناعية الجديدة - المدخل الأول

تلفاكس : ٠٥٦٤٠٠٠١١٦ - جوال : ٠١٧ / ٢٣٣٠٧٢٩

Operation.manager@aljeiyadalabyad.com

تقرير فني عن السيارة

الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١ م

التاريخ ١٤ / / هـ

نوع السيارة: كوردا
رقم اللوحة: ٤٥٠٠
رقم المطالبة: ٤٧٠١
رقم الهيكل: ٤٧٠١
الموديل: ١٧
اللون: ابيض
الكيلومتر: ٤٧٠١

بعد الكشف على السيارة المذكورة مواصفاتها اعلاه تبين انها بحاجة إلى الآتي:

تجهيز رفرف أمامي مع الدهان

١ - صدام أمامي - تجهيز رفرف أمامي

٢ - تلميع - كراسي سيارات

٣ -

٤ -

٥ -

٦ -

٧ -

٨ -

٩ -

١٠ -

١١ -

١٢ -

١٣ -

١٤ -

١٥ -

١٦ -

١٧ -

١٨ -



قيمة شغل يد: ١٨٠٠٠ الف ريال فقط

المدير المسئول

الحالة الصحية

رقم البطاقة

شركة التأمين : شركة ابراك السعودية
مكان الصدمة : حلي
بيانات الركاب :
الاسم

الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ٠٠٠١٠٢٧٤٤

ذكر : الجنس

١٤١١/٠٣/٢٥ : تاريخ الميلاد

١٠٨٢١٨١,٣١ : تاريخ الميلاد

١٤٤١/٠٢/٢٨ : تاريخ التجديد

١٤٢٩/٠٩/٠٩ : تاريخ الاصدار

١٤٤١/٠٢/٢٨ : تاريخ التجديد

(٠٢) : المركبة رقم
السائق : محمد الشهري
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة

التسلسلي

٨٢٢٠٥٦١٠

نوع التسجيل

خاص

رقم الحساب :

رقم اللوحة

٣٧٠١١ س ١ د

نوع الهيكل

٩ راكب قافل

اللون

ابيض

الطراز

الكورد

اسم البنك

الماركة

هوندا

نوع التأمين : تأمين شامل

التكلفة

١٤٤٣/٠٧/٢٦

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٦

نسبة المسؤلية في الحادث : ٥٠%

شركة التأمين : الشركة العربية السعودية للتأمين

مكان الصدمة : جاني

بيانات الركاب :

الاسم

الحالة الصحية

رقم البطاقة



عن الحادث : اخرى اخرى

ولية الحادث و الأسباب : انحراف مفاجيء

تاريخ التقرير ١٤٤٣/٠٤/١١
رقم الحادث ٤٠٠٦٩٩٤٦١٢

نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور خميس مشيط - قسم الحوادث



٢٥٩

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٤/٠٥ الموافق : ٢٠٢١/١١/١٠ في يوم : الاربعاء تمام الساعة : ٠٤:٣٦:٠٠
المدينة : محافظة خميس مشيط مكان الحادث : غير معروف

عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٢ : عدد أطراف الحادث : ٢
وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين ان كلا الطرفين يسيرون على طريق الملك خالد شمالا الطرف الاول يفيد بأنه كان يسير في المسار الايمن وقام الطرف الثاني بالانحراف عليه من المسار الايسر وافاد الطرف الثاني انه يسير في المسار الايسر وقام الطرف الاول بالانحراف عليه من المسار الايمن للايسر وعند انحراف كلا الطرفين حتم للتصادم ونتج عن ذلك اضرار مادية لدى كلا الطرفين كملهو موضع في الصور والريميم وعلى ذلك حمل الطرف الاول نصيبا لا ياتي 50% والثاني 50% - حسب نظام المرور السعودي

المركبة رقم (٠١)
السنائق : عبدالعزيز الفحطاني
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : دراجة آلية خاصة
اسم البنك :
الماركة :
اللون : ابيض
الطرز : كاري بيك أب
سوزوكي
رقم السجل : ١٠٢٢٧٠٣٣٥ تاريخ الميلاد : ١٤٠٥/١١/٠٢ الجنس : ذكر
مالك المركبة وقت الحادث : عبدالعزيز الفحطاني
تاريخ التجديد :
رقم الحساب :
نوع التسجيل : نقل خاص
رقم اللوحة : ٤٥٣٧ ا ا ق
نوع الهيكل : نقل ٣.٥ طن فأقل
شركة التأمين : شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)
مكان الصدمة : خلفي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :
الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ١٠٢٢٧٠٣٣٥
تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/٠٢/٢٠
١٤٥٢/٠٦/٢٩
التسلسلي : ٥٩٩٤٥٦٨٠٠



المركبة رقم (٠٢)
السنائق : محمد الشهري
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
اسم البنك :
الماركة :
اللون : ابيض
الطرز : اكورد
هوندا
رقم السجل : ١٠٨٢١٨١٠٣١ تاريخ الميلاد : ١٤١١/٠٢/٢٥ الجنس : ذكر
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠٢/٢٨
رقم الحساب :
نوع التسجيل : خاص
رقم اللوحة : ٣٧٠١ د س ا
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
شركة التأمين : الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)
مكان الصدمة : جانبي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :
الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٩/٠٩/٠٩
التسلسلي : ٨٢٢٠٥٦١٠



نتج عن الحادث : أخرى أخرى
مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء
انتهى الحادث :

الختم الرسمي
مدير الإدارة
١

الضابط المحقق
الاسم : عبدالله الشهري
الرتبة :
التوقيع :